Bayerische Motorenwerke AG
Niederlassung Mannheim
Neckarauer Str. 164-166, 68163 Mannheim

Carver-Angebot

GA-Lagernummer: 2024326

Umsatzsteuer	§25a
ja	nein

Fahrzeugdaten

Hersteller	Typ	Modell
BMW	iX1 xDrive30 M Sportpaket	iX1 xDrive30 M Sportpaket

VIN	Aufbau	Anzahl Türen	Antriebsart	KBA-Schlüssel
WBY61EF0805X57063	Geschlossen SUV 5-Türer	5	Allrad permanent	0005/DIZ

Erstzulassung	Halter lt. Zulbesch. II	Gesamtfahrl. lt. Km-Zähler	Leistung (kW)	Anzahl Zylinder	Hubraum (ccm)	HU
09.10.2023	1	30.731 km	230 kW	0	0	10/26

Ehemalige Nutzung	Raucherfahrzeug	letzter KD am	Letzter KD (km)
keine Sondernutzung	nein	09/25	20.924 km

Farbe	Lackierung	Reimport	nächster KD am	nächster KD (km)
BLACK SAPPHIRE METALLIC	Metallic	nein	k. A.	k. A.

Scheckheft	Scheckheft Bemerkung
keine Angabe	

Polster	Polsterfarbe	Getriebe
Leder	LEDER VERNASCA/SCHWARZ	Direktantrieb

Antrieb & Energie

Kraftstoff	Energieeffizienzklasse		
Elektro	keine Angabe		

HV-Batterie	Eigentumsverhältnis Batterie	Ladestromsteckertyp	Reichweite (km)
	k. A.	k. A.	417-496 (WLTP)

Batteriezustand (SoH %)	Ladestand (SoC %)	Batteriegarantie vorhanden	Batteriegarantie gültig bis	Batteriegarantie übertragbar
99,98 %	49,00 %	k. A.		k. A.

Batteriebauart	Batteriespannung	Standardladung	Ladedauer (Standard)
k. A.			

Quickdrop-System	Plug-in-System	Schnellladung	Ladedauer (Schnell)
k. A.	k. A.		

Sonstiges

Zahnriemen gewechselt: keine Angabe	Dieselpartikelfilter vorhanden: k.A.	Chiptuning: nein

Ausstattung

Serienausstattung:

Ablagemöglichkeiten	Active Guard	Airbag für Fahrer und Beifahrer
Akustischer Fußgängerschutz	Allradantrieb BMW xDrive	Anti-Blockier-System inkl. CBC
Aufmerksamkeitsassistent	Außenspiegel el. verstell.- u. beheizbar	Außentemperaturanzeige
Auto Start Stop Funktion	BMW Iconic Sound Electric	BMW My Modes
Bremsleuchte, dritte	ConnectedDrive Services	Drehzahlmesser
Dynamic Stabilitäts-Control (DSC)	Einstiegsleisten mit BMW M Schriftzug	Fahrwerk: Adaptives M Fahrwerk
Fensterheber, elektrisch	Fußmatten in Velours	Gepäckraum
Geschwindigkeitsregelung mit Bremsfunkt.	Gesetzlicher Notruf	Getriebe: 1-Gang-Automatic-Getriebe
Heckklappenbetätigung automatisch	Heckscheibenheizung	Heckscheibenwischer
Heckspoiler	i-Sitze/Kindersitzbefestigung ISOFIX	Innenbeleuchtung
Instrumententafel Luxury	Kilometertacho	Klimaautomatik
Kopfstützen (5) vorne und hinten	Ladekabel: Flexible Fast Charger Mode 2	Ladekabel: Professional (Mode 3)
LED-Scheinwerfer und -Heckleuchten	Lenkrad: M Lederlenkrad mit Schaltwippen	M Dachhimmel anthrazit
M Hochglanz Shadow Line	M Interieurleist.Alu Hex.hell	Make-up-Spiegel für Fahrer und Beifahrer
Navigationsystem: BMW Live Cockpit Plus	Paket: Connected Package Professional	Paket: M Sportpaket
Parking Assistant	Performance Control	Räderzubehör: Radsicherungsschrauben
Räderzubehör: Reifendruck-Kontrolle	Radiozubehör: DAB-Tuner	Radiozubehör: Lautsprechersystem Stereo
Servotronic	Sicherheitsgurte (Dreipunkt) vorne/hint.	Sicherheitssysteme
Sichtfunktionen	Sitze: Kindersitzbefestigung i-Size B.	Sitze: Rücksitzlehne geteilt umklappbar
Sitze: Seriensitz für Fahrer und Beifahr	Sitze: Sportsitze für Fahrer u. Beifah.	Speed Limiter
Steckdosen	TeleServices	Warndreieck mit Erste-Hilfe-Set
Wegfahrsperre elektronisch		

Sonderausstattung:

Driving Assistant Professional	Fernlichtassistent	Gepäckraumtrennnetz
Lackierung: Metallic	Lenkrad: Lenkradheizung	M Dachreling Shadow Line
M Hochglanz Shadow Line mit erw. Umfänge	Paket: Comfort	Paket: Innovationspaket
Paket: M Sportpaket Pro	Paket: Travel	Panorama Glasdach, elektrisch
Polster: Leder Vernasca - Schwarz	Räder: 20´ BMW Ind. LMR Vielsp. 869 l	Räderzubehör: Reifenpannenset
Radiozub.: HiFi-System Harman Kardon	Sitz: Sitzheizung vorn	Sitze: Aktivsitz für Fahrer und Beifahre
Sitze: Sitzverstellung, el., mit Memory	Verglasung: Sonnenschutzverglasung	

Bayerische Motorenwerke AG
Niederlassung Mannheim
Neckarauer Str. 164-166, 68163 Mannheim

Carver-Angebot

GA-Lagernummer: 2024326

Vorschäden	**Vorschäden:**				
	Tauschaggregat: nein	Lackarbeit: ja	Technischer Mangel: nein	Sonstige Beschädigung: nein	Vorschadenhöhe: 15.321,29 €
	(U) Lackarbeit -> rep. Seiten/Heckschaden 12/25 (15.321,29 €)				
Unfallfreiheit	Unfallfrei = nein				
	reparierte Unfallschäden: 1 (Unfallschäden sind in den jeweiligen Abschnitten mit einem **(U)** gekennzeichnet)				

Lackdicke	Fondseite links	Tür hinten links	Tür vorne links	Kotflügel vo.li.	Heckklappe	Dach	Motorhaube	Fondseite rechts	Tür h. rechts	Tür vorne rechts	Kotflügel vo.re.
	2900 µ	serienmäßig	serienmäßig	serienmäßig	serienmäßig	serienmäßig	serienmäßig	serienmäßig	serienmäßig	serienmäßig	serienmäßig

Reifen u. Felgen			
	Reifenart (montiert): Sommerreifen (LM-Felgen, Original-Felgen)		Felgenbeschreibung: k. A.
	Reifen vorne: 245/40R20 99Y	VL: 6,00 mm (Continental)	VR: 6,00 mm (Continental)
	Reifen hinten: 245/40R20 99Y	HL: 6,00 mm (Continental)	HR: 6,00 mm (Continental)
	Bemerkung:		Ausstattung ER: k. A.

Optischer Zustand

- Felge (Sommer-Radsatz) - Hinterachse links - Minderwert glanzgedrehte Felge
- Felge (Sommer-Radsatz) - Hinterachse rechts - Minderwert glanzgedrehte Felge
- Felge (Sommer-Radsatz) - Vorderachse links - Minderwert glanzgedrehte Felge
- Fondseite rechts - Delle - drücken (GS)
- Kotflügel vorne links - Kratzer - polieren (A+P - GS)
- Kotflügel vorne rechts - Steinschlag - austupfen (A+P - GS)
- Motorhaube - Kratzer - lackieren (und Steinschläge)
- Stoßfänger hinten - Kratzer - polieren (A+P - GS)
- Stoßfänger vorne - Kratzer - smartrepair
- Tür hinten rechts - Kratzer - polieren (A+P - GS)
- Tür vorne rechts matte Stelle - polieren
- Wachsspuren Heckstoßfänger entfernen
- Windschutzscheibe - Oberflächensteinschläge - Gebrauchsspur

Technischer Zustand

- Inspektion - HU/AU
- Ladegerät fehlt - erneuern

Fehlteile und Dienstleistungen

HU-Bescheinigung fehlt	erledigt
Ladegerät	
COC-Papiere fehlen	erledigt
Fahrzeugabmeldung durch Autohaus	erledigt
Zulassungsbescheinigung Teil II fehlt	erledigt

Bayerische Motorenwerke AG
Niederlassung Mannheim
Neckarauer Str. 164-166, 68163 Mannheim

Carver-Angebot

GA-Lagernummer: 2024326

Fahrzeugbilder









Bayerische Motorenwerke AG
Niederlassung Mannheim
Neckarauer Str. 164-166, 68163 Mannheim

Carver-Angebot


GA-Lagernummer: 2024326

Fahrzeugbilder










Bayerische Motorenwerke AG
Niederlassung Mannheim
Neckarauer Str. 164-166, 68163 Mannheim

Carver-Angebot

GA-Lagernummer: 2024326

Fahrzeugbilder









Bayerische Motorenwerke AG
Niederlassung Mannheim
Neckarauer Str. 164-166, 68163 Mannheim

Carver-Angebot

GA-Lagernummer: 2024326

Fahrzeugbilder






Bayerische Motorenwerke AG
Niederlassung Mannheim
Neckarauer Str. 164-166, 68163 Mannheim

Carver-Angebot

GA-Lagernummer: 2024326

Schadensbilder



Motorhaube - Kratzer - lackieren



Motorhaube - Kratzer - lackieren



Stoßfänger vorne - Kratzer - smartrepair



Kotflügel vorne links - Kratzer - polieren

Bayerische Motorenwerke AG
Niederlassung Mannheim
Neckarauer Str. 164-166, 68163 Mannheim

Carver-Angebot

GA-Lagernummer: 2024326

Schadensbilder



Felge (Sommer-Radsatz) - Vorderachse links - Minderwert glanzgedrehte Felge



Felge (Sommer-Radsatz) - Hinterachse links - Minderwert glanzgedrehte Felge



Felge (Sommer-Radsatz) - Hinterachse links - Minderwert glanzgedrehte Felge



Stoßfänger hinten - Kratzer - polieren

Bayerische Motorenwerke AG
Niederlassung Mannheim
Neckarauer Str. 164-166, 68163 Mannheim

Carver-Angebot

GA-Lagernummer: 2024326

Schadensbilder



Stoßfänger hinten - Kratzer - polieren



Wachsspuren Heckstoßfänger entfernen



Felge (Sommer-Radsatz) - Hinterachse rechts - Minderwert glanzgedrehte Felge



Tür hinten rechts - Kratzer - polieren

Bayerische Motorenwerke AG
Niederlassung Mannheim
Neckarauer Str. 164-166, 68163 Mannheim

Carver-Angebot

GA-Lagernummer: 2024326

Schadensbilder



Fondseite rechts - Delle - drücken



Tür vorne rechts matte Stelle - polieren



Kotflügel vorne rechts - Steinschlag - austupfen