Bayerische Motorenwerke AG
Niederlassung Mannheim
Neckarauer Str. 164-166, 68163 Mannheim

Carver-Angebot

GA-Lagernummer: 2233726

Umsatzsteuer	§25a
ja	nein

Fahrzeugdaten

Hersteller	Typ	Modell
BMW	X3 xDrive20i Aut.	X3 xDrive20i Aut.

VIN	Aufbau	Anzahl Türen	Antriebsart	KBA-Schlüssel
WBA25DP020N237547	Geschlossen SUV 5-Türer	5	Allrad permanent	0005/DGR

Erstzulassung	Halter lt. Zulbesch. II	Gesamtfahrl. lt. Km-Zähler	Leistung (kW)	Anzahl Zylinder	Hubraum (ccm)	HU
19.09.2023	k. A.	18.331 km	135 kW	4	1998	09/28

Ehemalige Nutzung	Raucherfahrzeug	letzter KD am	Letzter KD (km)
keine Sondernutzung	nein	07/26	17.405 km

Farbe	Lackierung	Reimport	nächster KD am	nächster KD (km)
ALPINWEISS III	k. A.	nein	k. A.	23.000 km

Scheckheft	Scheckheft Bemerkung
elektronisch vollständig	

Polster	Polsterfarbe	Getriebe
k. A.	SENSATEC PERFORIERT SCHW..	Automatik

Antrieb & Energie

Kraftstoff	Schadstoffklasse	CO_2-Emission (g/km)	Energieeffizienzklasse
Benzin	Euro 6d	172-192 (WLTP)	keine Angabe

Sonstiges

Zahnriemen gewechselt: keine Angabe	Dieselpartikelfilter vorhanden: k.A.	Chiptuning: nein

Ausstattung

Serienausstattung:

Ablagemöglichkeiten	Active Guard	Airbag für Fahrer und Beifahrer
Airbag: 2 Seitenairbags vorne	Airbag: Beifahrerairbag-Deaktivierung	Airbag: Knieairbag für Fahrer und Beifah
Airbag: Kopfairbag für 1. und 2. Sitzrei	Allradantrieb xDrive	Anti-Blockier-System (ABS) inkl. Bremsas
Armauflagen vorne und hinten	Aufmerksamkeitsassistent	Außenspiegel, elek. einstell.-u. beheizb
Automatische Heckklappenbetätigung	Bordcomputer inkl. Check-Control	Brake Energy Regeneration
Bremsleuchte, dritte	ConnectedDrive Services	Drehzahlmesser
Durchladesystem	Dyn. Stabilitäts Control (DSC) inkl. DTC	Fahrerlebnisschalter
Fensterheber elektrisch vorn und hinten	Frontscheibenwaschdüsen beheizt	Fußmatten in Velours
Gepäckraumabdeckung und -trennnetz	Geschwindigkeitsregelung mit Bremsfunkt.	Getränkehalter
Getriebe: 8-Gang-Automatic Getriebe	Heckleuchten in LED-Technik	Heckscheibenheizung
Heckscheibenwischer	Innenbeleuchtung	Intelligenter Notruf inkl. TeleServices
Interieurleisten: Schwarz hochglänzend	Kindersicherung in den hinteren Türen	Kindersitzbefestigung ISOFIX
Klimaautomatik mit 3-Zonen-Regelung	Kopfstützen (5) vorne und hinten	LED-Scheinwerfer
Lenkrad: Sport-Leder	Lenksäulenverstellung in Höhe und Länge	Mittelarmlehne im Fond
Navigationsystem: BMW Live Cockpit Plus	Ottopartikelfilter	Paket: Connected Package Professional
Paket: Innen- und Außenspiegelpaket	Paket: Nichtraucher	Parkbremse, elektromechanisch
Parking Assistant	Passiver Fußgängerschutz	Polsterung: Sensatec perforiert
Räder: 18´ LM V-Speiche 618	Räderzubehör: Radsicherungsschrauben	Räderzubehör: Reifendruck-Kontrolle
Radiozubehör: DAB-Tuner	Radiozubehör: Lautsprechersystem Stereo	Radiozubehör: USB-Anschluss
Regensensor mit aut. Fahrlichtsteuerung	Rekuperationssystem	Scheibenwaschdüsen beheizt
Servotronic	Sicherheitsgurte (3-Punkt-Automatik)	Sitze: Rücksitzlehne geteilt umklappbar
Sitze: Sitzheizung vorn	Sitze: Sportsitze für Fahrer - Beifahrer	Speed Limiter
Start-/Stop-Knopf	Steckdose (12 V)	Stoßfänger-Sys. m. auswechs. Verformung.
Telefon: WLAN Hotspot	Verzurrösen im Gepäckraum	Vorbereitung Fahrerassistenz l
Wärme-/Sonnenschutzverglasung	Warndreieck	Wegfahrsperre Elektronisch
Zentralverriegelung		

Sonderausstattung:

Anhängerkupplung	Driving Assistant	Lackierung: Alpinweiß
M Hochglanz Shadow Line	Modellschriftzug-Entfall	Verglasung: Sonnenschutzverglasung

Vorschäden

Vorschäden:

Tauschaggregat	Lackarbeit	Technischer Mangel	Sonstige Beschädigung	Vorschadenhöhe
nein	ja	nein	nein	0,00 €

(U) Lackarbeit -> Stoßfänger hinten: Nachlackierung ersichtlich mit Staubeinschlüsse + Lackwellig! / Werkslackierung (0,00 €)

Unfallfreiheit

Unfallfrei = nein

reparierte Unfallschäden: 1

(Unfallschäden sind in den jeweiligen Abschnitten mit einem **(U)** gekennzeichnet)

Lackdicke

Fondseite links	Tür hinten links	Tür vorne links	Kotflügel vo.li.	Heckklappe	Dach	Motorhaube	Fondseite rechts	Tür h. rechts	Tür vorne rechts	Kotflügel vo.re.
serienmäßig	serienmäßig	serienmäßig	serienmäßig	serienmäßig	serienmäßig	serienmäßig	serienmäßig	serienmäßig	serienmäßig	serienmäßig

Bayerische Motorenwerke AG
Niederlassung Mannheim
Neckarauer Str. 164-166, 68163 Mannheim

Carver-Angebot

GA-Lagernummer: 2233726

Reifen u. Felgen	Reifenart (montiert)		Felgenbeschreibung	
	Sommerreifen (LM-Felgen, Original-Felgen)		k. A.	
	Reifen vorne	VL	VR	
	225/60 R18 104W	6,00 mm (Pirelli)	6,00 mm (Pirelli)	
	Reifen hinten	HL	HR	
	225/60 R18 104W	6,00 mm (Pirelli)	6,00 mm (Pirelli)	
	Bemerkung			Ausstattung ER
				k. A.

Optischer Zustand	
Außenspiegel R Blinker Kratzer Minderwert	
Außenspiegelgehäuse rechts - Lackieren (Blende unten)	
Fondseite rechts - Delle - drücken (Kleine Delle GS inklusive Kratzer A+P GS)	
Fondseite rechts - Delle - smartrepair (Inklusive Kratzer Austupfen (A+P))	
Stoßfänger hinten - Kratzer - polieren (A+P erhöhter Aufwand)	
Stoßfänger hinten Nachlackierung ersichtlich! (im Radarbereich unzulässig! Stoßfänger hinten ersetzen)	
Stoßfänger vorne Blende Kratzer GS	
Tür hinten links - Delle - drücken (Inklusive Kratzer Austupfen (A+P))	
Windschutzscheibe - Oberflächensteinschläge - Gebrauchsspur (GS)	
Technischer Zustand	
Fehlteile und Dienstleistungen	
COC-Papiere fehlen	erledigt
Fahrzeugabmeldung durch Autohaus	erledigt
Kundendienstscheckheft fehlt	
Zulassungsbescheinigung Teil II fehlt	erledigt

Bayerische Motorenwerke AG
Niederlassung Mannheim
Neckarauer Str. 164-166, 68163 Mannheim

Carver-Angebot

GA-Lagernummer: 2233726

Fahrzeugbilder









Bayerische Motorenwerke AG
Niederlassung Mannheim
Neckarauer Str. 164-166, 68163 Mannheim

Carver-Angebot

GA-Lagernummer: 2233726

Fahrzeugbilder









Bayerische Motorenwerke AG
Niederlassung Mannheim
Neckarauer Str. 164-166, 68163 Mannheim

Carver-Angebot

GA-Lagernummer: 2233726

Fahrzeugbilder









Bayerische Motorenwerke AG
Niederlassung Mannheim
Neckarauer Str. 164-166, 68163 Mannheim

Carver-Angebot

GA-Lagernummer: 2233726

Fahrzeugbilder









Bayerische Motorenwerke AG
Niederlassung Mannheim
Neckarauer Str. 164-166, 68163 Mannheim

Carver-Angebot

GA-Lagernummer: 2233726

Fahrzeugbilder





Bayerische Motorenwerke AG
Niederlassung Mannheim
Neckarauer Str. 164-166, 68163 Mannheim


Carver-Angebot

GA-Lagernummer: 2233726

Schadensbilder



Windschutzscheibe - Oberflächensteinschläge - Gebrauchsspur



Tür hinten links - Delle - drücken



Stoßfänger hinten Nachlackierung ersichtlich!



Stoßfänger hinten Nachlackierung ersichtlich!

Bayerische Motorenwerke AG
Niederlassung Mannheim
Neckarauer Str. 164-166, 68163 Mannheim

Carver-Angebot

GA-Lagernummer: 2233726

Schadensbilder



Stoßfänger hinten Nachlackierung ersichtlich!



Stoßfänger hinten Nachlackierung ersichtlich!



Stoßfänger hinten Nachlackierung ersichtlich!



Stoßfänger hinten - Kratzer - polieren

Bayerische Motorenwerke AG
Niederlassung Mannheim
Neckarauer Str. 164-166, 68163 Mannheim

Carver-Angebot

GA-Lagernummer: 2233726

Schadensbilder




Fondseite rechts - Delle - drücken



Fondseite rechts - Delle - smartrepair



Außenspiegelgehäuse rechts - Lackieren



Außenspiegel R Blinker Kratzer Minderwert

Bayerische Motorenwerke AG
Niederlassung Mannheim
Neckarauer Str. 164-166, 68163 Mannheim

Carver-Angebot

GA-Lagernummer: 2233726

Schadensbilder



Stoßfänger vorne Blende Kratzer GS