Bayerische Motorenwerke AG
Niederlassung Mannheim
Inselstr. 2, 68169 Mannheim

Carver-Angebot

GA-Lagernummer: 2024626

Umsatzsteuer	§25a
nein	ja

Fahrzeugdaten	Hersteller: HYUNDAI		Typ: i10 1.0 EDITION 30		Modell: i10 1.0 EDITION 30		
	VIN: NLHDN51AAMZ103572		Aufbau: Limousine Fließheck 5-Türer		Anzahl Türen: 5	Antriebsart: Vorderradantrieb	KBA-Schlüssel: 5984/ABJ
	Erstzulassung: 15.02.2022	Halter lt. Zulbesch. II: 1	Gesamtfahrl. lt. Km-Zähler: 53.953 km	Leistung (kW): 49 kW	Anzahl Zylinder: 3	Hubraum (ccm): 998	HU: 02/27
	Ehemalige Nutzung: keine Sondernutzung				Raucherfahrzeug: nein	letzter KD am: 09/26	Letzter KD (km): 52.681 km
	Farbe: Aqua Turquoise		Lackierung: k. A.		Reimport: nein	nächster KD am: k. A.	nächster KD (km): k. A.
	Scheckheft: Vollständig	Scheckheft Bemerkung:					
	Polster: k. A.		Polsterfarbe: Black		Getriebe: Manuelles Getriebe		
Antrieb & Energie	Kraftstoff: Benzin	Schadstoffklasse: Euro 6d	CO_2-Emission (g/km): 110-122 (WLTP)		Energieeffizienzklasse: keine Angabe		
Sonstiges	Zahnriemen gewechselt: keine Angabe	Dieselpartikelfilter vorhanden: k.A.	Chiptuning: nein				

Ausstattung

Vorschäden

Vorschäden:

Tauschaggregat	Lackarbeit	Technischer Mangel	Sonstige Beschädigung	Vorschadenhöhe
nein	nein	nein	nein	€

Unfallfreiheit

Unfallfrei = ja

Lackdicke

Fondseite links	Tür hinten links	Tür vorne links	Kotflügel vo.li.	Heckklappe	Dach	Motorhaube	Fondseite rechts	Tür h. rechts	Tür vorne rechts	Kotflügel vo.re.
serienmäßig	serienmäßig	serienmäßig	serienmäßig	serienmäßig	serienmäßig	serienmäßig	serienmäßig	serienmäßig	serienmäßig	serienmäßig

Reifen u. Felgen

Reifenart (montiert): Sommerreifen (LM-Felgen)			Felgenbeschreibung: k. A.
Reifen vorne: 185/55R15 82H	VL: 7,00 mm (Fulda)		VR: 7,00 mm (Fulda)
Reifen hinten: 185/55R15 82H	HL: 7,00 mm (Kumho)		HR: 7,00 mm (Kumho)
Bemerkung:			Ausstattung ER: k. A.

Optischer Zustand

Motorhaube - Steinschlag - austupfen (A+P - GS)

Stoßfänger hinten - Kratzer - lackieren (und leicht verformt)

Tür hinten links - Kratzer - polieren (A+P - GS)

Tür hinten rechts - Kratzer - polieren (A+P - GS)

Tür vorne rechts - Delle - drücken (und Kratzer A+P - GS)

Windschutzscheibe - Oberflächensteinschläge - Gebrauchsspur

Technischer Zustand

Bayerische Motorenwerke AG
Niederlassung Mannheim
Inselstr. 2, 68169 Mannheim

Carver-Angebot

GA-Lagernummer: 2024626

Fahrzeugbilder









Bayerische Motorenwerke AG
Niederlassung Mannheim
Inselstr. 2, 68169 Mannheim

Carver-Angebot

GA-Lagernummer: 2024626

Fahrzeugbilder









Bayerische Motorenwerke AG
Niederlassung Mannheim
Inselstr. 2, 68169 Mannheim

Carver-Angebot

GA-Lagernummer: 2024626

Fahrzeugbilder






Bayerische Motorenwerke AG
Niederlassung Mannheim
Inselstr. 2, 68169 Mannheim

Carver-Angebot

GA-Lagernummer: 2024626

Schadensbilder



Motorhaube - Steinschlag - austupfen



Tür hinten links - Kratzer - polieren



Stoßfänger hinten - Kratzer - lackieren




Tür hinten rechts - Kratzer - polieren

Bayerische Motorenwerke AG
Niederlassung Mannheim
Inselstr. 2, 68169 Mannheim


Carver-Angebot

GA-Lagernummer: 2024626

Schadensbilder



Tür hinten rechts - Kratzer - polieren



Tür vorne rechts - Delle - drücken



Tür vorne rechts - Delle - drücken



Stoßfänger hinten - Kratzer - lackieren