Bayerische Motorenwerke AG
Niederlassung Mannheim
Neckarauer Str. 164-166, 68163 Mannheim

Carver-Angebot

GA-Lagernummer: 2203326

Umsatzsteuer	§25a
ja	nein

Fahrzeugdaten

Hersteller	Typ	Modell
BMW	M850i xDrive Gran Coupe	M850i xDrive Gran Coupe

VIN	Aufbau	Anzahl Türen	Antriebsart	KBA-Schlüssel
WBAGV81060CL77960	Coupe Stufenheck 4-Türer	4	Allrad permanent	0005/CVJ

Erstzulassung	Halter lt. Zulbesch. II	Gesamtfahrl. lt. Km-Zähler	Leistung (kW)	Anzahl Zylinder	Hubraum (ccm)	HU
18.10.2022	1	45.336 km	390 kW	8	4395	11/27

Ehemalige Nutzung	Raucherfahrzeug	letzter KD am	Letzter KD (km)
keine Sondernutzung	nein	06/26	42.639 km

Farbe	Lackierung	Reimport	nächster KD am	nächster KD (km)
BLACK SAPPHIRE METALLIC	Metallic	nein	k. A.	22.000 km

Scheckheft	Scheckheft Bemerkung
Vollständig	

Polster	Polsterfarbe	Getriebe
Leder	IND.VOLLLEDERAUSST./FIONAR..	Automatik

Antrieb & Energie

Kraftstoff	Schadstoffklasse	CO_2-Emission (g/km)	Energieeffizienzklasse
Benzin	Euro 6d	243-251 (WLTP)	keine Angabe

Sonstiges

Zahnriemen gewechselt: keine Angabe	Dieselpartikelfilter vorhanden: k.A.	Chiptuning: nein

Ausstattung

Serienausstattung:

Ablagemöglichkeiten	ABS inkl. CBC	Active Protection
Adaptiver LED-Scheinwerfer	Airbag Fahrer- und Bei.seite´Full-Size´	Airbag: 2 Seitenairbags vorne
Airbag: Beifahrerairbag-Deaktivierung	Airbag: Knieairbag für Fahrer und Beifah	Airbag: Kopfairbag für 1. und 2. Sitzrei
Alarmanlage	Allradantrieb xDrive	Ambientes Licht
Armauflage vorn	Aufmerksamkeitsassistent	Außenspiegel auto. abblendend
Außentemperaturanzeige	BMW Display Key	BMW Gestiksteuerung
Bremsassistent	Bremsleuchte, dritte	Bremsleuchte, dynamisch
Check-Control	ConnectedDrive Services	Crash Sensor
Drehzahlmesser	Driving Assistant	Durchladesystem
Dy. Stabilitäts-Contr.(DSC) inkl.(DTC)	Dynamische Dämpfer Control	Einstiegsleisten mit M Schriftzug
Exterieurumfänge in Galvanik Cerium Grey	Fahrerlebnisschalter mit Adaptive Modus	Fahrwerk: Adaptives M Fahrwerk
Favoritentasten mit 8 programmi. Tasten	Fensterheber elektrisch (2)	Fernlichtassistent
Freisprecheinrichtung mit USB-Schnittst.	Fußmatten in Velours	Geschwindigkeitsregelung mit Bremsfunkt.
Gesetzlicher Notruf	Getränkehalter, jeweils 2 vorn und hin.	Getriebe: Steptronic Sport Getriebe
Heckklappenbetätigung automatisch	Heckleuchten in LED-Technik	Heckscheibenheizung
Innenbeleuchtung	Integral-Aktivlenkung	Kindersitzbefestigung ISOFIX
Klimaautomatik mit 4-Zonenregelung	Komfortzugang mit BMW Digital Key	Kopfstützen vorn (Aktiv) und hinten
Lenkrad: M Lederlenkrad	Lenkrad: Multifunktion für Lenkrad	Lenksäule: elektrisch einstellbar
M Dachhimmel Anthrazit	M Hochglanz Shadow Line	M Interieurleisten Aluminium Trace dunke
M spezifischer Außenspiegel	M Sportbremse	M Sportdifferential
Navigationssystem: BMW Live Cockpit Prof	Ottopartikelfilter	Paket: Connected Package Professional
Paket: M Aerodynamik	Paket: M Technik Paket	Park Distance Control (PDC) vorn/hinten
Parkbremse mit Automatic Hold Funktion	Parking Assistant	Personal Profile
Räderzubehör: Radsicherungsschrauben	Räderzubehör: Reifendruck-Kontrolle	Radiozub.: Harman/Kardon Surround Sound
Radiozubehör: DAB-Tuner	Regensensor und aut. Fahrlichtsteuerung	Scheibenwaschdüsen beheizt
Servotronic	Sicherheitsgurte (3-Punkt-Automatik)	Sitz: Sitzheizung vorn
Sitze: Sitzverstellung elekt. m. Memory	Soft-Close-Automatik für Türen	Speed Limiter
Start-/Stop-Knopf	Steckdose (12 V)	Stoßfänger-Sys. m. auswechs. Verformung.
Telefon: Intelligenter Notruf inkl. Tele	Telefon: Telefonie mit Wireless Charging	Telefon: WLAN Hotspot
Verzurrösen im Gepäckraum	Wärme-/Sonnenschutzverglasung	Warndreieck mit Erste-Hilfe-Set
Wegfahrsperre elektronisch	Zentralverriegelung m. Funkfernbedienung	

Sonderausstattung:

BMW Laserlicht	Driving Assistant Professional	Fahrwerk: Adaptives M Fahrwerk Profess.
Glasapplikation CraftedClarity für Inter	Interieurleisten BMW Individual Pianol.	Klimaverglasung-Frontscheibe
Lackierung: Metallic	M Dachhimmel Alcantara anthraz.	M Leuchten Shadow Line
M Shadow-Line, hochglanz erweitert	M Sportbremse, schwarz hochglänzend	Modellschriftzug-Entfall
Paket: Innovationspaket	Paket: M Carbon Exterieurpaket	Paket: M Performance Paket
Paket: Wärmekomfort Paket vorne	Panorama Glasdach	Parking Assistant Plus
Polster BMW Ind. Vollllederausst. Merino	Räder: 20´ M LM Y-Sp. 728 m.Notlauf.	Sitze: Aktive Sitzbelüftung vorn
Sitze: Sitzheizung vorne und hinten	Sonnenschutzrollo elek. f. Heckscheibe	Sonnenschutzrollos
Verglasung: Sonnenschutzverglasung		

Bayerische Motorenwerke AG
Niederlassung Mannheim
Neckarauer Str. 164-166, 68163 Mannheim

Carver-Angebot

GA-Lagernummer: 2203326

Vorschäden	**Vorschäden:**				
	Tauschaggregat: nein	Lackarbeit: nein	Technischer Mangel: nein	Sonstige Beschädigung: ja	Vorschadenhöhe: 5.200,98 €
	(U) Sonstige Beschädigung -> keine Angabe: keine Angabe (0,00 €) (U) Sonstige Beschädigung -> Stoßfänger vorne: Vollkaskoschaden 02/2025 i.H. rep. (5.200,98 €)				
Unfallfreiheit	Unfallfrei = nein				
	reparierte Unfallschäden: 2 (Unfallschäden sind in den jeweiligen Abschnitten mit einem **(U)** gekennzeichnet)				

Lackdicke	Fondseite links	Tür hinten links	Tür vorne links	Kotflügel vo.li.	Heckklappe	Dach	Motorhaube	Fondseite rechts	Tür h. rechts	Tür vorne rechts	Kotflügel vo.re.
	serienmäßig	serienmäßig	serienmäßig	serienmäßig	serienmäßig	serienmäßig	serienmäßig	serienmäßig	serienmäßig	serienmäßig	serienmäßig

Reifen u. Felgen	Reifenart (montiert)	Felgenbeschreibung
	Sommerreifen (LM-Felgen, Original-Felgen)	k. A.

	Reifen vorne	VL	VR
	245/35R20 95Y	7,00 mm (Dunlop)	7,00 mm (Dunlop)
	Reifen hinten	**HL**	**HR**
	275/30R20 97Y	7,00 mm (Dunlop)	7,00 mm (Dunlop)
	Bemerkung		Ausstattung ER: k. A.

Optischer Zustand

- Carbon Blende Stoßstange hinten beschädigt - ern.
- Carbon Spiegelgehäuse re. beschädigt - erneuern
- Einstieg Tür HL verschrammt - A+P GS
- Emblem Türeinstieg VL Delle - erneuern
- Fahrersitzbacke verschrammt - Minderwert
- Felge (Sommer-Radsatz) - Hinterachse links - beschädigt, inst. und lackieren
- Felge (Sommer-Radsatz) - Hinterachse rechts - beschädigt, inst. und lackieren
- Felge (Sommer-Radsatz) - Vorderachse links - beschädigt, erneuern (zu tief beschädigt, ers.)
- Felge (Sommer-Radsatz) - Vorderachse rechts - beschädigt, inst. und lackieren
- Fondseite links - Delle - drücken
- Fondseite rechts - Kratzer - lackieren (Delle+Kratzer)
- Motorhaube - Kratzer - polieren (A+P GS)
- Stoßfänger hinten - Kratzer - polieren (A+P GS)
- Stoßfänger vorne - Verformt - erneuern
- Tür hinten links - Kratzer - polieren (A+P GS)
- Türdichtgummi VL beschädigt - erneuern
- Zusatzblinkleuchte VR beschädigt - erneuern (Verbundarbeit mit Spiegelkappe)

Technischer Zustand

Inspektion - HU/AU (Nachweis fehlt)	
Software prüfen	repariert

Fehlteile und Dienstleistungen

HU-Bescheinigung fehlt	
COC-Papiere fehlen	erledigt
Fahrzeugabmeldung durch Autohaus	erledigt
Kundendienstscheckheft fehlt	
Zulassungsbescheinigung Teil II fehlt	erledigt

Bayerische Motorenwerke AG
Niederlassung Mannheim
Neckarauer Str. 164-166, 68163 Mannheim

Carver-Angebot

GA-Lagernummer: 2203326

Fahrzeugbilder









Bayerische Motorenwerke AG
Niederlassung Mannheim
Neckarauer Str. 164-166, 68163 Mannheim

Carver-Angebot

GA-Lagernummer: 2203326

Fahrzeugbilder










Bayerische Motorenwerke AG
Niederlassung Mannheim
Neckarauer Str. 164-166, 68163 Mannheim

Carver-Angebot

GA-Lagernummer: 2203326

Fahrzeugbilder









Bayerische Motorenwerke AG
Niederlassung Mannheim
Neckarauer Str. 164-166, 68163 Mannheim

Carver-Angebot

GA-Lagernummer: 2203326

Fahrzeugbilder









Bayerische Motorenwerke AG
Niederlassung Mannheim
Neckarauer Str. 164-166, 68163 Mannheim

Carver-Angebot

GA-Lagernummer: 2203326

Schadensbilder



Motorhaube - Kratzer - polieren



Tür hinten links - Kratzer - polieren



Einstieg Tür HL verschrammt - A+P GS



Einstieg Tür HL verschrammt - A+P GS

Bayerische Motorenwerke AG
Niederlassung Mannheim
Neckarauer Str. 164-166, 68163 Mannheim

Carver-Angebot

GA-Lagernummer: 2203326

Schadensbilder



Fondseite links - Delle - drücken



Türdichtgummi VL beschädigt - erneuern



Türdichtgummi VL beschädigt - erneuern



Türdichtgummi VL beschädigt - erneuern

Bayerische Motorenwerke AG
Niederlassung Mannheim
Neckarauer Str. 164-166, 68163 Mannheim

Carver-Angebot

GA-Lagernummer: 2203326

Schadensbilder



Emblem Türeinstieg VL Delle - erneuern


Stoßfänger hinten - Kratzer - polieren


Fondseite rechts - Kratzer - lackieren


Fondseite rechts - Kratzer - lackieren

Bayerische Motorenwerke AG
Niederlassung Mannheim
Neckarauer Str. 164-166, 68163 Mannheim

Carver-Angebot

GA-Lagernummer: 2203326

Schadensbilder



Fahrersitzbacke verschrammt - Minderwert



Carbon Blende Stoßstange hinten beschädigt - ern.



Carbon Blende Stoßstange hinten beschädigt - ern.



Carbon Blende Stoßstange hinten beschädigt - ern.

Bayerische Motorenwerke AG
Niederlassung Mannheim
Neckarauer Str. 164-166, 68163 Mannheim

Carver-Angebot

GA-Lagernummer: 2203326

Schadensbilder



Carbon Spiegelgehäuse re. beschädigt - erneuern



Zusatzblinkleuchte VR beschädigt - erneuern



Felge (Sommer-Radsatz) - Vorderachse links - beschädigt, erneuern



Felge (Sommer-Radsatz) - Vorderachse links - beschädigt, erneuern

Bayerische Motorenwerke AG
Niederlassung Mannheim
Neckarauer Str. 164-166, 68163 Mannheim

Carver-Angebot

GA-Lagernummer: 2203326

Schadensbilder



Felge (Sommer-Radsatz) - Vorderachse links - beschädigt, erneuern



Felge (Sommer-Radsatz) - Vorderachse rechts - beschädigt, inst. und lackieren



Felge (Sommer-Radsatz) - Vorderachse rechts - beschädigt, inst. und lackieren



Felge (Sommer-Radsatz) - Vorderachse rechts - beschädigt, inst. und lackieren

Bayerische Motorenwerke AG
Niederlassung Mannheim
Neckarauer Str. 164-166, 68163 Mannheim

Carver-Angebot

GA-Lagernummer: 2203326

Schadensbilder



Felge (Sommer-Radsatz) - Hinterachse links - beschädigt, inst. und lackieren



Felge (Sommer-Radsatz) - Hinterachse links - beschädigt, inst. und lackieren



Felge (Sommer-Radsatz) - Hinterachse links - beschädigt, inst. und lackieren



Felge (Sommer-Radsatz) - Hinterachse links - beschädigt, inst. und lackieren

Bayerische Motorenwerke AG
Niederlassung Mannheim
Neckarauer Str. 164-166, 68163 Mannheim

Carver-Angebot

GA-Lagernummer: 2203326

Schadensbilder



Felge (Sommer-Radsatz) - Hinterachse rechts - beschädigt, inst. und lackieren



Felge (Sommer-Radsatz) - Hinterachse rechts - beschädigt, inst. und lackieren



Felge (Sommer-Radsatz) - Hinterachse rechts - beschädigt, inst. und lackieren



Stoßfänger vorne - Verformt - erneuern

Bayerische Motorenwerke AG
Niederlassung Mannheim
Neckarauer Str. 164-166, 68163 Mannheim

Carver-Angebot

GA-Lagernummer: 2203326

Schadensbilder



Stoßfänger vorne - Verformt - erneuern



Stoßfänger vorne - Verformt - erneuern



Stoßfänger vorne - Verformt - erneuern



Stoßfänger vorne - Verformt - erneuern

Bayerische Motorenwerke AG
Niederlassung Mannheim
Neckarauer Str. 164-166, 68163 Mannheim

Carver-Angebot

GA-Lagernummer: 2203326

Schadensbilder



Stoßfänger vorne - Verformt - erneuern



Stoßfänger vorne - Verformt - erneuern