Ing.-Büro Schuppert & Tenne GmbH
Leimbachstraße 207-209 · 57074 Siegen
Ernst-Heinkel-Str. 2 · 57299 Burbach
Fon: 0271 331055 · Fax 0271 335102
Mail: **info@svdemmer.de**

Dipl.-Ing. Andreas **Demmer**
Kfz-Sachverständigenbüro
operated by
Ingenieurbüro Schuppert & Tenne GmbH

Ingenieurbüro Schuppert Tenne GmbH , Leimbachstr. 207 - 209, 57074 Siegen

Firma
Porsche Zentrum Siegen
Marienhütte 14
57080 Siegen

PRÜFGUTACHTEN

STLP26081149

Bei Rückfragen bitte immer angeben.

Betrifft	Zustandsbericht
Auftrag vom / durch	**03.08.2026 / Herrn Gedig**
Sachverständiger	
Besichtigungsdatum	**04.08.2026 16:15 Uhr**



Festgestelltes Untersuchungsergebnis

Reparaturen sind notwendig (Details siehe Prüfprotokoll) **Alle Angaben in EUR ohne MwSt.**

Anhang

23 Seiten
Fahrzeugbeschreibung
Zustandsbericht / Fotos

Bewertungsdatum:
Siegen, den 05.08.2026

TECHNISCHE DATEN UND FAHRZEUGBESCHREIBUNG

Fahrzeugart	Pkw, SUV, Kleintransporter
Aufbauart	Targa
Fabrikat	Porsche
Typ / Untertyp	911 (Typ 992)(01.2019->) / Targa 4 S
Fahrzeug-Ident-Nummer	WP0ZZZ99ZNS228199
Amtliches Kennzeichen	MK GG 2
KBA-Nummer	0583/ALL
Erste / Letzte Zulassung	03.01.2022 / 21.08.2024
Hubraum / Leistung	2.981 cm³ / 331 kW (450 PS)
Motor	Motor 3,0 Ltr. - 331 kW KAT
Motorart / Zylinder / Motorbauart	Benzin / 6 / Boxermotor
Abgascode	Euro 6d
Getriebe / Anzahl der Gänge	Automatik / 8
Türen / Sitze	2 / 4
Leer- / zul. Gesamtgewicht / Nutzlast	1.675 / 2.085 / 410 kg
Länge / Breite / Höhe	4.519 / 1.852 / 1.299 mm
Anzahl Achsen	2
Antriebsart	Allradantrieb
Laufleistung abgelesen	41.138 km
Farbe	schwarz Verdeck, schwarz
Sonstiges	Das Fahrzeug wurde am 04.08.2026 beim Porsche Zentrum Siegen besichtigt. Bei der Überprüfung der Lackschichtdicke wurden erhöhte Werte im Bereich der rechten Fahrzeugseite festgestellt.

BEREIFUNG

montierte Bereifung

Achse	Hersteller	Dimension / Bezeichnung
1	Pirelli	245/35 ZR20 (91Y) P-Zero NA1 FSL S.C.
2	Pirelli	305/30 ZR21 (100Y) P-Zero NA1 S.C

Profiltiefe in mm

links	rechts
5	5
5	5

Bereifung Achse 1: PKW-Sommer
Bereifung Achse 2: PKW-Sommer

SERIENAUSSTATTUNG

Airbag Fahrer-/Beifahrerseite, Antriebsart: Allradantrieb, Außenspiegel asphärisch, links, Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar, beide, Blinkleuchten LED, Bremssättel Rot lackiert, Connect Plus (Bluetooth, Apple CarPlay, WLAN, Vehicle-Tracking-System), Dachhimmel Stoff, Diebstahl-Warnanlage mit Innenraumüberwachung, Drehzahlmesser, Einschaltautomatik für Fahrlicht, Einstiegsblenden mit Modellbezeichnung (Aluminium), Fahrassistenz-System: Berganfahr-Assistent (Hill-Holder), Fahrassistenz-System: Kollisionswarnsystem mit Bremseingriff und Fußgängererkennung, Fensterheber elektrisch, Fußmatten, Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat), Getriebe 8-Gang - Doppelkupplungsgetriebe (PDK), Getränkehalter, Hauptscheinwerfer LED, Heckleuchten LED, Heckscheibe heizbar, Heckspoiler, Innenraumfilter: Aktivkohlefilter (Geruchsfilter), Interieur-Paket: Diamar Dark Silver, Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Beifahrersitz, Karosserie: 2-türig, Keyless Drive, Kleiderhaken Sitzrückenlehne Leder, Klimaautomatik 2-Zonen, Kopf-Airbag-System Porsche Side Impact Protection System (POSIP), Kopf-Schulter-Airbag vorn (Thoraxbag), Lenkrad (Sport/Glattleder, 3-Speichen) mit Multifunktion, Mobile Online Dienste Android Auto, Motor 3,0 Ltr. - 331 kW KAT, Otto-Partikelfilter (OPF), Parkbremse elektrisch, Porsche Active Suspension Management (PASM), Porsche Communications Management (PCM) inkl. Online - Navigationsmodul, Porsche Stability Management (PSM), Porsche Torque Vectoring Plus (PTV Plus), Porsche Traction Management (PTM), Radioempfang digital (DAB+), Reifendruck-Kontrollsystem, Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6d, Schriftzug Modellreihe, Schwellerabdeckung / -verkleidung lackiert, Servolenkung elektro-mechanisch, Sport Taste, Start/Stop-Anlage, Targa, Turbo, Uni-Lackierung, Vehicle-Tracking-System (PVTS), Verdeckbetätigung elektrisch, Verglasung getönt, Wegfahrsperre, Zentralverriegelung mit Funkfernbedienung

SONDERAUSSTATTUNG

Ablage-Paket, Außen-/Innenspiegel mit Abblendautomatik und Regensensor, Außenspiegel elektr. anklappbar, Außenspiegel lackiert, Einstiegsleuchte mit LED-Projektor Porsche-Schriftzug, Fahrassistenz-System: Park-Assistent vorn und hinten inkl. Rückfahrkamera und Surround View, Fahrassistenz-System: Spurwechselassistent, Frontscheibe mit Bandfilter oben, Fzg. ohne Modellbezeichnung, Innenausstattung: Ganzleder, abweichende Farbe, Innenraumlicht-Paket / Licht-Design-Paket, Interieur-Zusatzpaket: Türtafel Leder, Lenkrad heizbar (GT Sport / Race-Tex) mit Multifunktion und Schaltfunktion, Lenksäulenverkleidung Leder, LM-Felgen (schwarz, Hochglanz lackiert), Mittelkonsole, Deckel Ablagefach hinten Race-Tex mit Porschewappen, Raucher-Paket, Schwellerverkleidung innen Leder, Servolenkung Plus (geschwindigkeitsabhängig), Sicherheitsgurte farbig, Sitzbelüftung vorn, Sitzheizung vorn, Sonnenblenden Race-Tex, Sound-System BOSE, Sport-Chrono-Paket, Sport-Design-Paket schwarz, Hochglanz, Sportsitze (elektr. verstellbar, 4-Wege), Tankdeckel Exclusive Design, Targa-Bügel schwarz, Verglasung hinten abgedunkelt (Privacyverglasung)

PRÜFBERICHT

Position	Beschreibung

Karosserie aussen / Beleuchtung

Karosserie (Körper)	Fahrzeugzustand entspricht dem Alter und der km-Laufleistung	





Türen	Beifahrertür nachlackiert, Lackläufer und -einschlüsse erkennbar, lackieren	



Kotflügel/Seitenteile	Steinschläge, teilweise unter der Folie, Gebrauchsspuren	





Schweller	rechts nachlackiert, mit Lackläufern und -einschlüssen, lackieren	






Position	Beschreibung
Stoßstange hinten	Heckverkleidung nachlackiert mit Lackeinschlüssen, Kratzer durch Kennzeichen, lackieren


Stoßstange vorne	Frontverkleidung mit Löchern, Kratzer rechtsseitig, Gebrauchsspuren





Scheiben	Gebrauchsspuren



Anfahrschutz	Spoilerlippe leicht verkratzt, Gebrauchsspuren




Innen/Kofferraum/Bereifung

Innenraum allgemein	Abnutzung entsprechend dem Alter- bzw. der km-Laufleistung	






Sitze	Zustand entspricht dem Alter und der km-Laufleistung	


Armaturen/Signaleinr.	Lenkrad abgegriffen, reinigen	





Felgen	Felgenkratzt hinten rechts leicht kratzbeschädigt, lackieren	





Profiltiefe in mm	siehe Anlage Fahrzeugdaten	

Motorraum/Bodengruppe/Bremsen/Lenkung

Rahmen/Bodengruppe	kratzbeschädigt, instandsetzen	





Betriebsbremse	Bremsscheiben eingelaufen, Gebrauchsspuren	




Zusammenfassung der Reparaturkosten

Alle Kosten in EUR ohne MwSt.



Bild: Karosserie (Körper)



Bild: Karosserie (Körper)



Bild: Karosserie (Körper)



Bild: Türen




Bild: Kotflügel/Seitenteile



Bild: Schweller



Bild: Schweller



Bild: Schweller




Bild: Stoßstange hinten




Bild: Stoßstange hinten



Bild: Stoßstange hinten




Bild: Stoßstange vorne



Bild: Stoßstange vorne



Bild: Scheiben



Bild: Anfahrschutz



Bild: Innenraum allgemein



Bild: Innenraum allgemein



Bild: Innenraum allgemein



Bild: Sitze




Bild: Sitze



Bild: Sitze



Bild: Armaturen/Signaleinr.



Bild: Armaturen/Signaleinr.



Bild: Armaturen/Signaleinr.



Bild: Felgen



Bild: Felgen



Bild: Felgen



Bild: Rahmen/Bodengruppe



Bild: Rahmen/Bodengruppe



Bild: Rahmen/Bodengruppe



Bild: Betriebsbremse



Bild: Betriebsbremse