Ing.-Büro Schuppert & Tenne GmbH
Leimbachstraße 207-209 · 57074 Siegen
Ernst-Heinkel-Str. 2 · 57299 Burbach
Fon: 0271 331055 · Fax 0271 335102
Mail: **info@svdemmer.de**

Dipl.-Ing. Andreas **Demmer**
Kfz-Sachverständigenbüro
operated by
Ingenieurbüro Schuppert & Tenne GmbH

Ingenieurbüro Schuppert Tenne GmbH , Leimbachstr. 207 - 209, 57074 Siegen

Firma
Porsche Zentrum Siegen
Marienhütte 14
57080 Siegen

PRÜFGUTACHTEN

STLP26101617

Bei Rückfragen bitte immer angeben.

Betrifft	Zustandsbericht
Auftrag vom / durch	**26.10.2026 / Herrn Zrno**
Sachverständiger	**Lucas Pohlmann**
Besichtigungsdatum	**27.10.2026 10:00 Uhr**



Festgestelltes Untersuchungsergebnis

Alle Angaben in EUR ohne MwSt.

Anhang

31 Seiten
Fahrzeugbeschreibung
Zustandsbericht / Fotos

Bewertungsdatum:
Siegen, den 30.10.2026
Lucas Pohlmann

TECHNISCHE DATEN UND FAHRZEUGBESCHREIBUNG

Fahrzeugart	Pkw, SUV, Kleintransporter
Aufbauart	Coupé
Fabrikat	Porsche
Typ / Untertyp	911 (Typ 991)(2011->2019) / Turbo S
Fahrzeug-Ident-Nummer	WP0ZZZ99ZFS161088
KBA-Nummer	0583/AGU
Erste Zulassung	12.03.2015
Hubraum / Leistung	3.800 cm³ / 412 kW (560 PS)
Motor	Motor 3,8 Ltr. - 412 kW Turbo KAT
Motorart / Zylinder / Motorbauart	Benzin / 6 / Boxermotor
Abgascode	Euro 6
Getriebe / Anzahl der Gänge	Automatik / 7
Türen / Sitze	2 / 4
Leer- / zul. Gesamtgewicht / Nutzlast	1.605 / 1.990 / 385 kg
Länge / Breite / Höhe	4.506 / 1.880 / 1.296 mm
Anzahl Achsen	2
Antriebsart	Allradantrieb
Laufleistung abgelesen	51.807 km
Farbe	weiß
Lackart	uni (2-Schicht)
Besichtigungsbedingungen	es stand keine Hebebühne / Hubmittel zur Verfügung
Sonstiges	Das Fahrzeug wurde am 27.10.2026 beim Porsche Zentrum Siegen im Verkaufsraum besichtigt. Bei der Überprüfung der Lackschichtdicke wurden ringsum erhöhte Werte ohne Abweichungen festgestellt.

BEREIFUNG

montierte Bereifung

Achse	Hersteller	Dimension / Bezeichnung	Profiltiefe in mm links	Profiltiefe in mm rechts
1	Michelin	245/35 ZR20 (95Y) Pilot Sport 4S XL N0 FSL	5,5	5,5
2	Michelin	305/30 ZR20 (103Y) Pilot Sport 4S XL N0 FSL	5	5

Bereifung Achse 1: PKW-Sommer
Bereifung Achse 2: PKW-Sommer

SERIENAUSSTATTUNG

Adaptive Sportsitze inkl. Sitzverstellung 18-Wege und Memory-Paket, Airbag Fahrer-/Beifahrerseite, Alarmanlage, Anti-Blockier-System (ABS), Antischlupfregelung (ASR), Antriebsart: Allradantrieb permanent, Automatisches Bremsen Differential (ABD), Außen-/Innenspiegel mit Abblendautomatik und Regensensor, Außenspiegel asphärisch, links, Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar, beide, Außenspiegel Sport Design, Bordcomputer, Bremssättel Gelb lackiert, Dachhimmel Alcantara, Einschaltautomatik für Fahrlicht, Fahrassistenz-System: Park-Assistent vorn und hinten, Fahrassistenz-System: Porsche Dynamic Chassis Control (PDCC), Fensterheber elektrisch, Frontscheibe mit Bandfilter oben, Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat), Getriebe 7-Gang - Doppelkupplungsgetriebe (PDK), Getränkehalter, Hauptscheinwerfer LED inkl. Porsche Dynamic Light System Plus (PDLS+), Heckleuchten LED, Heckscheibe heizbar, Heckspoiler, Innenausstattung: Leder, Innenraumüberwachung (Infrarot-System), Interieur-Paket: Carbon, Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Rücksitz, Karosserie: 2-türig, Keramik-Bremsanlage (Porsche Ceramic Composite Brake, PCCB), Klimaautomatik, Kopf-Airbag-System Porsche Side Impact Protection System (POSIP), Kopf-Schulter-Airbag vorn (Thoraxbag), Lenksäule (Lenkrad) verstellbar, LM-Felgen, Make-up-Spiegel im Fond beleuchtet, Metallic-Lackierung, Motor 3,8 Ltr. - 412 kW Turbo KAT, Motor-Schleppmoment-Regulator (MSR), Parkbremse elektrisch, Porsche Active Suspension Management (PASM), Porsche Communications Management (PCM) inkl. DVD - Navigationsmodul (erweitert), Porsche Stability Management (PSM), Porsche Torque Vectoring Plus (PTV Plus), Reifen-Reparaturkit, Reifendruck-Kontrollsystem, Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6, Seitenairbag vorn, Sonnenblenden mit Spiegel (beleuchtet), Sound-System BOSE, Sport-Chrono-Paket, Sportsitze Plus - Rückenlehnen Leder, Start/Stop-Anlage, Tankdeckel Alu-Optik, Turbo, Verglasung getönt, Wegfahrsperre, Zentralverriegelung mit Funkfernbedienung

SONDERAUSSTATTUNG

Fahrassistenz-System: Verkehrszeichenerkennung, Fußmatten, Fzg. ohne Modellbezeichnung, Mittelkonsole / Ablagenetz, Schiebedach elektrisch (Glas), Servolenkung Plus (geschwindigkeitsabhängig), Sitzheizung vorn, Universal-Schnittstelle Audio

PRÜFBERICHT

Position	Beschreibung

Karosserie aussen / Beleuchtung

Karosserie (Körper)	Fahrzeugzustand entspricht dem Alter und der km-Laufleistung	●








Dach/Schiebedach	Zustand entspricht dem Alter und der km-Laufleistung	●




Hauben	überdurchschnittlich viele Steinschläge	▼






Schweller	Gebrauchsspuren	●




Position	Beschreibung	
Stoßstangen	überdurchschnittlich viele Steinschläge	▼






Spiegel/Zierleisten	Zustand entspricht dem Alter und der km-Laufleistung	●




Spoiler	oberflächliche Verätzungen	▼




Scheiben	überdurchschnittlich viele Steinschläge im Sichtbereich	■






Beleuchtung	überdurchschnittlich viele Steinschläge	▼





Position	Beschreibung	
Anfahrschutz	vorne verkratzt, überdurchschnittlich viele Steinschläge	







Innen/Kofferraum/Bereifung

Innenraum allgemein	Abnutzung entsprechend dem Alter- bzw. der km-Laufleistung	





Sitze	Zustand entspricht dem Alter und der km-Laufleistung	


Armaturen/Signaleinr.	Zustand entspricht dem Alter und der km-Laufleistung	




Koffer-/Laderaum/Aufbau	Abnutzung entsprechend dem Alter- bzw. der km-Laufleistung	



Felgen	Felge VR, HR, HL beschädigt	





Bereifung	vorne an Altersgrenze	








Profiltiefe in mm	siehe Anlage Fahrzeugdaten	

Motorraum/Bodengruppe/Bremsen/Lenkung

Motorraum/Kapselung	Gebrauchsspuren	




Abgasanlage

Blenden angelaufen





Betriebsbremse

Gebrauchsspuren, ohne Befund









Bild: Karosserie (Körper)



Bild: Karosserie (Körper)



Bild: Karosserie (Körper)



Bild: Dach/Schiebedach



Bild: Hauben




Bild: Hauben




Bild: Hauben



Bild: Schweller



Bild: Schweller




Bild: Stoßstangen



Bild: Stoßstangen




Bild: Stoßstangen



Bild: Spiegel/Zierleisten



Bild: Spiegel/Zierleisten




Bild: Spoiler



Bild: Scheiben



Bild: Scheiben



Bild: Scheiben



Bild: Beleuchtung



Bild: Beleuchtung




Bild: Beleuchtung



Bild: Anfahrschutz



Bild: Anfahrschutz



Bild: Anfahrschutz



Bild: Innenraum allgemein



Bild: Innenraum allgemein




Bild: Innenraum allgemein



Bild: Sitze



Bild: Sitze



Bild: Sitze



Bild: Armaturen/Signaleinr.



Bild: Armaturen/Signaleinr.



Bild: Koffer-/Laderaum/Aufbau



Bild: Felgen



Bild: Felgen



Bild: Felgen



Bild: Bereifung



Bild: Bereifung



Bild: Bereifung




Bild: Motorraum/Kapselung



Bild: Motorraum/Kapselung



Bild: Abgasanlage



Bild: Abgasanlage



Bild: Betriebsbremse




Bild: Betriebsbremse



Bild: Betriebsbremse