Ing.-Büro Schuppert & Tenne GmbH
Leimbachstraße 207-209 · 57074 Siegen
Ernst-Heinkel-Str. 2 · 57299 Burbach
Fon: 0271 331055 · Fax 0271 335102
Mail: **info@svdemmer.de**

Dipl.-Ing. Andreas **Demmer** Kfz-Sachverständigenbüro
operated by **Ingenieurbüro Schuppert & Tenne GmbH**

Ingenieurbüro Schuppert Tenne GmbH , Leimbachstr. 207 - 209, 57074 Siegen

Firma
Porsche Zentrum Siegen
Marienhütte 14
57080 Siegen

PRÜFGUTACHTEN

STLP26060887

Bei Rückfragen bitte immer angeben.

Betrifft	Zustandsbericht
Auftrag vom / durch	**24.06.2026 / Herrn Zrno**
Sachverständiger	
Besichtigungsdatum	**24.06.2026 12:45 Uhr**



Festgestelltes Untersuchungsergebnis

Reparaturen sind notwendig (Details siehe Prüfprotokoll) **Alle Angaben in EUR ohne MwSt.**

Anhang

34 Seiten
Fahrzeugbeschreibung
Zustandsbericht / Fotos

Bewertungsdatum:
Siegen, den 12.11.2026

TECHNISCHE DATEN UND FAHRZEUGBESCHREIBUNG

Fahrzeugart	Pkw, SUV, Kleintransporter
Aufbauart	Cabriolet
Fabrikat	Porsche
Typ / Untertyp	911 (Typ 992)(01.2019->) / Carrera 4 Cabriolet
Fahrzeug-Ident-Nummer	WP0ZZZ99ZNS233608
Amtliches Kennzeichen	MA RE 1718
KBA-Nummer	0583/ALH
Erste / Letzte Zulassung	16.03.2022 / 16.03.2022
Hubraum / Leistung	2.981 cm³ / 283 kW (385 PS)
Motor	Motor 3,0 Ltr. - 283 kW Turbo KAT
Motorart / Zylinder / Motorbauart	Benzin / 6 / Boxermotor
Abgascode	Euro 6d
Getriebe / Anzahl der Gänge	Automatik / 8
Türen / Sitze	2 / 4
Leer- / zul. Gesamtgewicht / Nutzlast	1.625 / 2.040 / 415 kg
Länge / Breite / Höhe	4.519 / 1.852 / 1.298 mm
Anzahl Achsen	2
Antriebsart	Allradantrieb
Anzahl Vorbesitzer	0
Anzahl Halter	1
Laufleistung abgelesen	13.162 km
Farbe	GT-silbermetallic Verdeck, rot
Sonstiges	Das Fahrzeug wurde am 24.06.2026 beim Porsche Zentrum Siegen besichtigt. Bei der Überprüfung der Lackschichtdicke wurden Abweichungen an der linken Seitenpartie festgestellt.

BEREIFUNG

montierte Bereifung

Achse	Hersteller	Dimension / Bezeichnung
1	Pirelli	245/35 ZR20 (91Y) P-Zero NA1 FSL S.C.
2	Pirelli	305/30 ZR21 (100Y) P-Zero NA1 S.C

Profiltiefe in mm

links	rechts
5	5
5,5	5,5

Bereifung Achse 1: PKW-Sommer
Bereifung Achse 2: PKW-Sommer

SERIENAUSSTATTUNG

Airbag Fahrer-/Beifahrerseite, Antriebsart: Allradantrieb, Außenspiegel asphärisch, links, Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar, beide, Blinkleuchten LED, Cabrio, Connect Plus (Bluetooth, Apple CarPlay, WLAN, Vehicle-Tracking-System), Dachhimmel Stoff, Diebstahl-Warnanlage mit Innenraumüberwachung, Drehzahlmesser, Einschaltautomatik für Fahrlicht, Einstiegsblenden mit Modellbezeichnung (Aluminium), Fahrassistenz-System: Berganfahr-Assistent (Hill-Holder), Fahrassistenz-System: Kollisionswarnsystem mit Bremseingriff und Fußgängererkennung, Fahrassistenz-System: Park-Assistent vorn und hinten inkl. Rückfahrkamera, Fensterheber elektrisch, Fußmatten, Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat), Getriebe 8-Gang - Doppelkupplungsgetriebe (PDK), Getränkehalter, Heckleuchten LED, Heckscheibe heizbar, Heckspoiler, Innenraumfilter: Aktivkohlefilter (Geruchsfilter), Interieur-Paket: Diamar Dark Silver, Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Beifahrersitz, Karosserie: 2-türig, Keyless Drive, Kleiderhaken Sitzrückenlehne Leder, Klimaautomatik 2-Zonen, Kopf-Airbag-System Porsche Side Impact Protection System (POSIP), Kopf-Schulter-Airbag vorn (Thoraxbag), Mobile Online Dienste Android Auto, Motor 3,0 Ltr. - 283 kW Turbo KAT, Otto-Partikelfilter (OPF), Parkbremse elektrisch, Porsche Active Suspension Management (PASM), Porsche Communications Management (PCM) inkl. Online - Navigationsmodul, Porsche Stability Management (PSM), Porsche Traction Management (PTM), Radioempfang digital (DAB+), Reifendruck-Kontrollsystem, Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6d, Schriftzug Modellreihe, Schwellerabdeckung / -verkleidung lackiert, Servolenkung elektro-mechanisch, Sport Taste, Start/Stop-Anlage, Turbo, Vehicle-Tracking-System (PVTS), Verdeckbetätigung elektrisch, Verglasung getönt, Wegfahrsperre, Windschott elektrisch, Zentralverriegelung mit Funkfernbedienung

SONDERAUSSTATTUNG

Adaptive Sportsitze inkl. Sitzverstellung 18-Wege und Memory-Paket, Außen-/Innenspiegel mit Abblendautomatik und Regensensor, Außenspiegel elektr. anklappbar, Fahrassistenz-System: Spurwechselassistent, Fzg. ohne Modellbezeichnung, Fzg. ohne Typbezeichnung auf den Kopfstützen, Innenausstattung: Ganzleder, abweichende Farbe, Innenraumlicht-Paket / Licht-Design-Paket, Lenkrad heizbar (Leder) mit Multifunktion, LM-Felgen vorn/hinten: 8,5x20 / 11,5x21 (Carrera Classic Rad, glanzgedreht), Matrix-LED-Scheinwerfer inkl. Porsche Dynamic Light System Plus (PDLS+), Metallic-Lackierung, Schriftzug 911 Chromfarben, Servolenkung Plus (geschwindigkeitsabhängig), Sicherheitsgurte farbig, Sitzheizung vorn, Sound-System BOSE, Sportsitze Plus - Rückenlehnen Leder, Dekor Leder

PRÜFBERICHT

Position	Beschreibung

Karosserie aussen / Beleuchtung


Karosserie (Körper)	Fahrzeugzustand entspricht dem Alter und der km-Laufleistung	





Dach/Schiebedach	Faltspuren, leicht fleckig, Gebrauchsspuren	






Hauben	Steinschläge, Gebrauchsspuren	







Kotflügel/Seitenteile	Steinschläge, Gebrauchsspuren	



Position	Beschreibung	
Schweller	Zustand entspricht dem Alter und der km-Laufleistung	




Stoßstangen	Stoßfänger Abdeckung vorne links leicht beschädigt / verkratzt, Smart Repair	

Spiegel/Zierleisten	Zustand entspricht dem Alter und der km-Laufleistung	





Lackierung	Lackschichtdicke geprüft, linke Seitenpartie im Bereich Fahrertür und Seitenteil hinten erhöht, ohne erkennbare Reparaturspuren	





Position	Beschreibung	
Scheiben	Steinschläge, Gebrauchsspuren	


Beleuchtung	Steinschläge, Gebrauchsspuren	





Anfahrschutz	oberflächlich vorne verkratzt, Gebrauchsspuren; Windlauf verkratzt, Gebrauchsspuren	







Innen/Kofferraum/Bereifung

Innenraum allgemein	Abnutzung entsprechend dem Alter- bzw. der km-Laufleistung	




Sitze	Zustand entspricht dem Alter und der km-Laufleistung	

Verkleidungen	Gebrauchsspuren	




Armaturen/Signaleinr.	Zustand entspricht dem Alter und der km-Laufleistung	




Koffer-/Laderaum/Aufbau	Abnutzung entsprechend dem Alter- bzw. der km-Laufleistung	




Felgen	Steinschläge, Gebrauchsspuren; vorne links und hinten rechts beschädigt, Smart Repair	





Profiltiefe in mm	siehe Anlage Fahrzeugdaten	

Motorraum/Bodengruppe/Bremsen/Lenkung

Motorraum/Kapselung	Zustand entspricht dem Alter und der km-Laufleistung	





Abgasanlage	Zustand entspricht dem Alter und der km-Laufleistung	



Rahmen/Bodengruppe	Zustand entspricht dem Alter und der km-Laufleistung	



Betriebsbremse	Zustand entspricht dem Alter und der km-Laufleistung	






Kundendienst



Kundendienst fällig



Zusammenfassung der Reparaturkosten

Alle Kosten in EUR ohne MwSt.



Bild: Karosserie (Körper)



Bild: Karosserie (Körper)



Bild: Karosserie (Körper)



Bild: Dach/Schiebedach



Bild: Dach/Schiebedach




Bild: Dach/Schiebedach



Bild: Hauben



Bild: Hauben




Bild: Hauben




Bild: Kotflügel/Seitenteile



Bild: Schweller



Bild: Schweller



Bild: Stoßstangen




Bild: Stoßstangen




Bild: Stoßstangen



Bild: Spiegel/Zierleisten



Bild: Spiegel/Zierleisten



Bild: Lackierung



Bild: Lackierung



Bild: Scheiben



Bild: Scheiben




Bild: Scheiben



Bild: Beleuchtung



Bild: Beleuchtung



Bild: Beleuchtung



Bild: Anfahrschutz



Bild: Anfahrschutz



Bild: Anfahrschutz



Bild: Innenraum allgemein



Bild: Innenraum allgemein



Bild: Sitze



Bild: Sitze



Bild: Sitze



Bild: Verkleidungen



Bild: Armaturen/Signaleinr.



Bild: Armaturen/Signaleinr.



Bild: Koffer-/Laderaum/Aufbau



Bild: Koffer-/Laderaum/Aufbau



Bild: Felgen



Bild: Felgen



Bild: Felgen




Bild: Motorraum/Kapselung




Bild: Motorraum/Kapselung



Bild: Abgasanlage




Bild: Rahmen/Bodengruppe




Bild: Betriebsbremse



Bild: Betriebsbremse



Bild: Betriebsbremse



Bild: Kundendienst




Bild: Kundendienst