Audi München GmbH

Zustandsbeschreibung

Auftr.-Nr: 10-116345

Umsatzsteuer	§25a
ja	nein

Fahrzeugdaten

Hersteller	Typ	Modell
Audi	A3 Sportback 30 TFSI basis	30 1.0 TFSI EU6d, MHEV basis, 202..

VIN	Aufbau	Anzahl Türen	Antriebsart	KBA-Schlüssel
WAUZZZGY5PA141726	Lim. Schrägheck	5	Frontantrieb	0588/BUB

Erstzulassung	Halter lt. Zulbesch. II	Gesamtfahrl. lt. Km-Zähler	Leistung (kW)	Anzahl Zylinder	Hubraum (ccm)	HU
26.09.2023	1	18.420 km	81 kW	3	999	09/26

Ehemalige Nutzung	Raucherfahrzeug	letzter KD am	Letzter KD (km)
Flottenfahrzeug	k. A.	07/25	11.554 km

Farbe	Lackierung	Reimport	nächster KD am	nächster KD (km)
Brillantschwarz	Uni normal	k. A.	k. A.	22.600 km

Scheckheft	Scheckheft Bemerkung
Vollständig	

Polster	Polsterfarbe	Getriebe
Stoff Index	schwarz silber-schwarz	Getriebe 7-Gang - Doppelkuppl..

Antrieb & Energie

Kraftstoff	Schadstoffklasse	CO_2-Emission (g/km)	Energieeffizienzklasse
Superbenzin	Euro 6d	115-129 (WLTP)	A+

Sonstiges

Zahnriemen gewechselt: keine Angabe	Dieselpartikelfilter vorhanden: k.A.	Chiptuning: k.A.

Ausstattung

Serienausstattung:

6 Lautsprecher	Airbag Beifahrerseite abschaltbar	Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
Anti-Blockier-System (ABS)	Antriebsart: Frontantrieb	Audi connect (Notruf- und Assistance-System)
Außenspiegel asphärisch, links	Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar, be..	Außenspiegel konvex, rechts
Außenspiegel Wagenfarbe	Dachhimmel Stoff	Dachkantenspoiler
Elektron. Stabilitätskontrolle (ESC)	Fahrassistenz-System: Ausweich-Assistent	Fahrassistenz-System: Bremsassistent (Audi ..
Fahrassistenz-System: Spurverlassenswarnu..	Frontscheibe Wärmeschutzverglasung	Funkschlüssel
Fußmatten Velours	Geschwindigkeits-Begrenzeranlage	Getriebe 7-Gang - Doppelkupplungsgetriebe ..
Innenausstattung: Dekoreinlagen Akzentteile..	Innenausstattung: Dekoreinlagen Seideneffe..	Isofix-Aufnahmen für Kindersitz
Karosserie: 4-türig	Kindersicherung elektr. betätigt	Klimaanlage
Kopf-Airbag-System (Sideguard)	Kopfstützen hinten (3-fach)	Lenkrad (Leder) mit Multifunktion
Lenksäule (Lenkrad) mech. Höhen-/Längsver..	Licht- und Regensensor	LM-Felgen
Mild-Hybrid 81 kW (Motor 1,0 Ltr. - 81 kW TF..	Mild-Hybrid-Technologie	Multi-Media-Interface MMI Basic Plus / MMI R..
Nichtraucher-Paket	Otto-Partikelfilter (OPF)	Parkbremse elektro-mechanisch
Radioempfang digital (DAB)	Reifen-Reparaturkit	Reifendruck-Kontrollsystem
Rücksitzlehne geteilt/klappbar	Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6d	Seitenairbag vorn
Servolenkung elektronisch gesteuert	Sitzbelegungserkennung für Sicherheitsgurte	Sitzbezug / Polsterung: Stoff Index
Standard-Fahrwerk	Start/Stop-Anlage	Steckdose (12V-Anschluß) in Mittelkonsole vo..
Stoßfänger Ausführung: Basis	Tagfahrlicht	Universal-Schnittstelle Bluetooth
Wegfahrsperre (elektronisch)		

Sonderausstattung:

Business-Paket	Einparkhilfe hinten (APS)	Lenkrad (Leder - 3-Speichen) mit Multifunktio..
Mittelarmlehne vorn mit Fach	Neuwagen-Reifengarantie	Scheinwerfer LED
Sitzheizung vorn	Sonderlackierung Brilliant-Schwarz	Stahlfelgen 6,5x16

Vorschäden

Vorschäden:

Tauschaggregat	Nachlackierung	Technischer Mangel	Sonstiges	Vorschadenhöhe
nein	ja	nein	ja	0,00 €

(U) Nachlackierung -> Dachholm rechts, Heckklappe/-tür, Seitenwand rechts, Stoßfänger hinten, Tür hinten rechts, fachgerecht ausgeführt, Reparaturrechnung nicht vorhanden: Dachholm rechts, Heckklappe/-tür, Seitenwand rechts,
Stoßfänger hinten, Tür hinten rechts, fachgerecht ausgeführt, Reparaturrech (0,00 €)
(U) Sonstiges -> Heck, Seite rechts, fachgerecht repariert, Reparaturrechnung nicht vorhanden: Heck, Seite rechts, fachgerecht repariert, Reparaturrechnung nicht vorhanden (0,00 €)

Unfallfreiheit

Unfallfrei = nein

reparierte Unfallschäden: 2

(Unfallschäden sind in den jeweiligen Abschnitten mit einem **(U)** gekennzeichnet)

Lackdicke

Fondseite links	Tür hinten links	Tür vorne links	Kotflügel vo.li.	Heckklappe	Dach	Motorhaube	Fondseite rechts	Tür h. rechts	Tür vorne rechts	Kotflügel vo.re.
k. A.	k. A.	k. A.	k. A.	k. A.	k. A.	k. A.	k. A.	k. A.	k. A.	k. A.


Audi München GmbH

Zustandsbeschreibung

Auftr.-Nr: 10-116345

Reifen u. Felgen	Reifenart (montiert) Winterreifen		Felgenbeschreibung Stahl mit Radzierblende	
	Reifen vorne 205/55 R16 91H	VL 6,00 mm (Nexen)	VR 6,00 mm (Nexen)	
	Reifen hinten 205/55 R16 91H	HL 6,00 mm (Nexen)	HR 6,00 mm (Nexen)	
	Zweiter Reifensatz Sommerreifen (LM-Felgen)		Felgenbeschreibung Leichtmetall	
	Reifen vorne 205/55 R16 91V	VL 5,00 mm (Falken)	VR 5,00 mm (Falken)	
	Reifen hinten 205/55 R16 91V	HL 6,00 mm (Falken)	HR 6,00 mm (Falken)	
	Bemerkung			Ausstattung ER Reifendichtmittel

Optischer Zustand



Fahrzeugdach, Dach, Kratzer, auslegen / polieren - keine Angabe
Rad/Reifen, Radblende hinten rechts, Kratzer, kein Abzug - kein..
Rad/Reifen, Radblende vorn links, Kratzer, kein Abzug - keine A..
Schweller links, Einstieg, Kratzer, kein Abzug - keine Angabe
Stossfänger hinten, Kratzer, auslegen / polieren - keine Angabe
Stossfänger vorn, verkratzt / verschürft, instandsetzen und lack..
Tür vorn links, Tür, Delle / Lackschaden, auslegen / polieren - k..

Technischer Zustand

Seitenwand links, Seitenwand, Lackmangel, Smart Repair - keine Angabe
Heckklappe / - tür, Heckklappe, Delle(n), sanft instandsetzen - keine Angabe
Sonstiges, Hauptuntersuchung, fällig, durchführen - keine Angabe
Motorhaube, - - , Smart Repair - keine Angabe
Heckbereich, Kofferboden, verschmutzt, reinigen - keine Angabe
Sonstiger Auftrag - Bereitstellung für AUKTION
Sonstiger Auftrag - Fahrzeugüberführung zu A&M

Fehlteile und Dienstleistungen

Werkzeug fehlt
Felgenschlösser fehlen
Fernbedienung / Schlüssel Standheizung fehlt
HU-Bescheinigung fehlt
Kundenrechnung fehlt
Navigations-Datenträger fehlen
Reparaturnachweis fehlt
Schlüssel Anhängerkupplung fehlt
Verbandskasten fehlt
Warndreieck fehlt
Windschott fehlt