MAHAG Automobilhandel und Service GmbH & Co. oHG

Zustandsbeschreibung

Auftr.-Nr: 10-116194

Umsatzsteuer	§25a
ja	nein

Fahrzeugdaten

Hersteller	Typ	Modell
Audi	Q3 35 TFSI S line	35 1.5 TFSI EU6d, S line, 2020 - 20..

VIN	Aufbau	Anzahl Türen	Antriebsart	KBA-Schlüssel
WAUZZZF39N1123006	Sport-Utility-Vehicle	5	Frontantrieb	0588/BOV

Erstzulassung	Halter lt. Zulbesch. II	Gesamtfahrl. lt. Km-Zähler	Leistung (kW)	Anzahl Zylinder	Hubraum (ccm)	HU
09.06.2023	k. A.	105.080 km	110 kW	4	1498	10/27

Ehemalige Nutzung	Raucherfahrzeug	letzter KD am	Letzter KD (km)
keine Angabe	k. A.	05/26	96.781 km

Farbe	Lackierung	Reimport	nächster KD am	nächster KD (km)
Turboblau	Uni normal	k. A.	k. A.	15.100 km

Scheckheft	Scheckheft Bemerkung
Nicht vollständig	

Polster	Polsterfarbe	Getriebe
Stoff Argument	schwarz-schwarz	Getriebe 7-Gang - Doppelkuppl..

Antrieb & Energie

Kraftstoff	Schadstoffklasse	CO_2-Emission (g/km)	Energieeffizienzklasse
Superbenzin	Euro 6d	149 (WLTP)	B

Sonstiges

Zahnriemen gewechselt: keine Angabe	Dieselpartikelfilter vorhanden: k.A.	Chiptuning: k.A.

Ausstattung

Serienausstattung:

Airbag Beifahrerseite abschaltbar	Airbag Fahrer-/Beifahrerseite	Anti-Blockier-System (ABS)
Antriebsart: Frontantrieb	Außenspiegel Wagenfarbe	Blinkleuchten LED in Außenspiegel integriert
Dachreling schwarz	Einstiegsleisten mit Aluminiumeinlage und Sc..	Fahrassistenz-System: Berganfahr-Assistent
Fahrassistenz-System: Bremsassistent (Audi ..	Fahrassistenz-System: Insassen-Schutzsyste..	Fahrassistenz-System: Notfall-Assistent mit a..
Frontscheibe Akustikglas	Fußmatten Velours	Getriebe 7-Gang - Doppelkupplungsgetriebe ..
Heckleuchten (Glühlampen)	Innenausstattung: Dekoreinlagen Mikrometal..	Karosserie: 4-türig
Kindersicherung elektr. betätigt	Kopf-Airbag-System (Sideguard)	Ladekantenschutz (Edelstahl)
Licht- und Regensensor	LM-Felgen	Mild-Hybrid 110 kW (Motor 1,5 Ltr. - 110 kW ..
Mild-Hybrid-Technologie	Otto-Partikelfilter (OPF)	Parkbremse elektro-mechanisch
Radioempfang digital (DAB)	Radstand 2680 mm	Reifen-Reparaturkit
Reifenkontroll-Anzeige	Rücksitzlehne geteilt/klappbar, verschiebbar ..	Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6d
Scheibenwaschdüsen heizbar	Seitenairbag vorn	Servolenkung elektro-mechanisch
Sitzbezug / Polsterung: Stoff Argument	Start/Stop-Anlage	Voll-Lackierung
Wegfahrsperre (elektronisch)		

Sonderausstattung:

Assistenz-Paket	Audi connect (Notruf- und Assistance-System)	Audi connect (Remote / Control)
Außenspiegel elektr. verstell-, heiz- und ankl..	Business-Paket	Dachhimmel Stoff, schwarz
Fzg. ohne Audi Phone Box	Fzg. ohne Spurverlassenswarnung	Innenspiegel mit Abblendautomatik
Komfort-Paket	Scheinwerfer LED und Heckleuchten LED	Sport-Fahrwerk
Uni-Lackierung	Verglasung hinten abgedunkelt (Privacyvergl..	

Vorschäden

Vorschäden:

Tauschaggregat	Nachlackierung	Technischer Mangel	Sonstiges	Vorschadenhöhe
nein	nein	nein	ja	4.673,25 €

(U) Sonstiges -> 1173,25€, fachgerecht repariert, Reparaturrechnung nicht vorhanden: 1173,25€, fachgerecht repariert, Reparaturrechnung nicht vorhanden (1.173,25 €)
(U) Sonstiges -> 3500,00€, fachgerecht repariert, Reparaturrechnung nicht vorhanden: 3500,00€, fachgerecht repariert, Reparaturrechnung nicht vorhanden (3.500,00 €)

Unfallfreiheit

Unfallfrei = nein

reparierte Unfallschäden: 2

(Unfallschäden sind in den jeweiligen Abschnitten mit einem **(U)** gekennzeichnet)

Lackdicke

Fondseite links	Tür hinten links	Tür vorne links	Kotflügel vo.li.	Heckklappe	Dach	Motorhaube	Fondseite rechts	Tür h. rechts	Tür vorne rechts	Kotflügel vo.re.
k. A.	k. A.	k. A.	k. A.	k. A.	k. A.	k. A.	k. A.	k. A.	k. A.	k. A.


MAHAG Automobilhandel und Service GmbH & Co. oHG

Zustandsbeschreibung

Auftr.-Nr: 10-116194

Reifen u. Felgen	Reifenart (montiert) Sommerreifen (LM-Felgen)		Felgenbeschreibung Leichtmetall	
	Reifen vorne 235/55 R18 100V	VL 5,00 mm (Michelin)	VR 5,00 mm (Michelin)	
	Reifen hinten 235/55 R18 100V	HL 5,00 mm (Michelin)	HR 5,00 mm (Michelin)	
	Zweiter Reifensatz k. A.		Felgenbeschreibung k. A.	
	Reifen vorne k. A.	VL k. A. (k. A.)	VR k. A. (k. A.)	
	Reifen hinten k. A.	HL k. A. (k. A.)	HR k. A. (k. A.)	
	Bemerkung			Ausstattung ER kein Ersatzrad

Optischer Zustand



Motorhaube, Steinschlag, kein Abzug - keine Angabe
Stossfänger hinten, Kratzer, kein Abzug - keine Angabe
Stossfänger hinten, verkratzt / verschürft, instandsetzen und la..
Stossfänger vorn, Steinschlag, kein Abzug - keine Angabe
Verglasung, Frontscheibe, Steinschlag, kein Abzug - keine Anga..
Verkleidungen / Abdeckungen, Heckdeckel, Innenverkleidung, K..

Technischer Zustand

Motorhaube, Dämmmatte, beschädigt, erneuern - keine Angabe	
Heckklappe / - tür, Heckklappe, Delle / Lackschaden, sanft instandsetzen - keine Angabe	
Stossfänger hinten, Spoiler, verformt, erneuern - keine Angabe	
Sonstiger Auftrag - Bereitstellung für AUKTION	
Sonstiger Auftrag - Fahrzeugüberführung zu A&M	repariert
Sonstiger Auftrag - Gutachten FERTIG	repariert

Fehlteile und Dienstleistungen

Zulassungsbescheinigung Teil II fehlt
Werkzeug fehlt
COC-Papiere fehlen
Felgenschlösser fehlen
Fernbedienung / Schlüssel Standheizung fehlt
HU-Bescheinigung fehlt
Kundenrechnung fehlt
Navigations-Datenträger fehlen
Reparaturnachweis fehlt
Schlüssel Anhängerkupplung fehlt
Verbandskasten fehlt
Warndreieck fehlt
Windschott fehlt