MAHAG Automobilhandel und Service GmbH & Co. oHG

Zustandsbeschreibung

Auftr.-Nr: 10-116844

Umsatzsteuer	§25a
ja	nein

Fahrzeugdaten

Hersteller	Typ	Modell
Audi	A4 Avant 40 TFSI S line	40 2.0 TFSI EU6e, S line, (Facelift) ..

VIN	Aufbau	Anzahl Türen	Antriebsart	KBA-Schlüssel
WAUZZZF48RA122458	Kombi	5	Frontantrieb	0588/BUX

Erstzulassung	Halter lt. Zulbesch. II	Gesamtfahrl. lt. Km-Zähler	Leistung (kW)	Anzahl Zylinder	Hubraum (ccm)	HU
06.09.2024	k. A.	40.558 km	150 kW	4	1984	09/27

Ehemalige Nutzung	Raucherfahrzeug	letzter KD am	Letzter KD (km)
keine Angabe	k. A.	k. A.	k. A.

Farbe	Lackierung	Reimport	nächster KD am	nächster KD (km)
Mythosschwarz Metallic	metallic	k. A.	k. A.	k. A.

Scheckheft	Scheckheft Bemerkung
keine Angabe	

Polster	Polsterfarbe	Getriebe
Mikrofaser Dinamica Frequenz/..	schwarz-schwarz-felsgrau	Getriebe 7-Gang - Doppelkuppl..

Antrieb & Energie

Kraftstoff	Schadstoffklasse	CO_2-Emission (g/km)	Energieeffizienzklasse
Superbenzin	Euro 6e	146-171 (WLTP)	keine Angabe

Sonstiges

Zahnriemen gewechselt: keine Angabe	Dieselpartikelfilter vorhanden: k.A.	Chiptuning: k.A.

Ausstattung

Serienausstattung:

Airbag Beifahrerseite abschaltbar	Anti-Blockier-System (ABS)	Antriebsart: Frontantrieb
Audi connect (Notruf- und Assistance-System)	Audi Drive Select	Außenspiegel Wagenfarbe
Blinkleuchten LED in Außenspiegel integriert	Dachkantenspoiler	Dachreling schwarz
Einparkhilfe vorn und hinten, akustisch und o..	Einstiegsleisten mit Aluminiumeinlage und Sc..	Elektron. Stabilitätskontrolle (ESC)
Fahrassistenz-System: City-Notbremsfunktio..	Fahrassistenz-System: Spurverlassenswarnu..	Fahrassistenz-System: Verkehrszeichenerken..
Fahrer-Informations-System (FIS) mit Farbdis..	Fensterzierleisten schwarz	Frontscheibe Akustikglas
Fußmatten Velours	Geschwindigkeits-Begrenzeranlage	Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat)
Getriebe 7-Gang - Doppelkupplungsgetriebe ..	Heckdiffusor	Isofix-Aufnahmen für Kindersitz
Karosserie: 4-türig	Kniebairbag Fahrer-/Beifahrerseite	Kopf-Airbag-System (Sideguard)
Kraftstofftank: 54 Ltr.	Licht- und Regensensor	LM-Felgen
Mild-Hybrid 150 kW (Motor 2,0 Ltr. - 150 kW ..	Mild-Hybrid-Technologie	Modellpflege
Multi-Media-Interface MMI Basic Plus / MMI R..	Nichtraucher-Paket	Otto-Partikelfilter (OPF)
Radioempfang digital (DAB)	Reifen-Reparaturkit	Reifendruck-Kontrollsystem
Rücksitzlehne geteilt/klappbar (40:20:40)	Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6e	Scheibenwaschdüsen heizbar
Seitenairbag vorn	Servolenkung elektro-mechanisch	Sitze vorn manuell einstellbar
Sport-Fahrwerk	Start/Stop-Anlage	Stoßfänger Sport-Design (S-line)
Tagfahrlicht LED	Universal-Schnittstelle Bluetooth	Wegfahrsperre (elektronisch)
Wendeladeboden (Ladeboden)		

Sonderausstattung:

Akustikglas Türscheiben vorn	Anhängerkupplung (Kugelkopf schwenkbar)	Assistenz-Paket Stadt
Assistenz-Paket Tour	Audi Application Store und Smartphone Interf..	Business-Paket
Fahrassistenz-System: Anfahr-Assistent (hold..	Fzg. ohne Leichtlaufreifen	Interieur-Paket S line
Kindersicherheits-Paket	Kombiinstrument digital (virtual cockpit plus)	Komfort-Klimaautomatik 3-Zonen
Komfortschlüssel mit sensorgesteuerter Heck..	Kontur / Ambientebeleuchtungs-Paket (plus)	LM-Felgen 7x17 (5-Parallelspeichen, für Wint..
Metallic-Lackierung	Mittelarmlehne vorn Komfortausstattung	Neuwagen-Reifengarantie
Optik-Paket schwarz plus	Scheinwerfer LED	Sitzbezug / Polsterung: Mikrofaser Frequenz /..
Sound-System DSP / Audi Sound-System	Verglasung hinten abgedunkelt (Privacyvergl..	

Vorschäden

Vorschäden:

Tauschaggregat	Nachlackierung	Technischer Mangel	Sonstiges	Vorschadenhöhe
nein	nein	nein	ja	0,00 €

(U) Sonstiges -> linke Seite Türe vo links neu Stossfänger vo neu Kotflügel links neu Türe hi links teillackiert Schaden (0,00 €)
Sonstiges -> Schadenhöhe 10 000 Euro Vorschaden (0,00 €)

Unfallfreiheit

Unfallfrei = nein

reparierte Unfallschäden: 1

(Unfallschäden sind in den jeweiligen Abschnitten mit einem **(U)** gekennzeichnet)

Lackdicke

Fondseite links	Tür hinten links	Tür vorne links	Kotflügel vo.li.	Heckklappe	Dach	Motorhaube	Fondseite rechts	Tür h. rechts	Tür vorne rechts	Kotflügel vo.re.
serienmäßig	serienmäßig	serienmäßig	serienmäßig	serienmäßig	serienmäßig	serienmäßig	serienmäßig	serienmäßig	serienmäßig	serienmäßig


MAHAG Automobilhandel und Service GmbH & Co. oHG

Zustandsbeschreibung

Auftr.-Nr: 10-116844

Reifen u. Felgen				
	Reifenart (montiert) Sommerreifen		Felgenbeschreibung k. A.	
	Reifen vorne 245 / 40 R 18 93 Y	VL 4,00 mm (Hankook)	VR 4,00 mm (Hankook)	
	Reifen hinten 245 / 40 R 18 93 Y	HL 6,00 mm (Hankook)	HR 6,00 mm (Hankook)	
	Zweiter Reifensatz Winterreifen		Felgenbeschreibung k. A.	
	Reifen vorne 225 / 50 R 17 98 H	VL 6,00 mm (Bridgestone)	VR 6,00 mm (Bridgestone)	
	Reifen hinten 225 / 50 R 17 98 H	HL 6,00 mm (Bridgestone)	HR 6,00 mm (Bridgestone)	
	Bemerkung			Ausstattung ER k. A.

Optischer Zustand



Technischer Zustand

Fahrwerk - 2. Radsatz im Fahrzeug (WKR)

Sonstiger Auftrag - Bereitstellung für AUKTION

Sonstiger Auftrag - Bereitstellung für AUKTION

Sonstiger Auftrag - Gutachten FERTIG repariert

Fehlteile und Dienstleistungen

COC-Papiere fehlen

Zulassungsbescheinigung Teil II fehlt