Audi München GmbH

Zustandsbeschreibung

Auftr.-Nr: 96-116998

Umsatzsteuer	§25a
ja	nein

Fahrzeugdaten

Hersteller	Typ	Modell
Audi	A6 Avant 45 TDI quattro basis	45 3.0 TDI quattro EU6d, basis, 202..

VIN	Aufbau	Anzahl Türen	Antriebsart	KBA-Schlüssel
WAUZZZF24RN007802	Kombi	5	Allradantrieb	0588/BZA

Erstzulassung	Halter lt. Zulbesch. II	Gesamtfahrl. lt. Km-Zähler	Leistung (kW)	Anzahl Zylinder	Hubraum (ccm)	HU
30.10.2023	k. A.	115.761 km	180 kW	6	2967	10/26

Ehemalige Nutzung	Raucherfahrzeug	letzter KD am	Letzter KD (km)
keine Angabe	k. A.	01/26	89.308 km

Farbe	Lackierung	Reimport	nächster KD am	nächster KD (km)
Arkonaweiß	2-schichtig	k. A.	k. A.	3.600 km

Scheckheft	Scheckheft Bemerkung
Vollständig	

Polster	Polsterfarbe	Getriebe
Stoff Effekt	schwarz-schwarz	Getriebe 7-Gang - Doppelkuppl..

Antrieb & Energie

Kraftstoff	Schadstoffklasse	CO_2-Emission (g/km)	Energieeffizienzklasse
Diesel	Euro 6d	166-185 (WLTP)	B

Sonstiges

Zahnriemen gewechselt: keine Angabe	Dieselpartikelfilter vorhanden: k.A.	Chiptuning: k.A.

Ausstattung

Serienausstattung:

8 Lautsprecher	Airbag Beifahrerseite abschaltbar	Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
Anti-Blockier-System (ABS)	Antriebsart: Allradantrieb	Audi connect (Internetbasierende Dienste)
Audi connect (Notruf- und Assistance-System)	Audi Drive Select	Außenspiegel asphärisch, links
Außenspiegel asphärisch, rechts	Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar	Außenspiegel Wagenfarbe
Bedienelemente schwarz matt	Blinkleuchten LED in Außenspiegel integriert	Dachreling schwarz
Einparkhilfe plus vorn, seitlich und hinten, ak..	Einstiegsleisten mit Aluminiumeinlage	Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
Fahrassistenz-System: Bremsassistent (Audi ..	Fahrassistenz-System: Insassen-Schutzsyste..	Fahrassistenz-System: Spurverlassenswarnu..
Fahrassistenz-System: Verkehrszeichenerken..	Fondsitzanlage (3 Sitzplätze)	Frontscheibe Wärmeschutzverglasung
Gepäckraumklappe elektr. betätigt (öffnen +..	Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat)	Getriebe 7-Gang - Doppelkupplungsgetriebe ..
Heckklappenöffnung automatisch	Heckleuchten LED	Innenausstattung: Dekoreinlagen Feinlack
Isofix-Aufnahmen für Kindersitz	Karosserie: 4-türig	Kombiinstrument digital (virtual cockpit plus)
Komfort-Klimaautomatik 2-Zonen	Kopf-Airbag-System (Sideguard)	Lenkrad (Leder) mit Multifunktion
Lenksäule (Lenkrad) mech. Höhen-/Längsver..	LM-Felgen	Mild-Hybrid 180 kW (Motor 3,0 Ltr. - 180 kW ..
Mild-Hybrid-Technologie	Mittelarmlehne vorn	Modellpflege
Multi-Media-Interface MMI Basic Plus / MMI R..	Multi-Media-Interface MMI Navigation	Nichtraucher-Paket
Progressivlenkung	Radioempfang digital (DAB)	Reifen-Reparaturkit
Reifenkontroll-Anzeige	Rücksitzlehne geteilt/klappbar (40:20:40)	Rußpartikelfilter
Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6d	Scheibenwaschdüsen heizbar	Scheinwerfer LED
Schienensystem im Gepäckraum	SCR-System (AdBlue-Technologie)	Seitenairbag vorn
Sitzbezug / Polsterung: Stoff Effekt	Sitze vorn manuell einstellbar	Start/Stop-Anlage
Stoßfänger Ausführung: Basis	Tagfahrlicht LED	Wagenheber
Wärmeschutzverglasung (seitlich / hinten)	Wegfahrsperre (elektronisch)	Zentralverriegelung / Startanlage Keyless-Go

Sonderausstattung:

Ablage-Paket	Anhängerkupplung (Kugelkopf schwenkbar)	Dachhimmel Stoff, schwarz
Harnstofftank (SCR): 24 Ltr.	Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Beifahrers..	Kopfstützen variabel verstellbar
Kraftstofftank: 73 Ltr.	Lendenwirbelstützen vorn, elektr. verstellbar	LM-Felgen 7,5x17 (10-Speichen-Design, für ..
Rückfahrkamera	Sender für Garagentoröffner (integriert)	Sitzheizung vorn
Sonderlackierung Arkona-Weiß	Sport-Fahrwerk	Verglasung hinten abgedunkelt (Privacyvergl..

Vorschäden

Vorschäden:

Tauschaggregat	Nachlackierung	Technischer Mangel	Sonstiges	Vorschadenhöhe
nein	nein	nein	nein	€

Unfallfreiheit

Unfallfrei = ja

Lackdicke

Fondseite links	Tür hinten links	Tür vorne links	Kotflügel vo.li.	Heckklappe	Dach	Motorhaube	Fondseite rechts	Tür h. rechts	Tür vorne rechts	Kotflügel vo.re.
k. A.	k. A.	k. A.	k. A.	k. A.	k. A.	k. A.	k. A.	k. A.	k. A.	k. A.


Audi München GmbH

Zustandsbeschreibung

Auftr.-Nr: 96-116998

Reifen u. Felgen	Reifenart (montiert) Sommerreifen (LM-Felgen)		Felgenbeschreibung Leichtmetall	
	Reifen vorne 225/60 R17 99Y	VL 3,00 mm (Bridgestone)	VR 3,00 mm (Bridgestone)	
	Reifen hinten 225/60 R17 99Y	HL 4,00 mm (Bridgestone)	HR 4,00 mm (Bridgestone)	
	Zweiter Reifensatz Winterreifen (LM-Felgen)		Felgenbeschreibung Leichtmetall	
	Reifen vorne 225/60 R17 99H	VL 6,00 mm (Pirelli)	VR 6,00 mm (Pirelli)	
	Reifen hinten 225/60 R17 99H	HL 6,00 mm (Pirelli)	HR 6,00 mm (Pirelli)	
	Bemerkung			Ausstattung ER Reifendichtmittel

Optischer Zustand



Motorhaube, Delle(n) - keine Angabe
Motorhaube, Steinschlag - keine Angabe
Stossfänger hinten, verkratzt / verschürft, instandsetzen und la..
Stossfänger vorn, verkratzt / verschürft, instandsetzen und lack..
Verglasung, Frontscheibe, Steinschlag - keine Angabe

Technischer Zustand

Fahrzeugdach, Dach, Delle(n), sanft instandsetzen - keine Angabe	
Interieur, Sonnenblende links, gebrochen / gerissen, erneuern - keine Angabe	
Rad/Reifen, Leichtmetallfelge vorn rechts, verkratzt / verschürft, Wertminderung - keine Angabe	
Sonstiger Auftrag - Bereitstellung für AUKTION	
Sonstiger Auftrag - Bereitstellung für AUKTION	repariert
Sonstiger Auftrag - Fahrzeugüberführung/Speditionsauftrag	
Sonstiger Auftrag - Gutachten FERTIG	repariert
Sonstiges, Hauptuntersuchung, fällig, durchführen - keine Angabe	
Verkleidungen / Abdeckungen, Kofferraumverkleidung, Kratzer, Wertminderung - keine Angabe	

Fehlteile und Dienstleistungen

Zulassungsbescheinigung Teil II fehlt
Werkzeug fehlt
COC-Papiere fehlen
Felgenschlösser fehlen
Fernbedienung / Schlüssel Standheizung fehlt
HU-Bescheinigung fehlt
Kundenrechnung fehlt
Navigations-Datenträger fehlen
Reparaturnachweis fehlt
Schlüssel Anhängerkupplung fehlt

Zustandsbeschreibung

Auftr.-Nr: 96-116998

Verbandskasten fehlt
Warndreieck fehlt
Windschott fehlt