Audi München GmbH

Zustandsbeschreibung

Auftr.-Nr: 10-115723

Umsatzsteuer	§25a
ja	nein

Fahrzeugdaten

Hersteller	Typ	Modell
Audi	A6 Avant 40 TDI quattro sport	40 2.0 TDI EU6d, quattro sport, 202..

VIN	Aufbau	Anzahl Türen	Antriebsart	KBA-Schlüssel
WAUZZZF23PN070841	Kombi	5	Allradantrieb	0588/BNF

Erstzulassung	Halter lt. Zulbesch. II	Gesamtfahrl. lt. Km-Zähler	Leistung (kW)	Anzahl Zylinder	Hubraum (ccm)	HU
08.08.2023	2	78.105 km	150 kW	4	1968	08/26

Ehemalige Nutzung	Raucherfahrzeug	letzter KD am	Letzter KD (km)
keine Angabe	k. A.	12/25	59.577 km

Farbe	Lackierung	Reimport	nächster KD am	nächster KD (km)
Brillantschwarz	Andere	k. A.	k. A.	4.200 km

Scheckheft	Scheckheft Bemerkung
Nicht vollständig	

Polster	Polsterfarbe	Getriebe
Stoff Rhythmus	schwarz-schwarz	Getriebe 7-Gang - Doppelkuppl..

Antrieb & Energie

Kraftstoff	Schadstoffklasse	CO_2-Emission (g/km)	Energieeffizienzklasse
Diesel	Euro 6d	145-166 (WLTP)	keine Angabe

Sonstiges

Zahnriemen gewechselt: keine Angabe	Dieselpartikelfilter vorhanden: k.A.	Chiptuning: k.A.

Ausstattung

Serienausstattung:

Airbag Beifahrerseite abschaltbar	Airbag Fahrer-/Beifahrerseite	Anti-Blockier-System (ABS)
Antriebsart: Allradantrieb	Audi connect (Internetbasierende Dienste)	Audi connect (Notruf- und Assistance-System)
Audi Drive Select	Außenspiegel asphärisch, links	Außenspiegel asphärisch, rechts
Außenspiegel Wagenfarbe	Bedienelemente schwarz matt	Blinkleuchten LED in Außenspiegel integriert
Dachhimmel Stoff, Silber	Dachreling eloxiert	Einstiegsleisten mit Aluminiumeinlage
Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)	Fahrassistenz-System: Bremsassistent (Audi ..	Fahrassistenz-System: Insassen-Schutzsyste..
Fahrassistenz-System: Spurverlassenswarnu..	Fahrer-Informations-System (FIS) mit Farbdis..	Fondsitzanlage (3 Sitzplätze)
Frontscheibe Wärmeschutzverglasung	Gepäckraumklappe elektr. betätigt (öffnen +..	Geschwindigkeits-Begrenzeranlage
Getriebe 7-Gang - Doppelkupplungsgetriebe ..	Glanz-Paket	Heckklappenöffnung automatisch
Heckleuchten LED	Innenausstattung: Dekoreinlagen Aluminium ..	Isofix-Aufnahmen für Kindersitz
Karosserie: 4-türig	Kopf-Airbag-System (Sideguard)	Lenksäule (Lenkrad) mech. Höhen-/Längsver..
Mild-Hybrid 150 kW (Motor 2,0 Ltr. - 150 kW ..	Mild-Hybrid-Technologie	Mittelarmlehne vorn
Multi-Media-Interface MMI Basic Plus / MMI R..	Multi-Media-Interface MMI Navigation	Nichtraucher-Paket
Progressivlenkung	Radioempfang digital (DAB)	Reifen-Reparaturkit
Reifenkontroll-Anzeige	Rücksitzlehne geteilt/klappbar (40:20:40)	Rußpartikelfilter
Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6d	Scheibenwaschdüsen heizbar	Scheinwerfer LED
Schienensystem im Gepäckraum	SCR-System (AdBlue-Technologie)	Seitenairbag vorn
Sitzbezug / Polsterung: Stoff Rhythmus	Sitze vorn manuell einstellbar	Sportsitze vorn
Standard-Fahrwerk	Start/Stop-Anlage	Tagfahrlicht LED
Uni-Lackierung	Wagenheber	Wärmeschutzverglasung (seitlich / hinten)
Wegfahrsperre (elektronisch)		

Sonderausstattung:

Ambiente-Beleuchtung	Assistenz-Paket plus	Audi Smartphone Interface
Business-Paket	Harnstofftank (SCR): 24 Ltr.	Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Beifahrers..
Kombiinstrument digital (virtual cockpit plus)	Komfortschlüssel mit sensorgesteuerter Heck..	Kraftstofftank: 73 Ltr.
Lenkrad heizbar (Sport/Leder - 3-Speichen) m..	LM-Felgen 8x18 (10-Arm, Aero-Design, graph..	Neuwagen-Reifengarantie
Sound-System DSP / Audi Sound-System	Standheizung	USB-Ladeanschlüsse (2-fach, Typ C) für Fond..
Verglasung hinten abgedunkelt (Privacyvergl..		

Vorschäden

Vorschäden:

Tauschaggregat	Nachlackierung	Technischer Mangel	Sonstiges	Vorschadenhöhe
nein	nein	nein	nein	€

Unfallfreiheit

Unfallfrei = ja

Lackdicke

Fondseite links	Tür hinten links	Tür vorne links	Kotflügel vo.li.	Heckklappe	Dach	Motorhaube	Fondseite rechts	Tür h. rechts	Tür vorne rechts	Kotflügel vo.re.
k. A.	k. A.	k. A.	k. A.	k. A.	k. A.	k. A.	k. A.	k. A.	k. A.	k. A.


Audi München GmbH

Zustandsbeschreibung

Auftr.-Nr: 10-115723

Reifen u. Felgen	Reifenart (montiert) Sommerreifen (LM-Felgen)		Felgenbeschreibung Leichtmetall	
	Reifen vorne 225/55 R18 102Y	VL 3,00 mm (Pirelli)	VR 3,00 mm (Pirelli)	
	Reifen hinten 225/55 R18 102Y	HL 3,00 mm (Pirelli)	HR 3,00 mm (Pirelli)	
	Zweiter Reifensatz Winterreifen (LM-Felgen)		Felgenbeschreibung Leichtmetall	
	Reifen vorne 225/60 R17 99H	VL 6,00 mm (Pirelli)	VR 6,00 mm (Pirelli)	
	Reifen hinten 225/60 R17 99H	HL 7,00 mm (Pirelli)	HR 7,00 mm (Pirelli)	
	Bemerkung			Ausstattung ER Reifendichtmittel

Optischer Zustand



Felge (Sommer-Radsatz) - Hinterachse links - Optisch aufarbeit..
Felge (Sommer-Radsatz) - Hinterachse links - Optisch aufarbeit..
Hagelschaden pr. , KV + nach RS inst.
Kotflügel rechts, Kratzer, kein Abzug - keine Angabe
Lackzustand - Aufbereitung - Gebrauchtwagen Flatrate
Stoßfänger hinten - Ausbessern
Stoßfänger vorne - Smart Repair
Verglasung, Frontscheibe, Steinschlag, kein Abzug - keine Anga..
Verglasung, Heckscheibe, Kratzer, kein Abzug - keine Angabe
Verkleidungen / Abdeckungen, Kofferraumverkleidung, Kratzer,..

Technischer Zustand

Sonstiges, Hauptuntersuchung, fällig, durchführen - keine Angabe	
Stossfänger vorn, Kratzer, Smart Repair - keine Angabe	
Stossfänger hinten, Kratzer, Smart Repair - keine Angabe	
Rad/Reifen, Leichtmetallfelge hinten links, verkratzt / verschürft, Wertminderung - keine Angabe	
Karosserie, Hagelschaden, instandsetzen lt. Kalkulation - keine Angabe	
Fahrwerk - 2. Radsatz im Fahrzeug (WKR)	repariert
Fahrwerk - WR aus Fahrzeug entnehmen und einlagern	repariert
Sonstiger Auftrag - Bereitstellung für PLATZ	
Sonstiger Auftrag - Gutachten FERTIG	
Sonstiger Auftrag - Verkaufsfertig machen	repariert
Sonstiger Auftrag - W+V prüfen und durchführen	repariert
Sonstiger Auftrag - Fahrzeugüberführung/Speditionsauftrag	repariert
Sonstiger Auftrag - Bereitstellung für AUKTION	
Sonstiger Auftrag - Bereitstellung für AUKTION	repariert
Sonstiger Auftrag - Fahrzeugüberführung zu A&M	
Sonstiger Auftrag - Verkaufsfertig machen	repariert

Fehlteile und Dienstleistungen

Zulassungsbescheinigung Teil II fehlt