MAHAG Automobilhandel und Service GmbH & Co. oHG

Zustandsbeschreibung

Auftr.-Nr: 10-115873

Umsatzsteuer	§25a
ja	nein

Fahrzeugdaten

Hersteller	Typ	Modell
Audi	Q5 40 TDI quattro advanced	40 2.0 TDI quattro EU6d, advanced..

VIN	Aufbau	Anzahl Türen	Kraftstoff	KBA-Schlüssel
WAUZZZFY9P2158234	Sport-Utility-Vehicle	5	Diesel	0588/BQW

Erstzulassung	Halter lt. Zulbesch. II	Gesamtfahrl. lt. Km-Zähler	Leistung (kW)	Anzahl Zylinder	Hubraum (ccm)	HU
08.09.2023	k. A.	87.506 km	150 kW	4	1968	09/26

Batteriezustand (SoH %)	Ladestand (SoC %)	Energieeffizienzklasse	CO_2-Emission (g/km)
0,00 %	0,00 %	A	165-187 (WLTP)

Ehemalige Nutzung	Raucherfahrzeug	letzter KD am	Letzter KD (km)
keine Angabe	k. A.	k. A.	k. A.

Farbe	Lackierung	Reimport	nächster KD am	nächster KD (km)
Manhattangrau Metallic	metallic	k. A.	k. A.	k. A.

Scheckheft	Scheckheft Bemerkung
keine Angabe	

Polster	Polsterfarbe	Getriebe	Schadstoffk.
Mikrofaser Dinamica Fr..	schwarz-schwarz-felsg..	Getriebe 7-Gang - Dop..	Euro 6d

Sonstiges

Zahnriemen gewechselt: keine Angabe	Dieselpartikelfilter vorhanden: k.A.	Chiptuning: k.A.

Ausstattung

Serienausstattung:

8 Lautsprecher	Airbag Fahrer-/Beifahrerseite	Allradkupplung
Anti-Blockier-System (ABS)	Antriebsart: Allradantrieb	Audi connect (Notruf- und Assistance-System)
Audi Drive Select	Außenspiegel Wagenfarbe	Dachkantenspoiler
Fahrassistenz-System: City-Notbremsfunktio..	Frontscheibe Akustikglas	Funkschlüssel
Fußmatten Velours	Gepäckraum-Abtrennung (Netz)	Gepäckraumklappe elektr. betätigt (öffnen +..
Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat)	Getränkehalter	Getriebe 7-Gang - Doppelkupplungsgetriebe ..
Heckleuchten LED	Isofix-Aufnahmen für Kindersitz	Karosserie: 4-türig
Kopf-Airbag-System (Sideguard)	Ladekantenschutz (Edelstahl)	Lenksäule (Lenkrad) mech. Höhen-/Längsver..
LM-Felgen	Luftzusatzheizung elektrisch	Mild-Hybrid 150 kW (Motor 2,0 Ltr. - 150 kW ..
Mild-Hybrid-Technologie	Modellpflege	Multifunktionskamera
Nichtraucher-Paket	Parkbremse elektro-mechanisch	Radioempfang digital (DAB)
Radstand 2819 mm	Reifen-Reparaturkit	Reifenkontroll-Anzeige
Rücksitzlehne geteilt/klappbar	Rußpartikelfilter	Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6d
Scheinwerfer LED	SCR-System (AdBlue-Technologie)	Seitenairbag vorn
Servolenkung elektro-mechanisch	Sitze vorn manuell einstellbar	Standard-Fahrwerk
Start/Stop-Anlage	Stoßfänger Ausführung: advanced	Tagfahrlicht LED
Universal-Schnittstelle Bluetooth	Wegfahrsperre (elektronisch)	

Sonderausstattung:

Allwetter-/ Ganzjahresreifen	Assistenz-Paket Stadt	Assistenz-Paket Tour
Audi connect (Internetbasierende Dienste)	Business-Paket	Dachreling (Aluminium)
Fahrassistenz-System: Anfahr-Assistent (hold..	Glanz-Paket	Interieur-Paket S line
Komfort-Klimaautomatik 3-Zonen	Kontur / Ambientebeleuchtungs-Paket (plus)	Kraftstofftank: 70 Ltr.
Metallic-Lackierung	Mittelarmlehne vorn Komfortausstattung	Neuwagen-Reifengarantie
Sitzbezug / Polsterung: Mikrofaser Frequenz /..	Sitzheizung vorn und hinten	Verglasung hinten abgedunkelt (Privacyvergl..

Vorschäden

Vorschäden:

Tauschaggregat	Nachlackierung	Technischer Mangel	Sonstiges	Vorschadenhöhe
nein	nein	nein	ja	0,00 €

(U) Sonstiges -> Stossfänger vorne und Kotflügel rechts erneuert und lackiert (0,00 €)

Unfallfreiheit

Unfallfrei = nein

reparierte Unfallschäden: 1

(Unfallschäden sind in den jeweiligen Abschnitten mit einem **(U)** gekennzeichnet)

Lackdicke

Fondseite links	Tür hinten links	Tür vorne links	Kotflügel vo.li.	Heckklappe	Dach	Motorhaube	Fondseite rechts	Tür h. rechts	Tür vorne rechts	Kotflügel vo.re.
serienmäßig	serienmäßig	serienmäßig	serienmäßig	serienmäßig	serienmäßig	serienmäßig	serienmäßig	serienmäßig	serienmäßig	serienmäßig


MAHAG Automobilhandel und Service GmbH & Co. oHG

Zustandsbeschreibung

Auftr.-Nr: 10-115873

Reifen u. Felgen				
	Reifenart (montiert) Ganzjahresreifen		Felgenbeschreibung k. A.	
	Reifen vorne 235/60 R18 103V	VL 2,00 mm (Michelin)	VR 2,00 mm (Michelin)	
	Reifen hinten 235/60 R18 103V	HL 3,00 mm (Michelin)	HR 3,00 mm (Michelin)	
	Zweiter Reifensatz k. A.		Felgenbeschreibung k. A.	
	Reifen vorne k. A.	VL k. A. (k. A.)	VR k. A. (k. A.)	
	Reifen hinten k. A.	HL k. A. (k. A.)	HR k. A. (k. A.)	
	Bemerkung			Ausstattung ER k. A.

Optischer Zustand



Technischer Zustand

Sonstiger Auftrag - Bereitstellung für AUKTION

Sonstiger Auftrag - Bereitstellung für AUKTION

Sonstiger Auftrag - Gutachten FERTIG

Fehlteile und Dienstleistungen

COC-Papiere fehlen

Zulassungsbescheinigung Teil II fehlt