MAHAG Automobilhandel und Service GmbH & Co. oHG

Zustandsbeschreibung

Auftr.-Nr: 10-116503

Umsatzsteuer	§25a
ja	nein

Fahrzeugdaten

Hersteller	Typ	Modell
Audi	A6 Avant 40 TDI quattro sport	40 2.0 TDI EU6d, quattro sport, 202..

VIN	Aufbau	Anzahl Türen	Antriebsart	KBA-Schlüssel
WAUZZZF27PN083785	Kombi	5	Allradantrieb	0588/BNF

Erstzulassung	Halter lt. Zulbesch. II	Gesamtfahrl. lt. Km-Zähler	Leistung (kW)	Anzahl Zylinder	Hubraum (ccm)	HU
13.09.2023	1	103.268 km	150 kW	4	1968	09/26

Ehemalige Nutzung	Raucherfahrzeug	letzter KD am	Letzter KD (km)
keine Angabe	k. A.	04/26	87.727 km

Farbe	Lackierung	Reimport	nächster KD am	nächster KD (km)
Brillantschwarz	Uni normal	nein	k. A.	14.500 km

Scheckheft	Scheckheft Bemerkung
Vollständig	

Polster	Polsterfarbe	Getriebe
Stoff Sequenz/Leder-Kombinati..	schwarz-schwarz-felsgrau	Getriebe 7-Gang - Doppelkuppl..

Antrieb & Energie

Kraftstoff	Schadstoffklasse	CO_2-Emission (g/km)	Energieeffizienzklasse
Diesel	Euro 6d	145-166 (WLTP)	keine Angabe

Sonstiges

Zahnriemen gewechselt: keine Angabe	Dieselpartikelfilter vorhanden: ja	Chiptuning: k.A.

Ausstattung

Serienausstattung:

Airbag Beifahrerseite abschaltbar	Airbag Fahrer-/Beifahrerseite	Anti-Blockier-System (ABS)
Antriebsart: Allradantrieb	Audi connect (Internetbasierende Dienste)	Audi connect (Notruf- und Assistance-System)
Audi Drive Select	Außenspiegel asphärisch, links	Außenspiegel asphärisch, rechts
Außenspiegel Wagenfarbe	Bedienelemente schwarz matt	Blinkleuchten LED in Außenspiegel integriert
Dachreling eloxiert	Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)	Fahrassistenz-System: Bremsassistent (Audi ..
Fahrassistenz-System: Insassen-Schutzsyste..	Fahrassistenz-System: Spurverlassenswarnu..	Fahrer-Informations-System (FIS) mit Farbdis..
Fondsitzanlage (3 Sitzplätze)	Frontscheibe Wärmeschutzverglasung	Gepäckraumklappe elektr. betätigt (öffnen +..
Geschwindigkeits-Begrenzeranlage	Getriebe 7-Gang - Doppelkupplungsgetriebe ..	Glanz-Paket
Heckklappenöffnung automatisch	Heckleuchten LED	Isofix-Aufnahmen für Kindersitz
Karosserie: 4-türig	Kopf-Airbag-System (Sideguard)	Kraftstofftank: 63 Ltr.
Lenksäule (Lenkrad) mech. Höhen-/Längsver..	Mild-Hybrid 150 kW (Motor 2,0 Ltr. - 150 kW ..	Mild-Hybrid-Technologie
Mittelarmlehne vorn	Multi-Media-Interface MMI Basic Plus / MMI R..	Multi-Media-Interface MMI Navigation
Nichtraucher-Paket	Progressivlenkung	Radioempfang digital (DAB)
Reifen-Reparaturkit	Reifenkontroll-Anzeige	Rücksitzlehne geteilt/klappbar (40:20:40)
Rußpartikelfilter	Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6d	Scheibenwaschdüsen heizbar
Scheinwerfer LED	Schienensystem im Gepäckraum	SCR-System (AdBlue-Technologie)
Sportsitze vorn	Start/Stop-Anlage	Tagfahrlicht LED
Uni-Lackierung	Wagenheber	Wärmeschutzverglasung (seitlich / hinten)
Wegfahrsperre (elektronisch)	Zentralverriegelung / Startanlage Keyless-Go	

Sonderausstattung:

Ablage-Paket	Anhängerkupplung (Kugelkopf schwenkbar)	Audi Smartphone Interface
Ausstattungs-Paket: S line Sport / Plus	Business-Paket	Dachkantenspoiler
Exterieur-Paket S line	Harnstofftank (SCR): 24 Ltr.	Kontur / Ambientebeleuchtungs-Paket (plus)
LM-Felgen 8,5x20 (5-V-Speichen-Design, kont..	LM-Felgen 8x18 (5-Arm, für Winterbereifung)	Neuwagen-Reifengarantie
Optik-Paket schwarz plus	Seitenairbag vorn und hinten	Sitze vorn elektr. verstellbar (links mit Memo..
Sound-System DSP / Audi Sound-System	Verglasung hinten abgedunkelt (Privacyvergl..	

Vorschäden

Vorschäden:

Tauschaggregat	Nachlackierung	Technischer Mangel	Sonstiges	Vorschadenhöhe
nein	ja	nein	ja	0,00 €

Nachlackierung -> Stoßfänger hinten, fachgerecht ausgeführt: Stoßfänger hinten, fachgerecht ausgeführt (0,00 €)
Nachlackierung -> Stoßfänger vorne, fachgerecht ausgeführt: Stoßfänger vorne, fachgerecht ausgeführt (0,00 €)
(U) Sonstiges -> Front, Heck, fachgerecht repariert, Reparaturrechnung nicht vorhanden: Front, Heck, fachgerecht repariert, Reparaturrechnung nicht vorhanden (0,00 €)

Unfallfreiheit

Unfallfrei = nein

reparierte Unfallschäden: 1

(Unfallschäden sind in den jeweiligen Abschnitten mit einem **(U)** gekennzeichnet)

Lackdicke

Fondseite links	Tür hinten links	Tür vorne links	Kotflügel vo.li.	Heckklappe	Dach	Motorhaube	Fondseite rechts	Tür h. rechts	Tür vorne rechts	Kotflügel vo.re.
k. A.	k. A.	k. A.	k. A.	k. A.	k. A.	k. A.	k. A.	k. A.	k. A.	k. A.


MAHAG Automobilhandel und Service GmbH & Co. oHG

Zustandsbeschreibung

Auftr.-Nr: 10-116503

Reifen u. Felgen	Reifenart (montiert) Sommerreifen (LM-Felgen)		Felgenbeschreibung Leichtmetall	
	Reifen vorne 255/40 R20 101Y	VL 1,00 mm (Continental)	VR 1,00 mm (Continental)	
	Reifen hinten 255/40 R20 101Y	HL 5,00 mm (Bridgestone)	HR 5,00 mm (Bridgestone)	
	Zweiter Reifensatz Winterreifen (LM-Felgen)		Felgenbeschreibung Leichtmetall	
	Reifen vorne 225/55 R18 102W	VL 4,00 mm (Michelin)	VR 4,00 mm (Michelin)	
	Reifen hinten 225/55 R18 102W	HL 4,00 mm (Michelin)	HR 4,00 mm (Michelin)	
	Bemerkung			Ausstattung ER Reifendichtmittel

Optischer Zustand



Motorhaube, Steinschlag - keine Angabe
Rad/Reifen, Reifen vorn, verschlissen, erneuern - keine Angabe
Stossfänger vorn, Steinschlag - keine Angabe
Tür hinten rechts, Tür, Delle / Lackschaden, instandsetzen und l..
Verglasung, Frontscheibe, Steinschlag - keine Angabe

Technischer Zustand

Sonstiger Auftrag - Bereitstellung für AUKTION
Sonstiger Auftrag - Fahrzeugüberführung zu A&M
Sonstiges, Hauptuntersuchung, fällig, durchführen - keine Angabe

Fehlteile und Dienstleistungen

Zulassungsbescheinigung Teil II fehlt
Werkzeug fehlt
COC-Papiere fehlen
Felgenschlösser fehlen
Fernbedienung / Schlüssel Standheizung fehlt
HU-Bescheinigung fehlt
Kundenrechnung fehlt
Navigations-Datenträger fehlen
Reparaturnachweis fehlt
Schlüssel Anhängerkupplung fehlt
Verbandskasten fehlt
Warndreieck fehlt
Windschott fehlt