Audi München GmbH

Zustandsbeschreibung

Auftr.-Nr: 10-116226

Umsatzsteuer	§25a
ja	nein

Fahrzeugdaten

Hersteller	Typ	Modell
Audi	A3 Sportback 30 TFSI advanc..	30 1.0 TFSI EU6d, MHEV advanced,..

VIN	Aufbau	Anzahl Türen	Antriebsart	KBA-Schlüssel
WAUZZZGY7PA134843	Lim. Schrägheck	5	Frontantrieb	0588/BUB

Erstzulassung	Halter lt. Zulbesch. II	Gesamtfahrl. lt. Km-Zähler	Leistung (kW)	Anzahl Zylinder	Hubraum (ccm)	HU
27.09.2023	k. A.	31.907 km	81 kW	3	999	09/26

Ehemalige Nutzung	Raucherfahrzeug	letzter KD am	Letzter KD (km)
keine Angabe	k. A.	09/25	18.979 km

Farbe	Lackierung	Reimport	nächster KD am	nächster KD (km)
Brillantschwarz	Andere	k. A.	k. A.	5.100 km

Scheckheft	Scheckheft Bemerkung
Nicht vollständig	

Polster	Polsterfarbe	Getriebe
Leder/Kunstleder mono.pur 55..	schwarz-schwarz-felsgrau	Getriebe 7-Gang - Doppelkuppl..

Antrieb & Energie

Kraftstoff	Schadstoffklasse	CO_2-Emission (g/km)	Energieeffizienzklasse
Superbenzin	Euro 6d	115-129 (WLTP)	A+

Sonstiges

Zahnriemen gewechselt: keine Angabe	Dieselpartikelfilter vorhanden: k.A.	Chiptuning: k.A.

Ausstattung

Serienausstattung:

Airbag Beifahrerseite abschaltbar	Airbag Fahrer-/Beifahrerseite	Anti-Blockier-System (ABS)
Antriebsart: Frontantrieb	Audi connect (Notruf- und Assistance-System)	Außenspiegel asphärisch, links
Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar, be..	Außenspiegel konvex, rechts	Außenspiegel Wagenfarbe
Dachkantenspoiler	Einstiegsleisten mit Aluminiumeinlage	Elektron. Stabilitätskontrolle (ESC)
Fahrassistenz-System: Ausweich-Assistent	Fahrassistenz-System: Bremsassistent (Audi ..	Fahrassistenz-System: Spurverlassenswarnu..
Frontscheibe Wärmeschutzverglasung	Funkschlüssel	Fußmatten Velours
Geschwindigkeits-Begrenzeranlage	Getriebe 7-Gang - Doppelkupplungsgetriebe ..	Innenausstattung: Dekoreinlagen Akzentteile..
Isofix-Aufnahmen für Kindersitz	Karosserie: 4-türig	Kindersicherung elektr. betätigt
Klimaanlage	Kopf-Airbag-System (Sideguard)	Kopfstützen hinten (3-fach)
Lenkrad (Leder) mit Multifunktion	Lenksäule (Lenkrad) mech. Höhen-/Längsver..	Licht- und Regensensor
Mild-Hybrid 81 kW (Motor 1,0 Ltr. - 81 kW TF..	Mild-Hybrid-Technologie	Multi-Media-Interface MMI Basic Plus / MMI R..
Nichtraucher-Paket	Otto-Partikelfilter (OPF)	Parkbremse elektro-mechanisch
Radioempfang digital (DAB)	Reifen-Reparaturkit	Reifendruck-Kontrollsystem
Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6d	Scheinwerfer Basis (LED - Technologie)	Seitenairbag vorn
Servolenkung elektronisch gesteuert	Sitzbelegungserkennung für Sicherheitsgurte	Standard-Fahrwerk
Start/Stop-Anlage	Steckdose (12V-Anschluß) in Mittelkonsole vo..	Stoßfänger Ausführung: advanced
Tagfahrlicht	Universal-Schnittstelle Bluetooth	Wegfahrsperre (elektronisch)

Sonderausstattung:

Ambiente-Beleuchtung (Multicolor-LED)	Business-Paket	Fahrassistenz-System: Anfahr-Assistent (hold..
Fahrassistenz-System: Parklenkassistent	Interieur-Paket S line	LM-Felgen 6,5x17 (5-Parallelspeichen, für Wi..
LM-Felgen 8x17 (5-Parallelspeichen)	Neuwagen-Reifengarantie	Rückfahrkamera
Rücksitzlehne geteilt/klappbar (40:20:40)	Sitzheizung vorn	Sonderlackierung Brilliant-Schwarz
Sound-System DSP / Audi Sound-System		

Vorschäden

Vorschäden:

Tauschaggregat	Nachlackierung	Technischer Mangel	Sonstiges	Vorschadenhöhe
nein	ja	nein	ja	3.512,17 €

(U) Nachlackierung -> Tür hinten links, fachgerecht ausgeführt, Reparaturrechnung nicht vorhanden: Tür hinten links, fachgerecht ausgeführt, Reparaturrechnung nicht vorhanden (0,00 €)
(U) Sonstiges -> Seite links, 3512,17€, fachgerecht repariert, Reparaturrechnung nicht vorhanden: Seite links, 3512,17€, fachgerecht repariert, Reparaturrechnung nicht vorhanden (3.512,17 €)

Unfallfreiheit

Unfallfrei = nein

reparierte Unfallschäden: 2

(Unfallschäden sind in den jeweiligen Abschnitten mit einem **(U)** gekennzeichnet)

Lackdicke

Fondseite links	Tür hinten links	Tür vorne links	Kotflügel vo.li.	Heckklappe	Dach	Motorhaube	Fondseite rechts	Tür h. rechts	Tür vorne rechts	Kotflügel vo.re.
k. A.	k. A.	k. A.	k. A.	k. A.	k. A.	k. A.	k. A.	k. A.	k. A.	k. A.


Audi München GmbH

Zustandsbeschreibung

Auftr.-Nr: 10-116226

Reifen u. Felgen	Reifenart (montiert) Winterreifen (LM-Felgen)		Felgenbeschreibung Leichtmetall	
	Reifen vorne 205/50 R17 93H	VL 6,00 mm (Bridgestone)	VR 6,00 mm (Bridgestone)	
	Reifen hinten 205/50 R17 93H	HL 6,00 mm (Bridgestone)	HR 6,00 mm (Bridgestone)	
	Zweiter Reifensatz Sommerreifen (LM-Felgen)		Felgenbeschreibung Leichtmetall	
	Reifen vorne 225/45 R17 91Y	VL 5,00 mm (Bridgestone)	VR 5,00 mm (Bridgestone)	
	Reifen hinten 225/45 R17 91Y	HL 5,00 mm (Bridgestone)	HR 5,00 mm (Bridgestone)	
	Bemerkung			Ausstattung ER Reifendichtmittel

Optischer Zustand



Außenspiegel rechts, Abdeckkappe, Kratzer, kein Abzug - keine ..
Fahrzeugdach, Dach, Korrosion, instandsetzen und lackieren - k..
Motorhaube, Steinschlag, kein Abzug - keine Angabe
Schweller links, Einstieg, Kratzer, kein Abzug - keine Angabe
Seitenwand links, Seitenwand, Delle(n), instandsetzen und lacki..
Seitenwand rechts, Einstieg, Kratzer, kein Abzug - keine Angabe
Stossfänger hinten, Kratzer, instandsetzen und lackieren - kein..

Technischer Zustand

2.Radsatz, 1 Leichtmetallfelge, verkratzt / verschürft, Wertminderung - keine Angabe	
Fahrwerk - 2. Radsatz im Fahrzeug (SKR)	
Interieur, Hutablage, gebrochen / gerissen, erneuern - keine Angabe	
Lenkanlage, Lenkrad, Kratzer, Wertminderung - keine Angabe	
Sonstiger Auftrag - Bereitstellung für AUKTION	
Sonstiger Auftrag - Fahrzeugüberführung zu A&M	
Sonstiger Auftrag - Gutachten FERTIG	repariert
Sonstiges, Hauptuntersuchung, abgelaufen, erneuern - keine Angabe	
Stossfänger vorn, Kratzer, Smart Repair - keine Angabe	
Verglasung, Frontscheibe, gebrochen / gerissen, instandsetzen lt. Kalkulation - keine Angabe	repariert

Fehlteile und Dienstleistungen

Zulassungsbescheinigung Teil II fehlt