DEKRA-Nr: 0357 / 038576 / 2026 / B079463003851 vom 02.10.2026

Vermarktungsbericht

Vorgang

Auftraggeber	ALD AutoLeasing D GmbH Kooperationen, Nedderfeld 95, 22529 Hamburg
Besichtigung	22.09.2026

Bemerkungen

Der im Zustandsbericht festgestellte Fahrzeugzustand bezieht sich ausschließlich auf die festgestellten Schäden oder Mängel, die über die normale Abnutzung entsprechend der Laufzeit / -leistung bzw. das übliche Verschleißmaß hinausgehen.

Die Besichtigung umfasste eine äußere Inaugenscheinnahme des Fahrzeugs ohne Demontage von Verkleidungsteilen etc.

Das Ergebnis der Besichtigung wurde nach den Kriterien des Auftraggebers („Ayvens Schadenkatalog“) ermittelt.

Die hier aufgeführten Positionen berücksichtigen nur Schäden, die gemäß des Ayvens Schadenkatalogs als „nicht akzeptierter Zustand“ einzustufen sind.

Bei der Lackschichtdickenmessung wurden bei mindestens drei Messungen pro Bauteil Lackschichtdicken von 83 µm bis 129 µm festgestellt.
Es wurde eine optische Überprüfung auf Vorschäden und eine Lackschichtdickenmessung vorgenommen. Die augenscheinliche Überprüfung sowie die Lackschichtdickenmessung ergaben keine Hinweise auf Nachlackierungen, Instandsetzungsarbeiten oder reparierte Vorschäden.
Die vorgefundenen Besichtigungsbedingungen waren ausreichend. Abgasrelevante Baugruppen wurden messtechnisch nicht überprüft. Folglich wurden Mängel, die nur bei einer Abgasuntersuchung feststellbar sind, nicht berücksichtigt.
Für die Bearbeitung des Vorganges standen folgende Unterlagen zur Verfügung: - Kopie Fz-Brief/Zul.Beschein. Teil II
2 Hauptschlüssel vorgelegt.

Fahrzeugdaten

Erstzulassung	08.08.2023	Letzte Zulassung	19.03.2025
Fahrzeugart	Personenkraftwagen	Hersteller	Kia
Typ / Verkaufsbez.	ProCeed (CD)(2018->) / Proceed 1.6 T-GDI GT (EURO 6d)	Aufbauart	Limousine
Türen	5	Sitzplätze	5
Fahrzeug-Ident.-Nr.	U5YH6G17GPL070640	HSN / TSN	2234 / AAV
DAT €uropa-Code®	014250840300002	DAT Marktindex	DE004 6415
Km-Stand abgelesen	91360	Energiequelle / Kraftstoff	Benzin
Zylinderanzahl		Leistung (kW)	150
Hubraum (ccm)	1591	Schadstoffklasse:	EURO6;WLTP;AP;PI/CI; M, N1 I
Getriebe	Automatik /	Felgen	Leichtmetall
Farbe (Hersteller) / Farbe	(B3L) BLUE FLAME MET. / Metallic / B3L / Blau		

Es wird unterstellt, dass die Gesamtlaufleistung dem abgelesenen Km-Stand entspricht.

Räder / Reifen

Achse	Reifenbezeichnung	Hersteller/Typ	Art	Profiltiefe
1 links	225 / 40 R 18 92 Y	Michelin / Pilot Sport 4 FSL	S /O	4 mm
rechts	225 / 40 R 18 92 Y	Michelin / Pilot Sport 4 FSL	S /O	4 mm
2 links	225 / 40 R 18 92 Y	Michelin / Pilot Sport 4 FSL	S /O	6 mm
rechts	225 / 40 R 18 92 Y	Michelin / Pilot Sport 4 FSL	S /O	6 mm
Pannenset				

S/ Sommer; /O Original; /F Runflat;

Serienausstattung

Serie: Abbiegelicht, Adaptive Geschwindigkeits-Regelanlage mit Stop&Go-Funktion, Airbag Fahrer-/Beifahrerseite, Aktives Bremslicht (ESS), Anti-Blockier-System (ABS), Antriebs-Schlupfregelung (TCS), Anzeige für Reifendruck im Display, Audio-Navigationssystem KIA (10,25"), Audiosystem: Radio mit RDS / MP3 inkl. TFT-Display, Auspuffanlage mit Klappensteuerung, Ausstattung GT, Außenspiegel Wagenfarbe, Außenspiegel elektr. anklappbar, Außenspiegel elektr. verstellbar, beide, Außenspiegel heizbar, Bi-LED-Scheinwerfer, Blinkleuchte in Außenspiegel integriert, Bordcomputer, Bremsassistent, Bremsscheiben vorn (320 mm x 28mm), Bremssättel Rot, Chromeinfassung Seitenfenster, DAB-Tuner (Radioempfang digital), Dachantenne im Haifischflossen-Design, Dachhimmel schwarz, Dachspoiler, Diebstahl-Warnanlage, Einparkhilfe hinten, Einschaltautomatik für Fahrlicht, Einstiegsleisten (Aluminium), Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP / ESC), Fahrassistenz-System: Ausstiegswarnung (Safe Exit Warning, SEW), Fahrassistenz-System: Autobahnassistent (Highway Driving Assist, HDA), Fahrassistenz-System: Berganfahr-Assistent, Fahrassistenz-System: Fahrprofilauswahl (Drive Mode), Fahrassistenz-System: Fernlichtassistent, Fahrassistenz-System: Frontkollisionswarnung mit Fußgängererkennung, Fahrassistenz-System: Insassenalarm (Rear Occopant Alert, ROA), Fahrassistenz-System: Intelligentes Parksystem mit Einpark-Assistent (Parallel- und Quereinparken und Parallelausparken), Fahrassistenz-System: Müdigkeitserkennungs-Sensor (Driver Attention Warning, DAW), Fahrassistenz-System: Querverkehrs-Assistent (Rear Cross Traffic Alert, RCTA), Fahrassistenz-System: Querverkehrs-Assistent (Rear Cross Traffic Collision Warning, RCCW), Fahrassistenz-System: Spurfolgeassistent (Lane Following Assist, LFA), Fahrassistenz-System: Spurwechselassistent, Fahrassistenz-System: Verkehrszeichenerkennung, Fahrassistenz-System: aktiver Spurhalteassistent (LKAS, Lane Keep Assist System), Fahrassistenz-System: aktiver Totwinkel-Assistent (BCA-R), Fensterheber elektr. mit Einklemmschutz vorn, Fensterheber elektrisch vorn + hinten, Freisprecheinrichtung Bluetooth, Frontscheibe heizbar, Gepäcknetz / Tasche an Vordersitzlehne, Gepäckraumabdeckung / Rollo, Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat), Getriebe 7-Gang - Doppelkupplungsgetriebe DCT, Getränkehalter, Heckklappenöffnung elektr., Heckleuchten LED, Heckscheibe heizbar, Heckscheibenwischer, Induktionsladeschale für Smartphone, Innenspiegel mit Abblendautomatik, Instrumentenbeleuchtung Supervision, Isofix-Aufnahmen für Kindersitz, Karosserie: 5-türig, Klimaautomatik 2-Zonen, Kombiinstrument digital, Kopf-Airbag-System, Kühlergrill Klavierlack, Kühlergrill schwarz (glanzlackiert), LM-Felgen 7,5x18, Laderaumboden variabel, Lendenwirbelstütze Sitz vorn links und rechts, elektr. verstellbar, Lenkrad (Leder), Lenkrad heizbar, Lenkrad mit Schaltwippen, Mittelarmlehne vorn verschiebbar, Mobile Online Dienste UVO Connect / Kia Connect, Modellpflege, Motor 1,6 Ltr. - 150 kW TGDI KAT, Multifunktion für Lenkrad, Navigationsbasierte Adaptive Geschwindigkeitsregelanlage (Tempomat) mit Abstandsregelung (NSCC), Nebelscheinwerfer LED, Otto-Partikelfilter (OPF), Parkbremse elektrisch, Pedale Aluminium, Reifen 225/40 R18 ..W, Reifen-Reparaturset, Reifendruck-Kontrollsystem (TPMS), Rückfahrkamera, Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6d, Schalt-/Wählhebelgriff Leder, Scheibenwaschdüsen heizbar, Scheibenwischer mit Regensensor, Schließ-/Startsystem Smart-Key, Seitenairbag, Servolenkung elektronisch gesteuert, Sicherheitsgurte vorn höhenverstellbar, Sitz vorn links höhenverstellbar, Sitz vorn rechts mech. höhenverstellbar, Sitzbezug / Polsterung: Leder mit Wildleder, Sitzheizung vorn, Smartphone Schnittstelle (Apple CarPlay & Android Auto), Sonnenblenden mit Spiegel (beleuchtet), Sound-System JBL Premium, Sportsitze, Start/Stop-Anlage (ISG), Steckdose (12V-Anschluß) in Mittelkonsole, Stoßfänger Wagenfarbe, Tagfahrlicht LED, Türgriffe außen Wagenfarbe, Türgriffe innen Chrom-Optik, USB-Anschluss + AUX-IN-Anschluss, USB-Schnellladeanschluß Mittelkonsole, Verglasung hinten abgedunkelt (Privacy Glass), Warnanlage für Sicherheitsgurte hinten, Warnanlage für Sicherheitsgurte, Fahrer-/Beifahrerseite, Wegfahrsperre, Wärmeschutzverglasung, Zentralverriegelung mit Fernbedienung

Sonderausstattung


Code	Bezeichnung
11000	Metallic-Lackierung
98000	Anhängerkupplung

Allgemeinzustand und Wartung

Abgesehen von den beschriebenen Schäden/Mängeln weist das Fahrzeug/Objekt einen, bezogen auf Alter und Nutzung, üblichen Gesamtzustand auf.

Wartungsnachweis: lückenhaft
letzte Wartung: am 05.06.2026 bei Kilometerstand 90.943

Nicht akzeptierter Zustand / Ausstehende Reparaturen



Bezeichnung des Schadens / Rep.-Weg

1. Wartungsintervall überzogen, Inspektion durchführen,
2. Frontscheibe, Steinschlag mit Rissbildung, erneuern (Bild 15, 16)
3. Ölverlust, gemäß KVA Ölwanne undicht, instandsetzen
4. Dach Lackierung, zerkratzt, lackieren mit Lackaufbau (Bild 20, 21)
5. Motorhaube, Steinschlag und eingedellt , instandsetzen und lackieren mit Lackaufbau (Bild 12, 13)
6. Lackvorbereitung

Akzeptierter Zustand / Gebrauchsspuren

Folgende Schäden sind in Anbetracht des Alters, der Laufleistung und dem Einsatzzweck als Gebrauchsspur einzustufen.

Bezeichnung des Schadens

Sitz vorne links Sitz- und Lehnenwange, Abrieb, (Bild 14)
Tür vorne rechts Lackierung, zerkratzt, (Bild 17)
Tür hinten rechts Lackierung, zerkratzt, (Bild 18)

Fehlende Teile

1. HU-Prüfbericht
2. Füllflasche Reifen-Reparaturset



Bild 1 : Diagonal von vorne



Bild 2 : Diagonal von hinten



Bild 3 : Tacho mit KM Stand




Bild 4 : Innenraum durch Beifahrertür



Bild 5 : Dach von hinten nach vorne




Bild 6 : Unterboden-Antriebsaggregat




Bild 7 : Wartungsnachweise




Bild 8 : Kugelkopf bei abnehmbarer AHK




Bild 9 : Wartungsnachweise




Bild 10 : Wartungsnachweise




Bild 11 : Information zum Wartungsintervall




Bild 12 : Motorhaube, Steinschlag und eingedellt , instandsetzen und lackieren mit Lackaufbau



Bild 13 : Motorhaube, Steinschlag und eingedellt , instandsetzen und lackieren mit Lackaufbau



Bild 14 : Sitz vorne links Sitz- und Lehnenwange, Abrieb




Bild 15 : Frontscheibe, Steinschlag mit Rissbildung




Bild 16 : Frontscheibe, Steinschlag mit Rissbildung



Bild 17 : Tür vorne rechts Lackierung, zerkratzt




Bild 18 : Tür hinten rechts Lackierung, zerkratzt



Bild 19 : Ölverlust, gemäß KVA instandsetzen




Bild 20 : Dach Lackierung, zerkratzt, lackieren mit Lackaufbau



Bild 21 : Dach Lackierung, zerkratzt, lackieren mit Lackaufbau