
Fahrzeugprüfungsdokument

Ayvens Schweiz
Baslerstrasse 60
8048 Zürich



BMW
SERIES 2 GRAN TO

URER 1.5 216D STEPTRONIC DCT

FAHRZEUGINFORMATIONEN

Fahrzeug-ID-Nr.	**WBA6W510605U27235**	Object-Nr.	**ZH 225863**
Fahrzeugkilometerstand	**105'308 km**	Erstzulassung	**24.09.2021**

INSPEKTIONSDETAILS

Kunden	**Ayvens Schweiz**	Inspektionsdatum	**01.10.2026 11:24:57**
Inspektion - ID	**11549776**	Beschreibung der Inspektionsadresse	**Galliker Transport AG Abholungen**

DOKUMENTE UND WARTUNG

Anzahl Schlüssel gesamt	**2**	Fahrzeugausweis Original	**ja**
Betriebsanleitung	**ja**		

REIFEN






Montierte Reifen

Ort	Position	Profiltiefe	Hersteller	Dimension	Reifen Saison	Felgenart	Runflat
Vorne	Links	6.0 mm	Pirelli	205/60 R 16 96 V	Sommer	Aluminium	-
Vorne	Rechts	6.0 mm	Pirelli	205/60 R 16 96 V	Sommer	Aluminium	-
Hinten	Links	6.0 mm	Pirelli	205/60 R 16 96 V	Sommer	Aluminium	-
Hinten	Rechts	6.0 mm	Pirelli	205/60 R 16 96 V	Sommer	Aluminium	-

Ayvens Schweiz
Baslerstrasse 60
8048 Zürich




SCHADEN

Außenbereich

1 | Motorhaube

Schadensart	**Hagelschaden**
Schwere	**6 cm - 8 cm**
Reparaturmodus	**Ersetzen + lackieren**

2 | Stoßfänger V



Schadensart	**Deformiert**
Schwere	**Ersetzen**
Reparaturmodus	**Ersetzen + lackieren**




3 | Seitenwand hinten links

Schadensart	**Hagelschaden**
Schwere	**6 cm - 8 cm**
Reparaturmodus	**Instandsetzen + lackieren**

Ayvens Schweiz
Baslerstrasse 60
8048 Zürich











4 | Zierblende Seitenscheibe HL

Schadensart	**Deformiert**
Schwere	**Ersetzen**
Reparaturmodus	**Ersetzen**


Bemerkungen: hagelschaden



5 | Tür Hinten L




Schadensart	**Hagelschaden**
Schwere	**4 cm - 6 cm**
Reparaturmodus	**Instandsetzen + lackieren**

6 | Fensterzierleiste VL





Schadensart	**Deformiert**
Schwere	**Ersetzen**
Reparaturmodus	**Ersetzen**

Bemerkungen: hagelschaden



7 | Tür Vorne L

Schadensart	**Hagelschaden**
Schwere	**6 cm - 8 cm**
Reparaturmodus	**Instandsetzen + lackieren**


8 | Kotflügel Vorne L

Schadensart	**Hagelschaden**
Schwere	**4 cm - 6 cm**
Reparaturmodus	**Instandsetzen + lackieren**




9 | Außenspiegel links vollständig



Schadensart	**Abweichend vom Auslieferungszustand/-umfang**
Schwere	**Ersetzen**
Reparaturmodus	**Ersetzen**

11 | Heckspoiler



Schadensart	**Hagelschaden**
Schwere	**4 cm - 6 cm**
Reparaturmodus	**Ersetzen**

Ayvens Schweiz
Baslerstrasse 60
8048 Zürich


12 | Kofferraumdeckel

Schadensart	**Hagelschaden**
Schwere	**4 cm - 6 cm**
Reparaturmodus	**Instandsetzen + lackieren**

13 | Heckspoiler

Schadensart	**Delle(n) und Kratzer**
Schwere	**Ersetzen**
Reparaturmodus	**Ersetzen**


15 | Tür Hinten R

Schadensart	**Kratzer**
Schwere	**Nicht zutreffend**
Reparaturmodus	**Gebrauchsspur**





16 | Tür Vorne R


Schadensart	**Delle(n) und Kratzer**
Schwere	**4 cm - 6 cm**
Reparaturmodus	**Instandsetzen + lackieren**

17 | Kotflügel Vorne R

Schadensart	**Delle(n)**
Schwere	**3 cm - 4 cm**
Reparaturmodus	**Kalt drücken / SR**









18 | Dach



Schadensart	**Hagelschaden**
Schwere	**6 cm - 8 cm**
Reparaturmodus	**Instandsetzen + lackieren**

19 | Dachreling R

Schadensart	**Deformiert**
Schwere	**Ersetzen**
Reparaturmodus	**Ersetzen + lackieren**


Bemerkungen: Hagelschaden

20 | Dachreling L



Schadensart	**Deformiert**
Schwere	**Ersetzen**
Reparaturmodus	**Ersetzen + lackieren**



Bemerkungen: hagelschaden




21 | Dachsäule R

Schadensart	**Hagelschaden**
Schwere	**4 cm - 6 cm**
Reparaturmodus	**Instandsetzen + lackieren**


22 | Alufelge vorne rechts

Schadensart	**Kratzer**
Schwere	**Nicht zutreffend**
Reparaturmodus	**Gebrauchsspur**

Innenraum

10 | Kofferraumdeckelverkleidung

Schadensart	**Kratzer**
Schwere	**Nicht zutreffend**
Reparaturmodus	**Gebrauchsspur**

14 | Innenraum

Schadensart	**Verschmutzt**
Schwere	**Nicht zutreffend**
Reparaturmodus	**Reinigen**

Ayvens Schweiz
Baslerstrasse 60
8048 Zürich

KOMMERZIELLE FOTOS

