Fahrzeugprüfungsdokument

Ayvens Schweiz
Baslerstrasse 60
8048 Zürich



FORD FOCUS

1.5 ECOBLUE 120PS BUSINESS AUTO

FAHRZEUGINFORMATIONEN

Fahrzeug-ID-Nr.	**WF0PXXGCHPKC22186**	Object-Nr.	**GE 878264**
Fahrzeugkilometerstand	**203’919 km**	Erstzulassung	**23.04.2019**

INSPEKTIONSDETAILS

Kunden	**Ayvens Schweiz**	Inspektionsdatum	**12.08.2026 14:49:31**
Inspektion - ID	**11176238**	Beschreibung der Inspektionsadresse	**Galliker Transport AG Abholungen**

DOKUMENTE UND WARTUNG

Anzahl Schlüssel gesamt	**2**	Fahrzeugausweis Original	**ja**
Betriebsanleitung	**ja**		

REIFEN

Montierte Reifen

Ort	Position	Profiltiefe	Hersteller	Dimension	Reifen Saison	Felgenart	Runflat
Vorne	Links	5.0 mm	Continental	205/60 R 16 96 H	Winter	Aluminium	-
Vorne	Rechts	5.0 mm	Continental	205/60 R 16 96 H	Winter	Aluminium	-
Hinten	Links	5.0 mm	Continental	205/60 R 16 96 H	Winter	Aluminium	-
Hinten	Rechts	5.0 mm	Continental	205/60 R 16 96 H	Winter	Aluminium	-

Ayvens Schweiz
Baslerstrasse 60
8048 Zürich

SCHADEN

Außenbereich






1 | Stoßfänger V

Schadensart	**Gebrochen**
Schwere	**Ersetzen**
Reparaturmodus	**Ersetzen + lackieren**





2 | Spoiler VR

Schadensart	**Kratzer**
Schwere	**Ersetzen**
Reparaturmodus	**Ersetzen**

3 | Motorhaube



Schadensart	**Delle(n)**
Schwere	**3 cm - 4 cm**
Reparaturmodus	**Instandsetzen + lackieren**



4 | Windschutzscheibe

Schadensart	**Steinschlag**
Schwere	**Nicht zutreffend**
Reparaturmodus	**Keine Reparatur**

Ayvens Schweiz
Baslerstrasse 60
8048 Zürich

5 | Seitenwand HL

Schadensart	**Delle(n)**
Schwere	**4 cm - 6 cm**
Reparaturmodus	**Instandsetzen + lackieren**

6 | Tür Hinten L

Schadensart	**Delle(n)**
Schwere	**0,5 cm - 1 cm**
Reparaturmodus	**Keine Reparatur**

7 | Tür Vorne L



Schadensart	**Delle(n)**
Schwere	**0,5 cm - 1 cm**
Reparaturmodus	**Keine Reparatur**




8 | Fensterzierleiste VL

Schadensart	**Kratzer**
Schwere	**Ersetzen**
Reparaturmodus	**Ersetzen**

Bemerkungen: OBEN

9 | Stoßfänger H

Schadensart	**Delle(n) und Kratzer**
Schwere	**3 cm - 4 cm**
Reparaturmodus	**Instandsetzen + lackieren**

Ayvens Schweiz
Baslerstrasse 60
8048 Zürich

10 | Seitenwand HR

Schadensart	**Delle(n)**
Schwere	**0,5 cm - 1 cm**
Reparaturmodus	**Keine Reparatur**

11 | Zubehör Bodenblech R

Schadensart	**Kratzer**
Schwere	**0,5 cm - 1 cm**
Reparaturmodus	**Keine Reparatur**

12 | Tür Vorne R

Schadensart	**Delle(n)**
Schwere	**0,5 cm - 1 cm**
Reparaturmodus	**Keine Reparatur**



13 | Alufelge vorne links

Schadensart	**Kratzer**
Schwere	**Nicht zutreffend**
Reparaturmodus	**Keine Reparatur**

Ayvens Schweiz
Baslerstrasse 60
8048 Zürich

KOMMERZIELLE FOTOS

