Bewertungsbericht

Ayvens Schweiz
Baslerstrasse 60
8048 Zürich



BMW Series 3

320d Xdrive Steptronic

Fahrzeug-ID-Nr.	**WBA31DZ030FL88128**
Fahrzeugkilometerstand	**124’114 km**
Erstzulassung	**27.09.2021**

INSPEKTIONSDETAILS

Inspektionsdatum	**24.08.2026 11:53:10**	Beschreibung der Inspektionsadresse	**Galliker Transport AG Abholungen**

FAHRZEUGINFORMATIONEN

Fahrzeug-ID-Nr.	**WBA31DZ030FL88128**	Anzahl Sitze	**5**
Fahrzeugkilometerstand	**124’114 km**	Fahrzeugkategorie	**Personenwagen**
Erstzulassung	**27.09.2021**	Metallic-Lackierung	**ja**
Marke	**BMW**	Raucherfahrzeug	**Nein**
Modell	**Series 3**	Fahrzeug fahrbereit	**ja**

DOKUMENTE UND WARTUNG

Anzahl Schlüssel gesamt	**2**	Fahrzeugausweis Original	**Nein**
Betriebsanleitung	**ja**		

ZUBEHÖR

Kofferraumabdeckung / Rollo	**ja**


REIFEN

Montierte Reifen

Ort	Position	Profiltiefe	Hersteller	Dimension	Reifen Saison	Felgenart	Runflat
Vorne	Links	5.0 mm	Goodyear	225/50 R 17 94 Y	Sommer	Aluminium	-
Vorne	Rechts	5.0 mm	Goodyear	225/50 R 17 94 Y	Sommer	Aluminium	-
Hinten	Links	5.0 mm	Goodyear	225/50 R 17 94 Y	Sommer	Aluminium	-
Hinten	Rechts	5.0 mm	Goodyear	225/50 R 17 94 Y	Sommer	Aluminium	-

SCHADEN

Außenbereich

1 | Windschutzscheibe

Schadensart	**Sprung**
Schwere	**Ersetzen**
Reparaturmodus	**Ersetzen**

2 | Motorhaube


Schadensart	**Steinschlag**
Schwere	**Nicht zutreffend**
Reparaturmodus	**Keine Reparatur**






3 | Stoßfänger V

Schadensart	**Mangelhafte Reparatur**
Schwere	**Unbekannt**
Reparaturmodus	**Instandsetzen + lackieren**


4 | Tür Vorne L

Schadensart	**Mangelhafte Reparatur**
Schwere	**Unbekannt**
Reparaturmodus	**Instandsetzen + lackieren**

5 | Tür Hinten L

Schadensart	**Mangelhafte Reparatur**
Schwere	**Unbekannt**
Reparaturmodus	**Instandsetzen + lackieren**





6 | Seitenwand HL

Schadensart	**Mangelhafte Reparatur**
Schwere	**Unbekannt**
Reparaturmodus	**Instandsetzen + lackieren**



7 | Stoßfänger H

Schadensart	**Kratzer**
Schwere	**Nicht zutreffend**
Reparaturmodus	**Keine Reparatur**

9 | Tür Hinten R

Schadensart	**Mangelhafte Reparatur**
Schwere	**Unbekannt**
Reparaturmodus	**Instandsetzen + lackieren**


10 | Tür Vorne R

Schadensart	**Mangelhafte Reparatur**
Schwere	**Unbekannt**
Reparaturmodus	**Instandsetzen + lackieren**

11 | Karosserie

Schadensart	**Repariert**
Schwere	**Andere - siehe Bemerkung**
Reparaturmodus	**Gebrauchsspur**

Bemerkungen: DIV.TEILE BEREITS REP.



12 | Alufelge vorne rechts

Schadensart	**Kratzer**
Schwere	**Nicht zutreffend**
Reparaturmodus	**Keine Reparatur**

Innenraum

8 | Fahrzeugschein

Schadensart	**Fehlt**
Schwere	**Ersetzen**
Reparaturmodus	**Ersetzen**

Kommerzielle Fotos





