Fahrzeugprüfungsdokument

Ayvens Schweiz
Baslerstrasse 60
8048 Zürich



HYUNDAI IONIQ 5

BEV 77KWH AMPLIA AUTO

FAHRZEUGINFORMATIONEN

Fahrzeug-ID-Nr.	**KMHKR81EFRU296846**	Object-Nr.	**AG 536547**
Fahrzeugkilometerstand	**46'330 km**	Erstzulassung	**17.09.2024**

INSPEKTIONSDETAILS

Kunden	**Ayvens Schweiz**	Inspektionsdatum	**21.10.2026 11:55:13**
Inspektion - ID	**11693266**	Beschreibung der Inspektionsadresse	**Galliker Transport AG Abholungen**

DOKUMENTE UND WARTUNG

Anzahl Schlüssel gesamt	**2**	Fahrzeugausweis Original	**ja**
Betriebsanleitung	**ja**		

REIFEN

Montierte Reifen

Ort	Position	Profiltiefe	Hersteller	Dimension	Reifen Saison	Felgenart	Runflat
Vorne	Links	5.0 mm	Michelin	235/55 R 19 105 W	Sommer	Aluminium	-
Vorne	Rechts	5.0 mm	Michelin	235/55 R 19 105 W	Sommer	Aluminium	-
Hinten	Links	5.0 mm	Michelin	235/55 R 19 105 W	Sommer	Aluminium	-
Hinten	Rechts	5.0 mm	Michelin	235/55 R 19 105 W	Sommer	Aluminium	-

Ayvens Schweiz
Baslerstrasse 60
8048 Zürich

SCHADEN

Außenbereich

1 | Motorhaube

Schadensart	**Steinschlag**
Schwere	**Nicht zutreffend**
Reparaturmodus	**Gebrauchsspur**

2 | Stoßfänger V

Schadensart	**Steinschlag**
Schwere	**Nicht zutreffend**
Reparaturmodus	**Gebrauchsspur**




3 | Tür Vorne L

Schadensart	**Delle(n)**
Schwere	**3 cm - 4 cm**
Reparaturmodus	**Kalt drücken / SR**

4 | Türzierleiste VL

Schadensart	**Kratzer**
Schwere	**Nicht zutreffend**
Reparaturmodus	**Gebrauchsspur**

5 | Tür Hinten L

Schadensart	**Kratzer**
Schwere	**Nicht zutreffend**
Reparaturmodus	**Gebrauchsspur**





6 | Kotflügel-Zierleiste HL

Schadensart	**Kratzer**
Schwere	**Ersetzen**
Reparaturmodus	**Ersetzen**

8 | Stoßfänger H

Schadensart	**Kratzer**
Schwere	**Nicht zutreffend**
Reparaturmodus	**Gebrauchsspur**

9 | Zierblende Stossfänger HL


Schadensart	**Kratzer**
Schwere	**Nicht zutreffend**
Reparaturmodus	**Gebrauchsspur**

10 | Kofferraumdeckel

Schadensart	**Kratzer**
Schwere	**Nicht zutreffend**
Reparaturmodus	**Gebrauchsspur**

15 | Seitenwand hinten rechts

Schadensart	**Kratzer**
Schwere	**Nicht zutreffend**
Reparaturmodus	**Gebrauchsspur**




16 | Tür Hinten R


Schadensart	**Delle(n)**
Schwere	**4 cm - 6 cm**
Reparaturmodus	**Kalt drücken / SR**

17 | Tür Vorne R

Schadensart	**Kratzer**
Schwere	**Nicht zutreffend**
Reparaturmodus	**Gebrauchsspur**


18 | Kotflügel-Zierleiste VR

Schadensart	**Kratzer**
Schwere	**Nicht zutreffend**
Reparaturmodus	**Gebrauchsspur**





19 | Dach

Schadensart	**Delle(n)**
Schwere	**3 cm - 4 cm**
Reparaturmodus	**Kalt drücken / SR**

20 | Dachsäule L

Schadensart	**Delle(n)**
Schwere	**3 cm - 4 cm**
Reparaturmodus	**Kalt drücken / SR**





21 | Alufelge hinten links

Schadensart	**Kratzer**
Schwere	**Nicht zutreffend**
Reparaturmodus	**Gebrauchsspur**

Innenraum




7 | Kofferraumdeckelverkleidung


Schadensart	**Kratzer**
Schwere	**Ersetzen**
Reparaturmodus	**Ersetzen**

11 | Türverkleidung VL

Schadensart	**Kratzer**
Schwere	**Nicht zutreffend**
Reparaturmodus	**Gebrauchsspur**



Ayvens Schweiz
Baslerstrasse 60
8048 Zürich







12 | Türverkleidung HL

Schadensart	**Kratzer**
Schwere	**Ersetzen**
Reparaturmodus	**Ersetzen**

13 | Türverkleidung HR

Schadensart	**Zerrissen**
Schwere	**Ersetzen**
Reparaturmodus	**Ersetzen**

14 | Türverkleidung VR

Schadensart	**Zerrissen**
Schwere	**Ersetzen**
Reparaturmodus	**Ersetzen**

Ayvens Schweiz
Baslerstrasse 60
8048 Zürich

KOMMERZIELLE FOTOS



