Fahrzeugprüfungsdokument

Ayvens Schweiz
Baslerstrasse 60
8048 Zürich



HYUNDAI IONIQ 5

BEV 77KWH AMPLIA AUTO

FAHRZEUGINFORMATIONEN

Fahrzeug-ID-Nr.	**KMHKR81EFRU297676**	Object-Nr.	**BE 540027**
Fahrzeugkilometerstand	**73’233 km**	Erstzulassung	**18.09.2024**

INSPEKTIONSDETAILS

Kunden	**Ayvens Schweiz**	Inspektionsdatum	**26.10.2026 12:07:05**
Inspektion - ID	**11721434**	Beschreibung der Inspektionsadresse	**Galliker Transport AG Abholungen**

DOKUMENTE UND WARTUNG

Anzahl Schlüssel gesamt	**2**	Fahrzeugausweis Original	**ja**
Betriebsanleitung	**ja**		

REIFEN

Montierte Reifen

Ort	Position	Profiltiefe	Hersteller	Dimension	Reifen Saison	Felgenart	Runflat
Vorne	Links	5.0 mm	Goodyear	235/55 R 19 105 T	Winter	Aluminium	-
Vorne	Rechts	5.0 mm	Goodyear	235/55 R 19 105 T	Winter	Aluminium	-
Hinten	Links	5.0 mm	Goodyear	235/55 R 19 105 T	Winter	Aluminium	-
Hinten	Rechts	5.0 mm	Goodyear	235/55 R 19 105 T	Winter	Aluminium	-

Ayvens Schweiz
Baslerstrasse 60
8048 Zürich

SCHADEN

Außenbereich





1 | Windschutzscheibe

Schadensart	**Kratzer**
Schwere	**Ersetzen**
Reparaturmodus	**Ersetzen**

2 | Motorhaube

Schadensart	**Steinschlag**
Schwere	**Nicht zutreffend**
Reparaturmodus	**Keine Reparatur**





3 | Stoßfänger V

Schadensart	**Kratzer**
Schwere	**3 cm - 4 cm**
Reparaturmodus	**Lackieren**

4 | Tür Vorne L

Schadensart	**Delle(n)**
Schwere	**1 cm - 2 cm**
Reparaturmodus	**Keine Reparatur**





6 | Kofferraumdeckel

Schadensart	**Delle(n)**
Schwere	**8 cm - 10 cm**
Reparaturmodus	**Instandsetzen + lackieren**

7 | Stoßfänger H

Schadensart	**Kratzer**
Schwere	**Nicht zutreffend**
Reparaturmodus	**Keine Reparatur**



12 | Dachsäule R

Schadensart	**Delle(n)**
Schwere	**2 cm - 3 cm**
Reparaturmodus	**Instandsetzen + lackieren**

13 | Dach

Schadensart	**Delle(n)**
Schwere	**0,5 cm - 1 cm**
Reparaturmodus	**Keine Reparatur**

Innenraum




5 | Kofferraumdeckelverkleidung

Schadensart	**Kratzer**
Schwere	**Ersetzen**
Reparaturmodus	**Ersetzen**




8 | Türverkleidung VL


Schadensart	**Zerrissen**
Schwere	**Ersetzen**
Reparaturmodus	**Ersetzen**




9 | Türverkleidung HL

Schadensart	**Zerrissen**
Schwere	**Ersetzen**
Reparaturmodus	**Ersetzen**

Ayvens Schweiz
Baslerstrasse 60
8048 Zürich

10 | Türverkleidung HR

Schadensart	**Zerrissen**
Schwere	**Ersetzen**
Reparaturmodus	**Ersetzen**




11 | Bezug Rückenlehne VR

Schadensart	**Kratzer**
Schwere	**Ersetzen**
Reparaturmodus	**Ersetzen**

Ayvens Schweiz
Baslerstrasse 60
8048 Zürich

KOMMERZIELLE FOTOS

