Fahrzeugprüfungsdokument

Ayvens Schweiz
Baslerstrasse 60
8048 Zürich



HYUNDAI IONIQ 5

BEV 77KWH AMPLIA AUTO 4WD

FAHRZEUGINFORMATIONEN

Fahrzeug-ID-Nr.	**KMHKR81FPRU274901**	Object-Nr.	**BE 540503**
Fahrzeugkilometerstand	**48’295 km**	Erstzulassung	**07.11.2024**

INSPEKTIONSDETAILS

Kunden	**Ayvens Schweiz**	Inspektionsdatum	**29.10.2026 07:22:42**
Inspektion - ID	**11747000**	Beschreibung der Inspektionsadresse	**Galliker Transport AG Abholungen**

DOKUMENTE UND WARTUNG

Anzahl Schlüssel gesamt	**2**	Fahrzeugausweis Original	**ja**
Betriebsanleitung	**ja**		

REIFEN


Montierte Reifen

Ort	Position	Profiltiefe	Hersteller	Dimension	Reifen Saison	Felgenart	Runflat
Vorne	Links	5.0 mm	Dunlop	235/55 R 19 105 V	Winter	Aluminium	-
Vorne	Rechts	5.0 mm	Dunlop	235/55 R 19 105 V	Winter	Aluminium	-
Hinten	Links	4.0 mm	Dunlop	235/55 R 19 105 V	Winter	Aluminium	-
Hinten	Rechts	4.0 mm	Dunlop	235/55 R 19 105 V	Winter	Aluminium	-

Ayvens Schweiz
Baslerstrasse 60
8048 Zürich

SCHADEN

Außenbereich

1 | Windschutzscheibe

Schadensart	**Steinschlag**
Schwere	**Ersetzen**
Reparaturmodus	**Ersetzen**

2 | Motorhaube

Schadensart	**Steinschlag**
Schwere	**Nicht zutreffend**
Reparaturmodus	**Gebrauchsspur**

3 | Stoßfänger V



Schadensart	**Steinschlag**
Schwere	**Nicht zutreffend**
Reparaturmodus	**Gebrauchsspur**

4 | Tür Vorne L

Schadensart	**Delle(n)**
Schwere	**0,5 cm - 1 cm**
Reparaturmodus	**Keine Reparatur**

5 | Tür Hinten L


Schadensart	**Delle(n)**
Schwere	**1 cm - 2 cm**
Reparaturmodus	**Keine Reparatur**

6 | Stoßfänger Ecken HR

Schadensart	**Kratzer**
Schwere	**6 cm - 8 cm**
Reparaturmodus	**Lackieren**

Ayvens Schweiz
Baslerstrasse 60
8048 Zürich

7 | Stoßfänger H

Schadensart	**Kratzer**
Schwere	**Ersetzen**
Reparaturmodus	**Ersetzen**




8 | Zierblende Stossfänger HR

Schadensart	**Kratzer**
Schwere	**Ersetzen**
Reparaturmodus	**Ersetzen**






9 | Zierblende Stossfänger HR

Schadensart	**Kratzer**
Schwere	**Ersetzen**
Reparaturmodus	**Ersetzen**

11 | Tür Vorne R

Schadensart	**Delle(n)**
Schwere	**0,5 cm - 1 cm**
Reparaturmodus	**Keine Reparatur**

12 | Dach

Schadensart	**Delle(n)**
Schwere	**1 cm - 2 cm**
Reparaturmodus	**Kalt drücken / SR**



13 | Alufelge glanzgedreht vorne rechts

Schadensart	**Kratzer**
Schwere	**Nicht zutreffend**
Reparaturmodus	**Keine Reparatur**

Innenraum





10 | Türverkleidung HR

Schadensart	**Zerrissen**
Schwere	**Ersetzen**
Reparaturmodus	**Ersetzen**

Ayvens Schweiz
Baslerstrasse 60
8048 Zürich

KOMMERZIELLE FOTOS



