Fahrzeugprüfungsdokument

Ayvens Schweiz
Baslerstrasse 60
8048 Zürich



HYUNDAI IONIQ 5

BEV 77KWH AMPLIA AUTO 4WD

FAHRZEUGINFORMATIONEN

Fahrzeug-ID-Nr.	**KMHKR81FPRU274320**	Object-Nr.	**BE 540532**
Fahrzeugkilometerstand	**73'376 km**	Erstzulassung	**27.06.2024**

INSPEKTIONSDETAILS

Kunden	**Ayvens Schweiz**	Inspektionsdatum	**26.10.2026 06:56:52**
Inspektion - ID	**11718458**	Beschreibung der Inspektionsadresse	**Galliker Transport AG Abholungen**

DOKUMENTE UND WARTUNG

Anzahl Schlüssel gesamt	**2**	Fahrzeugausweis Original	**ja**
Betriebsanleitung	**ja**		

REIFEN


Montierte Reifen

Ort	Position	Profiltiefe	Hersteller	Dimension	Reifen Saison	Felgenart	Runflat
Vorne	Links	5.0 mm	Dunlop	235/55 R 19 105 V	Winter	Aluminium	-
Vorne	Rechts	5.0 mm	Dunlop	235/55 R 19 105 V	Winter	Aluminium	-
Hinten	Links	5.0 mm	Dunlop	235/55 R 19 105 V	Winter	Aluminium	-
Hinten	Rechts	5.0 mm	Dunlop	235/55 R 19 105 V	Winter	Aluminium	-

Ayvens Schweiz
Baslerstrasse 60
8048 Zürich

SCHADEN

Außenbereich



1 | Windschutzscheibe

Schadensart	**Steinschlag**
Schwere	**Nicht zutreffend**
Reparaturmodus	**Gebrauchsspur**

2 | Motorhaube

Schadensart	**Delle(n) und Kratzer**
Schwere	**1 cm - 2 cm**
Reparaturmodus	**Keine Reparatur**

3 | Stoßfänger V

Schadensart	**Steinschlag**
Schwere	**Nicht zutreffend**
Reparaturmodus	**Keine Reparatur**

4 | Tür Vorne L

Schadensart	**Delle(n)**
Schwere	**0,5 cm - 1 cm**
Reparaturmodus	**Keine Reparatur**

5 | Türzierleiste VL

Schadensart	**Kratzer**
Schwere	**1 cm - 2 cm**
Reparaturmodus	**Keine Reparatur**

6 | Tür Hinten L

Schadensart	**Delle(n)**
Schwere	**1 cm - 2 cm**
Reparaturmodus	**Keine Reparatur**


7 | Seitenwand HL

Schadensart	**Delle(n)**
Schwere	**0,5 cm - 1 cm**
Reparaturmodus	**Keine Reparatur**





9 | Zierblende Stossfänger H

Schadensart	**Kratzer**
Schwere	**Ersetzen**
Reparaturmodus	**Ersetzen**


11 | Tür Hinten R

Schadensart	**Delle(n)**
Schwere	**2 cm - 3 cm**
Reparaturmodus	**Kalt drücken / SR**





12 | Tür Vorne R

Schadensart	**Delle(n)**
Schwere	**2 cm - 3 cm**
Reparaturmodus	**Kalt drücken / SR**

13 | Dach


Schadensart	**Delle(n)**
Schwere	**2 cm - 3 cm**
Reparaturmodus	**Kalt drücken / SR**



Innenraum

Ayvens Schweiz
Baslerstrasse 60
8048 Zürich





8 | Abdeckung Ladekante

Schadensart	**Kratzer**
Schwere	**Ersetzen**
Reparaturmodus	**Ersetzen**





10 | Türverkleidung VR

Schadensart	**Zerrissen**
Schwere	**Ersetzen**
Reparaturmodus	**Ersetzen**

Ayvens Schweiz
Baslerstrasse 60
8048 Zürich

KOMMERZIELLE FOTOS



