Fahrzeugprüfungsdokument

Ayvens Schweiz
Baslerstrasse 60
8048 Zürich



HYUNDAI IONIQ 5

BEV 77KWH AMPLIA AUTO 4WD

FAHRZEUGINFORMATIONEN

Fahrzeug-ID-Nr.	**KMHKR81FPRU275640**	Object-Nr.	**BE 540132**
Fahrzeugkilometerstand	**74'308 km**	Erstzulassung	**17.07.2024**

INSPEKTIONSDETAILS

Kunden	**Ayvens Schweiz**	Inspektionsdatum	**26.10.2026 14:20:38**
Inspektion - ID	**11724304**	Beschreibung der Inspektionsadresse	**Galliker Transport AG Abholungen**

DOKUMENTE UND WARTUNG

Anzahl Schlüssel gesamt	**2**	Fahrzeugausweis Original	**ja**
Betriebsanleitung	**ja**		

REIFEN


Montierte Reifen

Ort	Position	Profiltiefe	Hersteller	Dimension	Reifen Saison	Felgenart	Runflat
Vorne	Links	7.0 mm	Continental	235/55 R 19 105 Y	Sommer	Aluminium	-
Vorne	Rechts	7.0 mm	Continental	235/55 R 19 105 Y	Sommer	Aluminium	-
Hinten	Links	4.0 mm	Continental	235/55 R 19 105 Y	Sommer	Aluminium	-
Hinten	Rechts	4.0 mm	Continental	235/55 R 19 105 Y	Sommer	Aluminium	-

Ayvens Schweiz
Baslerstrasse 60
8048 Zürich

SCHADEN

Außenbereich



1 | Windschutzscheibe

Schadensart	**Steinschlag**
Schwere	**Nicht zutreffend**
Reparaturmodus	**Gebrauchsspur**


2 | Motorhaube

Schadensart	**Steinschlag**
Schwere	**Nicht zutreffend**
Reparaturmodus	**Keine Reparatur**




3 | Stoßfänger V

Schadensart	**Kratzer**
Schwere	**Ersetzen**
Reparaturmodus	**Ersetzen**



4 | Stoßfänger V

Schadensart	**Kratzer**
Schwere	**Ersetzen**
Reparaturmodus	**Ersetzen**




5 | Türgriff Aussen VL

Schadensart	**Kratzer**
Schwere	**1 cm - 2 cm**
Reparaturmodus	**Lackieren**

6 | Seitenwand HL

Schadensart	**Delle(n)**
Schwere	**2 cm - 3 cm**
Reparaturmodus	**Kalt drücken / SR**




8 | Heckscheibe

Schadensart	**Kratzer**
Schwere	**Ersetzen**
Reparaturmodus	**Ersetzen**

9 | Stoßfänger H



Schadensart	**Kratzer**
Schwere	**Nicht zutreffend**
Reparaturmodus	**Keine Reparatur**

14 | Tür Hinten R

Schadensart	**Delle(n)**
Schwere	**0,5 cm - 1 cm**
Reparaturmodus	**Keine Reparatur**


15 | Dachsäule L

Schadensart	**Delle(n)**
Schwere	**0,5 cm - 1 cm**
Reparaturmodus	**Keine Reparatur**

16 | Dach

Schadensart	**Delle(n)**
Schwere	**4 cm - 6 cm**
Reparaturmodus	**Instandsetzen + lackieren**





17 | Alufelge glanzgedreht hinten rechts

Schadensart	**Kratzer**
Schwere	**Nicht zutreffend**
Reparaturmodus	**Keine Reparatur**



18 | Alufelge glanzgedreht vorne rechts

Schadensart	**Kratzer**
Schwere	**Nicht zutreffend**
Reparaturmodus	**Keine Reparatur**

Innenraum





7 | Innenverkl. Kofferraum R

Schadensart	**Kratzer**
Schwere	**Ersetzen**
Reparaturmodus	**Ersetzen**





10 | Türverkleidung VL


Schadensart	**Zerrissen**
Schwere	**Ersetzen**
Reparaturmodus	**Ersetzen**





11 | Türverkleidung HL

Schadensart	**Kratzer**
Schwere	**Ersetzen**
Reparaturmodus	**Ersetzen**

12 | Türverkleidung VR

Schadensart	**Zerrissen**
Schwere	**Ersetzen**
Reparaturmodus	**Ersetzen**




13 | Türverkleidung HR

Schadensart	**Zerrissen**
Schwere	**Ersetzen**
Reparaturmodus	**Ersetzen**

Ayvens Schweiz
Baslerstrasse 60
8048 Zürich

KOMMERZIELLE FOTOS

