Fahrzeugprüfungsdokument

Ayvens Schweiz
Baslerstrasse 60
8048 Zürich



AUDI

A4

40 Tdi Attraction STronic Quattro

FAHRZEUGINFORMATIONEN

Fahrzeug-ID-Nr.	**WAUZZZF47RA012713**	Object-Nr.	**VD 463824**
Fahrzeugkilometerstand	**89'126 km**	Erstzulassung	**10.10.2023**

INSPEKTIONSDETAILS

Kunden	**Ayvens Schweiz**	Inspektionsdatum	**09.11.2026 07:34:36**
Inspektion - ID	**11818087**	Beschreibung der Inspektionsadresse	**Galliker Transport AG Abholungen**

DOKUMENTE UND WARTUNG

Anzahl Schlüssel gesamt	**2**	Fahrzeugausweis Original	**ja**
Betriebsanleitung	**ja**		

REIFEN


Montierte Reifen

Ort	Position	Profiltiefe	Hersteller	Dimension	Reifen Saison	Felgenart	Runflat
Vorne	Links	7.0 mm	Continental	225/50 R 17 98 Y	Sommer	Aluminium	-
Vorne	Rechts	7.0 mm	Continental	225/50 R 17 98 Y	Sommer	Aluminium	-
Hinten	Links	6.0 mm	Continental	225/50 R 17 98 Y	Sommer	Aluminium	-
Hinten	Rechts	6.0 mm	Continental	225/50 R 17 98 Y	Sommer	Aluminium	-

Ayvens Schweiz
Baslerstrasse 60
8048 Zürich

SCHADEN

Außenbereich

1 | Windschutzscheibe



Schadensart	**Steinschlag**
Schwere	**Ersetzen**
Reparaturmodus	**Ersetzen**

2 | Motorhaube

Schadensart	**Steinschlag**
Schwere	**Nicht zutreffend**
Reparaturmodus	**Gebrauchsspur**



3 | Stoßfänger V

Schadensart	**Steinschlag**
Schwere	**Nicht zutreffend**
Reparaturmodus	**Gebrauchsspur**


5 | Tür Vorne L

Schadensart	**Delle(n)**
Schwere	**2 cm - 3 cm**
Reparaturmodus	**Kalt drücken / SR**

6 | Tür Hinten L

Schadensart	**Delle(n)**
Schwere	**3 cm - 4 cm**
Reparaturmodus	**Kalt drücken / SR**

Ayvens Schweiz
Baslerstrasse 60
8048 Zürich




7 | Seitenwand HL

Schadensart	**Delle(n)**
Schwere	**2 cm - 3 cm**
Reparaturmodus	**Kalt drücken / SR**

8 | Stoßfänger H

Schadensart	**Kratzer**
Schwere	**0,5 cm - 1 cm**
Reparaturmodus	**Keine Reparatur**






9 | Seitenwand HR

Schadensart	**Delle(n)**
Schwere	**2 cm - 3 cm**
Reparaturmodus	**Instandsetzen + lackieren**




10 | Türschweller Rechts


Schadensart	**Delle(n) und Kratzer**
Schwere	**>30 cm**
Reparaturmodus	**Instandsetzen + lackieren**

11 | Tür Hinten R

Schadensart	**Mangelhafte Reparatur**
Schwere	**Unbekannt**
Reparaturmodus	**Instandsetzen + lackieren**

Ayvens Schweiz
Baslerstrasse 60
8048 Zürich





12 | Alufelge vorne rechts

Schadensart	**Kratzer**
Schwere	**Nicht zutreffend**
Reparaturmodus	**Keine Reparatur**

Innenraum





4 | Türdichtung VL

Schadensart	**Beschädigt**
Schwere	**Ersetzen**
Reparaturmodus	**Ersetzen**

Ayvens Schweiz
Baslerstrasse 60
8048 Zürich

KOMMERZIELLE FOTOS



