Fahrzeugprüfungsdokument

Ayvens Schweiz
Baslerstrasse 60
8048 Zürich



PEUGEOT
Partner

Bluehdi S&s 130 Asphalt Long 1000 Kg

FAHRZEUGINFORMATIONEN

Fahrzeug-ID-Nr.	**VR3EFYHZRLJ695066**	Object-Nr.	**ZH 895085**
Fahrzeugkilometerstand	**236’164 km**	Erstzulassung	**21.10.2020**

INSPEKTIONSDETAILS

Kunden	**Ayvens Schweiz**	Inspektionsdatum	**09.11.2026 14:22:53**
Inspektion - ID	**11824411**	Beschreibung der Inspektionsadresse	**Galliker Transport AG Abholungen**

DOKUMENTE UND WARTUNG

Anzahl Schlüssel gesamt	**2**	Fahrzeugausweis Original	**ja**
Betriebsanleitung	**ja**		

REIFEN



Montierte Reifen

Ort	Position	Profiltiefe	Hersteller	Dimension	Reifen Saison	Felgenart	Runflat
Vorne	Links	5.0 mm	Continental	205/60 R 16 96 H	Winter	Stahl	-
Vorne	Rechts	5.0 mm	Continental	205/60 R 16 96 H	Winter	Stahl	-
Hinten	Links	6.0 mm	Continental	205/60 R 16 96 H	Winter	Stahl	-
Hinten	Rechts	6.0 mm	Continental	205/60 R 16 96 H	Winter	Stahl	-

Ayvens Schweiz
Baslerstrasse 60
8048 Zürich



SCHADEN

Außenbereich

1 | Windschutzscheibe

Schadensart	**Steinschlag**
Schwere	**Nicht zutreffend**
Reparaturmodus	**Gebrauchsspur**

2 | Motorhaube

Schadensart	**Kratzer**
Schwere	**3 cm - 4 cm**
Reparaturmodus	**Lackieren**







3 | Stoßfänger V

Schadensart	**Kratzer**
Schwere	**8 cm - 10 cm**
Reparaturmodus	**Lackieren**








4 | Stoßfänger V

Schadensart	**Gebrochen**
Schwere	**Ersetzen**
Reparaturmodus	**Ersetzen**


5 | Tür Vorne L

Schadensart	**Delle(n) und Kratzer**
Schwere	**6 cm - 8 cm**
Reparaturmodus	**Instandsetzen + lackieren**


6 | Seitenwand hinten links

Schadensart	**Delle(n) und Kratzer**
Schwere	**10 cm - 15 cm**
Reparaturmodus	**Instandsetzen + lackieren**

Bemerkungen: Struktur




7 | Stoßfänger H

Schadensart	**Deformiert**
Schwere	**Ersetzen**
Reparaturmodus	**Ersetzen**

Ayvens Schweiz
Baslerstrasse 60
8048 Zürich





8 | Flügeltür L

Schadensart	**Delle(n) und Kratzer**
Schwere	**8 cm - 10 cm**
Reparaturmodus	**Instandsetzen + lackieren**





9 | Flügeltür R

Schadensart	**Delle(n)**
Schwere	**3 cm - 4 cm**
Reparaturmodus	**Kalt drücken / SR**




13 | Seitenwand hinten rechts

Schadensart	**Delle(n) und Kratzer**
Schwere	**10 cm - 15 cm**
Reparaturmodus	**Instandsetzen + lackieren**

14 | Schiebetür R

Schadensart	**Delle(n) und Kratzer**
Schwere	**15 cm - 20 cm**
Reparaturmodus	**Instandsetzen + lackieren**

15 | Tür Vorne R

Schadensart	**Delle(n) und Kratzer**
Schwere	**3 cm - 4 cm**
Reparaturmodus	**Instandsetzen + lackieren**




16 | Türzierleiste VR

Schadensart	**Kratzer**
Schwere	**Ersetzen**
Reparaturmodus	**Ersetzen**





17 | Einstiegsschweller vorne rechts

Schadensart	**Delle(n) und Kratzer**
Schwere	**>30 cm**
Reparaturmodus	**Instandsetzen + lackieren**




18 | Kotflügel Vorne R

Schadensart	**Delle(n) und Kratzer**
Schwere	**4 cm - 6 cm**
Reparaturmodus	**Instandsetzen + lackieren**

19 | Dach


Schadensart	**Delle(n)**
Schwere	**4 cm - 6 cm**
Reparaturmodus	**Kalt drücken / SR**

Innenraum




10 | Sitzbezug VL

Schadensart	**Beschädigt**
Schwere	**Ersetzen**
Reparaturmodus	**Ersetzen**




11 | Innenraum

Schadensart	**Verschmutzt**
Schwere	**Nicht zutreffend**
Reparaturmodus	**Reinigen**




12 | Bodenteppich

Schadensart	**Verbrannt**
Schwere	**Ersetzen**
Reparaturmodus	**Ersetzen**

Ayvens Schweiz
Baslerstrasse 60
8048 Zürich

KOMMERZIELLE FOTOS



