Fahrzeugprüfungsdokument

Ayvens Schweiz
Baslerstrasse 60
8048 Zürich



MERCEDES VITO

EVITO SWB LONG

FAHRZEUGINFORMATIONEN

Fahrzeug-ID-Nr.	**W1V447603141398 71**	Object-Nr.	**SG 327642**
Fahrzeugkilometerstand	**48’535 km**	Erstzulassung	**20.07.2022**

INSPEKTIONSDETAILS

Kunden	**Ayvens Schweiz**	Inspektionsdatum	**29.10.2026 12:09:45**
Inspektion - ID	**11751322**	Beschreibung der Inspektionsadresse	**Galliker Transport AG Abholungen**

DOKUMENTE UND WARTUNG

Anzahl Schlüssel gesamt	**2**	Fahrzeugausweis Original	**ja**
Betriebsanleitung	**ja**		

REIFEN

Montierte Reifen

Ort	Position	Profiltiefe	Hersteller	Dimension	Reifen Saison	Felgenart	Runflat
Vorne	Links	5.0 mm	Vredestein	225/55 R 17 107 T	Winter	Stahl	-
Vorne	Rechts	5.0 mm	Vredestein	225/55 R 17 107 T	Winter	Stahl	-
Hinten	Links	7.0 mm	Vredestein	225/55 R 17 107 T	Winter	Stahl	-
Hinten	Rechts	7.0 mm	Vredestein	225/55 R 17 107 T	Winter	Stahl	-

Ayvens Schweiz
Baslerstrasse 60
8048 Zürich


SCHADEN


Außenbereich



1 | Windschutzscheibe

Schadensart	**Steinschlag**
Schwere	**Nicht zutreffend**
Reparaturmodus	**Gebrauchsspur**





2 | Motorhaube

Schadensart	**Delle(n)**
Schwere	**Ersetzen**
Reparaturmodus	**Ersetzen + lackieren**





3 | Stoßfänger V

Schadensart	**Gebrochen**
Schwere	**Ersetzen**
Reparaturmodus	**Ersetzen**





4 | Deckel Vorne

Schadensart	**Fehlt**
Schwere	**Ersetzen**
Reparaturmodus	**Ersetzen**

6 | Kotflügel Vorne L


Schadensart	**Delle(n) und Kratzer**
Schwere	**0,5 cm - 1 cm**
Reparaturmodus	**Keine Reparatur**

Ayvens Schweiz
Baslerstrasse 60
8048 Zürich





7 | Radkastenverkleidung VL

Schadensart	**Gebrochen**
Schwere	**Ersetzen**
Reparaturmodus	**Ersetzen**


8 | Tür Vorne L

Schadensart	**Delle(n)**
Schwere	**3 cm - 4 cm**
Reparaturmodus	**Instandsetzen + lackieren**





9 | Außenspiegel links vollständig

Schadensart	**Gebrochen**
Schwere	**Ersetzen**
Reparaturmodus	**Ersetzen**

10 | Schiebetür L

Schadensart	**Delle(n)**
Schwere	**4 cm - 6 cm**
Reparaturmodus	**Instandsetzen + lackieren**

11 | Seitenwand HL


Schadensart	**Delle(n)**
Schwere	**4 cm - 6 cm**
Reparaturmodus	**Instandsetzen + lackieren**




12 | Deckel Hinten


Schadensart	**Gebrochen**
Schwere	**Ersetzen**
Reparaturmodus	**Ersetzen**

Ayvens Schweiz
Baslerstrasse 60
8048 Zürich

13 | Heckscheibe


Schadensart	**Kratzer**
Schwere	**Ersetzen**
Reparaturmodus	**Ersetzen**




14 | Wischerarm Hinten Abdeckung

Schadensart	**Fehlt**
Schwere	**Ersetzen**
Reparaturmodus	**Ersetzen**

Bemerkungen: LINKS

15 | Wischerarm Hinten Abdeckung

Schadensart	**Fehlt**
Schwere	**Ersetzen**
Reparaturmodus	**Ersetzen**

Bemerkungen: RECHTS




16 | Wischerblatt Hinten

Schadensart	**Fehlt**
Schwere	**Ersetzen**
Reparaturmodus	**Ersetzen**




17 | Flügeltür L

Schadensart	**Delle(n)**
Schwere	**4 cm - 6 cm**
Reparaturmodus	**Instandsetzen + lackieren**

18 | Flügeltür R


Schadensart	**Delle(n)**
Schwere	**1 cm - 2 cm**
Reparaturmodus	**Keine Reparatur**

Ayvens Schweiz
Baslerstrasse 60
8048 Zürich





19 | Stoßfänger H

Schadensart	**Deformiert**
Schwere	**Ersetzen**
Reparaturmodus	**Ersetzen**



22 | Seitenwand HR

Schadensart	**Delle(n) und Kratzer**
Schwere	**8 cm - 10 cm**
Reparaturmodus	**Instandsetzen + lackieren**

23 | Schiebetür R

Schadensart	**Deformiert**
Schwere	**Ersetzen**
Reparaturmodus	**Ersetzen + lackieren**

24 | Tür Vorne R

Schadensart	**Delle(n)**
Schwere	**4 cm - 6 cm**
Reparaturmodus	**Instandsetzen + lackieren**




25 | Radkastenverkleidung VR



Schadensart	**Gebrochen**
Schwere	**Ersetzen**
Reparaturmodus	**Ersetzen**



26 | Gehäuse Außenspiegel R

Schadensart	**Fehlt**
Schwere	**Ersetzen**
Reparaturmodus	**Ersetzen**

Ayvens Schweiz
Baslerstrasse 60
8048 Zürich

27 | Glas Aussenspiegel R

Schadensart	**Gebrochen**
Schwere	**Ersetzen**
Reparaturmodus	**Ersetzen**




28 | Außenspiegel rechts vollständig

Schadensart	**Gebrochen**
Schwere	**Ersetzen**
Reparaturmodus	**Ersetzen**

29 | Dach



Schadensart	**Delle(n) und Kratzer**
Schwere	**1 cm - 2 cm**
Reparaturmodus	**Keine Reparatur**




30 | Stahlfelge hinten rechts

Schadensart	**Deformiert**
Schwere	**Ersetzen**
Reparaturmodus	**Ersetzen**

Innenraum

5 | Türdichtung VL

Schadensart	**Beschädigt**
Schwere	**Ersetzen**
Reparaturmodus	**Ersetzen**




20 | Bodenteppich

Schadensart	**Beschädigt**
Schwere	**Ersetzen**
Reparaturmodus	**Ersetzen**

Ayvens Schweiz
Baslerstrasse 60
8048 Zürich





21 | Sitzbezug VL

Schadensart	**Beschädigt**
Schwere	**Ersetzen**
Reparaturmodus	**Ersetzen**

KOMMERZIELLE FOTOS





