Fahrzeugprüfungsdokument

Ayvens Schweiz
Baslerstrasse 60
8048 Zürich



BMW

X3

2.0 XDRIVE 20D AUTO

FAHRZEUGINFORMATIONEN

Fahrzeug-ID-Nr.	**WBA35BG050N084607**	Object-Nr.	**VS 571964**
Fahrzeugkilometerstand	**193'025 km**	Erstzulassung	**26.04.2021**

INSPEKTIONSDETAILS

Kunden	**Ayvens Schweiz**	Inspektionsdatum	**03.11.2026 11:48:42**
Inspektion - ID	**11781580**	Beschreibung der Inspektionsadresse	**Galliker Transport AG Abholungen**

DOKUMENTE UND WARTUNG

Anzahl Schlüssel gesamt	**2**	Fahrzeugausweis Original	**Nein**
Betriebsanleitung	**ja**		

REIFEN

Montierte Reifen

Ort	Position	Profiltiefe	Hersteller	Dimension	Reifen Saison	Felgenart	Runflat
Vorne	Links	5.0 mm	Pirelli	225/60 R 18 104 W	Sommer	Aluminium	-
Vorne	Rechts	5.0 mm	Pirelli	225/60 R 18 104 W	Sommer	Aluminium	-
Hinten	Links	5.0 mm	Pirelli	225/60 R 18 104 W	Sommer	Aluminium	-
Hinten	Rechts	5.0 mm	Pirelli	225/60 R 18 104 W	Sommer	Aluminium	-

Ayvens Schweiz
Baslerstrasse 60
8048 Zürich

SCHADEN

Außenbereich



1 | Windschutzscheibe


Schadensart	**Steinschlag**
Schwere	**Nicht zutreffend**
Reparaturmodus	**Gebrauchsspur**


2 | Motorhaube

Schadensart	**Steinschlag**
Schwere	**Nicht zutreffend**
Reparaturmodus	**Keine Reparatur**

3 | Stoßfänger V

Schadensart	**Steinschlag**
Schwere	**Nicht zutreffend**
Reparaturmodus	**Gebrauchsspur**





4 | Tür Vorne L

Schadensart	**Delle(n)**
Schwere	**4 cm - 6 cm**
Reparaturmodus	**Instandsetzen + lackieren**

5 | Tür Hinten L

Schadensart	**Delle(n)**
Schwere	**0,5 cm - 1 cm**
Reparaturmodus	**Keine Reparatur**

6 | Seitenwand HL

Schadensart	**Delle(n)**
Schwere	**0,5 cm - 1 cm**
Reparaturmodus	**Keine Reparatur**

Ayvens Schweiz
Baslerstrasse 60
8048 Zürich

7 | Stoßfänger H


Schadensart	**Kratzer**
Schwere	**0,5 cm - 1 cm**
Reparaturmodus	**Keine Reparatur**


9 | Tür Vorne R

Schadensart	**Kratzer**
Schwere	**0,5 cm - 1 cm**
Reparaturmodus	**Keine Reparatur**

10 | Seitenwand HR

Schadensart	**Delle(n)**
Schwere	**0,5 cm - 1 cm**
Reparaturmodus	**Keine Reparatur**





11 | Kotflügel Vorne R

Schadensart	**Delle(n)**
Schwere	**3 cm - 4 cm**
Reparaturmodus	**Kalt drücken / SR**

Innenraum

8 | Fahrzeugschein

Schadensart	**Fehlt**
Schwere	**Ersetzen**
Reparaturmodus	**Ersetzen**

Ayvens Schweiz
Baslerstrasse 60
8048 Zürich

KOMMERZIELLE FOTOS