# Bewertungsbericht

**Ayvens Schweiz**
Baslerstrasse 60
8048 Zürich



## SKODA ENYAQ

### BEV 82KWH IV80X AUTO

| | |
|---|---|
| Fahrzeug-ID-Nr. | **TMBLE7NY0NF057230** |
| Fahrzeugkilometerstand | **124’106 km** |
| Erstzulassung | **09.06.2022** |

## INSPEKTIONSDETAILS

| | | | |
|---|---|---|---|
| Inspektionsdatum | **09.11.2026 14:24:41** | Beschreibung der Inspektionsadresse | **Galliker Transport AG Abholungen** |

## FAHRZEUGINFORMATIONEN

| | | | |
|---|---|---|---|
| Fahrzeug-ID-Nr. | **TMBLE7NY0NF057230** | Anzahl Sitze | **5** |
| Fahrzeugkilometerstand | **124’106 km** | Fahrzeugkategorie | **Personenwagen** |
| Erstzulassung | **09.06.2022** | Metallic-Lackierung | **ja** |
| Marke | **SKODA** | Raucherfahrzeug | **Nein** |
| Modell | **ENYAQ** | Fahrzeug fahrbereit | **ja** |

## DOKUMENTE UND WARTUNG

| | | | |
|---|---|---|---|
| Anzahl Schlüssel gesamt | **2** | Fahrzeugausweis Original | **ja** |
| Betriebsanleitung | **ja** | | |

## ZUBEHÖR

| | |
|---|---|
| Kofferraumabdeckung / Rollo | **ja** |

## REIFEN

### Montierte Reifen

| Ort | Position | Profiltiefe | Hersteller | Dimension | Reifen Saison | Felgenart | Runflat |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vorne | Links | 5.0 mm | Continental | 235/55 R 19 105 Y | Sommer | Aluminium | - |
| Vorne | Rechts | 5.0 mm | Continental | 235/55 R 19 105 Y | Sommer | Aluminium | - |
| Hinten | Links | 3.0 mm | Continental | 255/50 R 19 107 Y | Sommer | Aluminium | - |
| Hinten | Rechts | 3.0 mm | Continental | 255/50 R 19 107 Y | Sommer | Aluminium | - |


## SCHADEN

### Außenbereich

### 2 | Motorhaube

| | |
|---|---|
| Schadensart | **Steinschlag** |
| Schwere | **Nicht zutreffend** |
| Reparaturmodus | **Gebrauchsspur** |






### 3 | Stoßfänger V


| | |
|---|---|
| Schadensart | **Gebrochen** |
| Schwere | **Ersetzen** |
| Reparaturmodus | **Ersetzen + lackieren** |





### 4 | Spoiler V

| | |
|---|---|
| Schadensart | **Kratzer** |
| Schwere | **Ersetzen** |
| Reparaturmodus | **Ersetzen** |






### 5 | Kotflügel Vorne L


| | |
|---|---|
| Schadensart | **Delle(n)** |
| Schwere | **3 cm - 4 cm** |
| Reparaturmodus | **Instandsetzen + lackieren** |







### 6 | Tür Vorne L

| | |
|---|---|
| Schadensart | **Delle(n)** |
| Schwere | **10 cm - 15 cm** |
| Reparaturmodus | **Instandsetzen + lackieren** |





### 8 | Stoßfänger H

| | |
|---|---|
| Schadensart | **Kratzer** |
| Schwere | **0,5 cm - 1 cm** |
| Reparaturmodus | **Keine Reparatur** |

### 9 | Rücklicht HR Kofferraum-Seite

| | |
|---|---|
| Schadensart | **Gebrochen** |
| Schwere | **Ersetzen** |
| Reparaturmodus | **Ersetzen** |







### 10 | Seitenwand HR

| | |
|---|---|
| Schadensart | **Mangelhafte Reparatur** |
| Schwere | **Unbekannt** |
| Reparaturmodus | **Instandsetzen + lackieren** |

### 11 | Gehäuse Außenspiegel R

| | |
|---|---|
| Schadensart | **Steinschlag** |
| Schwere | **Nicht zutreffend** |
| Reparaturmodus | **Keine Reparatur** |

### 12 | Dachsäule L

| | |
|---|---|
| Schadensart | **Delle(n)** |
| Schwere | **3 cm - 4 cm** |
| Reparaturmodus | **Instandsetzen + lackieren** |

## Innenraum

**Ayvens Schweiz**
Baslerstrasse 60
8048 Zürich



### 7 | Kofferraumdeckelverkleidung

| | |
|---|---|
| Schadensart | **Kratzer** |
| Schwere | **0,5 cm - 1 cm** |
| Reparaturmodus | **Keine Reparatur** |

**Ayvens Schweiz**
Baslerstrasse 60
8048 Zürich

## Kommerzielle Fotos





