Bewertungsbericht

Ayvens Schweiz
Baslerstrasse 60
8048 Zürich



SKODA ENYAQ

BEV 82KWH IV80 AUTO

Fahrzeug-ID-Nr.	**TMBJC7NY9NF055330**
Fahrzeugkilometerstand	**112'765 km**
Erstzulassung	**23.08.2022**

INSPEKTIONSDETAILS

Inspektionsdatum	**09.11.2026 10:02:07**	Beschreibung der Inspektionsadresse	**Galliker Transport AG Abholungen**

FAHRZEUGINFORMATIONEN

Fahrzeug-ID-Nr.	**TMBJC7NY9NF055330**	Anzahl Sitze	**5**
Fahrzeugkilometerstand	**112'765 km**	Fahrzeugkategorie	**Personenwagen**
Erstzulassung	**23.08.2022**	Metallic-Lackierung	**Nein**
Marke	**SKODA**	Raucherfahrzeug	**Nein**
Modell	**ENYAQ**	Fahrzeug fahrbereit	**ja**

DOKUMENTE UND WARTUNG

Anzahl Schlüssel gesamt	**2**	Fahrzeugausweis Original	**ja**
Betriebsanleitung	**ja**		

ZUBEHÖR

Kofferraumabdeckung / Rollo	**ja**

REIFEN

Montierte Reifen

Ort	Position	Profiltiefe	Hersteller	Dimension	Reifen Saison	Felgenart	Runflat
Vorne	Links	5.0 mm	Pirelli	235/55 R 19 101 T	Winter	Aluminium	-
Vorne	Rechts	5.0 mm	Pirelli	235/55 R 19 101 T	Winter	Aluminium	-
Hinten	Links	4.0 mm	Pirelli	235/55 R 19 101 T	Winter	Aluminium	-
Hinten	Rechts	4.0 mm	Pirelli	235/55 R 19 101 T	Winter	Aluminium	-

SCHADEN

Außenbereich





2 | Spoiler V


Schadensart	**Delle(n) und Kratzer**
Schwere	**Ersetzen**
Reparaturmodus	**Ersetzen**


3 | Motorhaube


Schadensart	**Steinschlag**
Schwere	**Nicht zutreffend**
Reparaturmodus	**Gebrauchsspur**

4 | Stoßfänger V

Schadensart	**Steinschlag**
Schwere	**Nicht zutreffend**
Reparaturmodus	**Gebrauchsspur**









5 | Tür Vorne L




Schadensart	**Delle(n) und Kratzer**
Schwere	**4 cm - 6 cm**
Reparaturmodus	**Instandsetzen + lackieren**





6 | Tür Hinten L

Schadensart	**Delle(n)**
Schwere	**2 cm - 3 cm**
Reparaturmodus	**Kalt drücken / SR**

7 | Seitenwand hinten links

Schadensart	**Delle(n)**
Schwere	**3 cm - 4 cm**
Reparaturmodus	**Kalt drücken / SR**





10 | Kofferraumdeckel

Schadensart	**Delle(n) und Kratzer**
Schwere	**10 cm - 15 cm**
Reparaturmodus	**Instandsetzen + lackieren**





11 | Stoßfänger H

Schadensart	**Kratzer**
Schwere	**8 cm - 10 cm**
Reparaturmodus	**Lackieren**


15 | Seitenwand hinten rechts

Schadensart	**Delle(n)**
Schwere	**1 cm - 2 cm**
Reparaturmodus	**Gebrauchsspur**

Bemerkungen: Struktur


16 | Tür Hinten R

Schadensart	**Kratzer**
Schwere	**Nicht zutreffend**
Reparaturmodus	**Gebrauchsspur**




17 | Tür Vorne R

Schadensart	**Delle(n)**
Schwere	**4 cm - 6 cm**
Reparaturmodus	**Kalt drücken / SR**




18 | Kotflügel Vorne R

Schadensart	**Delle(n)**
Schwere	**10 cm - 15 cm**
Reparaturmodus	**Instandsetzen + lackieren**

Innenraum




8 | Kofferraumdeckelverkleidung

Schadensart	**Kratzer**
Schwere	**Ersetzen**
Reparaturmodus	**Ersetzen**

9 | Ladekabel (Normalladung)

Schadensart	**Fehlt**
Schwere	**Ersetzen**
Reparaturmodus	**Ersetzen**



12 | Zündschlüssel



Schadensart	**Abweichend vom Auslieferungszustand/-umfang**
Schwere	**Ersetzen**
Reparaturmodus	**Ersetzen**





13 | Innenraum

Schadensart	**Verschmutzt**
Schwere	**Nicht zutreffend**
Reparaturmodus	**Reinigen**

14 | Zierblende Türverkleidung V R

Schadensart	**Kratzer**
Schwere	**Ersetzen**
Reparaturmodus	**Ersetzen**

Kommerzielle Fotos