Fahrzeugzustandsbericht - Verkauf



FORD Fiesta

FORD Fiesta 1.0 EcoBoost S&S COOL&CONNECT Limousine, 5-türig, 6-Gang

Fahrgestellnummer (FIN)	**WF0JXXGAHJPY78939**
Kilometerstand (km)	**91.279**
Erstzulassungsdatum	**10.11.2023**
Kraftstoffart	**Benzin**
Getriebe	**Schaltgetriebe**
Leistung PS	**100 PS**
Leistung kW	**74 kW**
Polsterart	**Stoff**
Fahrzeugfarbe	**Frozen White**
Interieurfarbe	**Stoff Anthrazit**

AUFTRAGSDETAILS

Inspektion - ID	**11720090**	Besichtigt am	**05.11.2026 13:55:13**

INSPEKTIONSDETAILS

Zurücksetzen auf Werkseinstellungen	**Ja, das Fahrzeug wurde auf die Werkseinstellungen zurückgesetzt**	Originalschlüssel	**Ja**
Wartungsnachweise	**Wartungsbuch**	Anzahl Schlüssel gesamt	**2**
Wartungsnachweis vollständig	**Nein**	Nachlackierungen vorhanden	**Nein**
Wartungshistorie	**10/09/2025,63294**	Betriebsanleitung	**Ja**

BEREIFUNG

Montierte Reifen

Ort	Position	Profiltiefe	Hersteller	Dimension	Reifentyp	Felgenart
Vorne	Links	4,0 mm	Dunlop	195/60 R 15 88 T	Winter	Stahl
Vorne	Rechts	4,0 mm	Dunlop	195/60 R 15 88 T	Winter	Stahl
Hinten	Links	4,0 mm	Dunlop	195/60 R 15 88 T	Winter	Stahl
Hinten	Rechts	4,0 mm	Dunlop	195/60 R 15 88 T	Winter	Stahl

Nicht montierte Reifen

Ort	Position	Profiltiefe	Hersteller	Dimension	Reifentyp	Felgenart
-	-	5,0 mm	Continental	195/60 R 15 88 V	Sommer	Stahl
-	-	5,0 mm	Continental	195/60 R 15 88 V	Sommer	Stahl
-	-	5,0 mm	Continental	195/60 R 15 88 V	Sommer	Stahl
-	-	5,0 mm	Continental	195/60 R 15 88 V	Sommer	Stahl



KOSTEN- & WERTZUSAMMENFASSUNG

Belastung Kunde

Bauteil	Schadensart	Schweregrad	Reparaturmethode
1 | Wartung	Fehlt	Andere - siehe Bemerkung	Ausführen
2 | Innenraum	Deformiert	Unbekannt	Keine Reparatur
3 | Einstiegsschweller vorne links	Delle(n) und Kratzer	>2 cm - 3 cm	Instandsetzen + lackieren
4 | Heckklappe	Delle(n)	>2 cm - 3 cm	Smart Repair
5 | Kotflügel vorne rechts	Delle(n)	>2 cm - 3 cm	Smart Repair
6 | Einstiegsschweller hinten rechts	Delle(n)	>2 cm - 3 cm	Smart Repair

SCHÄDEN

[Unclassified]

1 | Wartung

Schadensart	Fehlt
Schweregrad	Andere - siehe Bemerkung
Reparaturmethode	Ausführen
Ursache	Bei Inspektion festgestellt




2 | Innenraum

Schadensart	Deformiert
Schweregrad	Unbekannt
Reparaturmethode	Keine Reparatur
Ursache	Bei Inspektion festgestellt


Kommentare: Folgeschäden durch Reifenlagerung auf Rücksitzbank möglich






3 | Einstiegsschweller vorne links

Schadensart	Delle(n) und Kratzer
Schweregrad	>2 cm - 3 cm
Reparaturmethode	Instandsetzen + lackieren
Ursache	Bei Inspektion festgestellt





4 | Heckklappe



Schadensart	Delle(n)
Schweregrad	>2 cm - 3 cm
Reparaturmethode	Smart Repair
Ursache	Bei Inspektion festgestellt





5 | Kotflügel vorne rechts

Schadensart	Delle(n)
Schweregrad	>2 cm - 3 cm
Reparaturmethode	Smart Repair
Ursache	Bei Inspektion festgestellt

6 | Einstiegsschweller hinten rechts

Schadensart	Delle(n)
Schweregrad	>2 cm - 3 cm
Reparaturmethode	Smart Repair
Ursache	Bei Inspektion festgestellt

HERSTELLERAUSSTATTUNG

Airbag: Beifahrerairbag-Deaktivierung	Anhängevorrichtung-Vorbereitungs-Set	Antiblockier-Bremssystem (ABS) mit elektronischer Bremskraftverteilung (EBD)
Außenspiegel in Wagenfarbe lackiert, elektrisch einstellbar mit integrierten Blinkleuchten	Bereifung: 6 J x 15 Stahlfelgen mit 195/60 R 15 Reifen und Radvollblenden	Berganfahrassistent
Dachspoiler in Wagenfarbe lackiert	Drehzahlmesser	Dritte Bremsleuchte
Elektronisches Sicherheits- und Stabilitätsprogramm (ESP) - mit Sicherheits-Bremsassistent (EBA - Emergency Brake Assist) und Traktionskontrolle (TCS)	Fahrerinformationssystem mit Bordcomputer, farbig	Fahrmodus-Schalter, selektiv
Fahrspur-Assistent inkl. Fahrspurhalte-Assistent	Fensterheber vorn und hinten, elektrisch	Fensterheber vorn, elektrisch und hinten manuell
Ford Easy Fuel Komfort-Tankverschluss und Fehlbetankungsschutz	Ford ECO-Coach - signalisiert umweltschonende Fahrweise	Gepäckraumabdeckung
Geschwindigkeitsbegrenzer	Geschwindigkeitsregelanlage	Getriebe: 6-Gang-Schaltgetriebe
Heckscheibenheizung	Heckscheibenwischer	Intelligentes Sicherheits-System IPS Intelligent Protection Syste - Front- und Seitenairbag für Fahrer und Beifahrer - Kopf-Schulterairbags vorn und hinten - Sicherheitsgurtstraffer und -gurtkraftbegrenzer vorn und an den äußeren Sitzplätzen der 2. Sitzreihe - 3-Punkt-Sicherheitsgurte auf allen Plätzen - Warnsys für nicht angelegten Sicherheitsgurt vorn und in der 2. Sitzreihe
Isofix-Halterung inkl. Top-Tether Verankerungspunkte an den äußeren Sitzplätzen der 2. Sitzreihe	Klimaanlage	Kopfstützen 2 vorn und 3 hinten, höhenverstellbar
Lackierung: Uni	Lackierung: Uni Sonderlackierung	LED-Scheinwerfer - LED-Abblendlicht - LED-Fernlicht - LED-Tagfahrlicht inkl. integrierte LED-Blinkleuchten vorn
Lenkrad: Lenksäule, in Höhe und Reichweite einstellbar	Make-up-Spiegel in Fahrer- und Beifahrersonnenblende	Mittelkonsole vorn mit Getränkehalter, Ablagefächern und 12-Vo Anschluss
MyKey-Schlüsselsystem (individuell programmierbarer Zweitschlüssel) Einstellmöglichkeiten unter anderem: Begrenzung der Höchstgeschwindigkeit (auf 140/160 km/h) und der Radiolautstärke (auf Max.-Lautstärke 15 von 32), Geschwindigkeitswarner (bei Überschreitung des eingestellten Geschwindigkeitslimits), Sicherheits-Assistenz-Systeme nicht deaktivierbar, Erweitertes Warnsystem bei nicht angelegten Sicherheitsgurten.	Notbremslicht - pulsierendes Aufleuchten der Bremsleuchten bei starkem Bremsen	Notruf-Assistent
Paket: Komfort-Paket	Paket: Winter (für Cool and Conect)	Park-Pilot-System hinten
Polster: Stoff Anthrazit	Radio: Ford SYNC 3 Light mit AppLink und 8"-Touchscreen (20,3 cm Bildschirmdiagonale) - 6 Lautsprecher - Bluetooth-Freisprecheinrichtung u. -Audiostreaming - Lenkrad-Fernbedienung - Sprachsteuerung für Telefon - DAB/DAB+ - USB-Anschluss - Android Auto und Apple CarPlay	Reifen-Reparatur-Set bei Verwendung max. 80 km/h zulässig
Reifendruckkontrollsystem (TMPS - Tyre Pressure Monitoring System)	Scheinwerfer-Assistent mit Tag/Nacht-Sensor	Servolenkung elektro-mechanisch geschwindigkeitsabhängig EPAS- (Electric Power Assisted Steering)
Sitze: Fahrersitz manuel höhenverstellbar	Sitze: Komfortsitze, vorn	Sitze: Rücksitzlehne umklappbar, 60 : 40 geteilt
Start-Stopp-System	Teppichfußmatten vorn	Wegfahrsperre
Zentralverriegelung mit Fernbedienung		

ALLGEMEINE INFORMATIONEN

Der im Zustandsbericht festgestellte Fahrzeugzustand bezieht sich nur auf die festgestellten Schäden oder Mängel, die über die normale Abnutzung entsprechend der Laufzeit/Laufleistung bzw. über das übliche Verschleißmaß hinausgehen.

Die Besichtigung umfasste eine äußere Inaugenscheinnahme des Fahrzeuges ohne die Demontage von Verkleidungsteilen etc.
Das Ergebnis der Besichtigung wurde unter Anwendung des für den jeweiligen Vertrag gültigen Kriterienkataloges durchgeführt.

Die Besichtigung des Fahrzeuges fand durch einen Sachverständigen, ohne Anwesenheit einer bevollmächtigten Person statt.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt. Folglich sind Mängel bzw. Schäden, die nur bei einer Fahrprobe feststellbar sind, nicht berücksichtigt.

Im Rahmen der Fahrzeug/Objektbesichtigung wurde ein Probelauf des Motors durchgeführt.

Abgasrelevante Baugruppen wurden messtechnisch nicht überprüft. Folglich wurden Mängel, die nur bei einer Abgasuntersuchung feststellbar sind, nicht berücksichtigt.

Alle aufgeführten Beträge sind ohne die ges. MwSt. ausgewiesen. Merkantile Minderwerte sind steuerfrei. Alle systemseitig ermittelten Werte können Auf- oder Abrundungen enthalten.
Im Rahmen einer Weitergabe oder Veröffentlichung dieses Dokuments, sind die allgemein gültigen datenschutzrechtlichen Grundsätze, insbesondere hinsichtlich der Anonymisierung personenbezogener Daten, zwingend einzuhalten.

Dieses Dokument wurde elektronisch gefertigt und ist auch ohne Unterschrift gültig.

Es wird unterstellt, dass die Gesamtlaufleistung dem abgelesenen Km-Stand entspricht.

Gemäß Beauftragung werden zusätzlich auch akzeptable Schäden erfasst, sofern diese für den Fahrzeugzustandsbericht notwendig sind. Eine monetäre Bewertung dieser Positionen erfolgt nicht.

INFORMATIONEN ZUR BEGUTACHTUNG

Der Fehlerspeicher war zum Besichtigungszeitpunkt nicht ausgelesen.

Das Fahrzeug / Objekt wurde von oben und von unten besichtigt.

INFORMATIONEN ZUM FAHRZEUG

Für die Bearbeitung des Vorganges standen folgende Unterlagen zur Verfügung:
2 Hauptschlüssel vorgelegt
Wartungsnachweis: Serviceheft

Das Fahrzeug weist dem Alter, der Laufleistung und dem Einsatzzweck entsprechende Gebrauchsspuren auf.

Bei der Besichtigung und Lackschichtdickenmessung konnten keine Hinweise auf Nachlackierungen, Instandsetzungsarbeiten oder reparierte Vorschäden festgestellt werden.

FAHRZEUGBILDER





