Händlerinformationen / Dealer-information

- beh.Unf. Seite links / fixed acc.damage side left

Fahrzeugzustandsbericht - Verkauf



FORD Mondeo

FORD Mondeo Turnier 2.0 EcoBlue Aut. Titanium

Fahrgestellnummer (FIN)	**WF0FXXWPCFNY70266**
Kilometerstand (km)	**100.322**
Erstzulassungsdatum	**17.05.2022**
Kraftstoffart	**Diesel**
Getriebe	**Automatik**
Leistung PS	**150 PS**
Leistung kW	**110 kW**
Polsterart	**Stoff**
Fahrzeugfarbe	**Obsidian-Schwarz Metallic**
Interieurfarbe	**Stoff Anthrazit**

AUFTRAGSDETAILS

Inspektion - ID	**11662877**	Besichtigt am	**29.10.2026 09:47:39**

INSPEKTIONSDETAILS

Zurücksetzen auf Werkseinstellungen	**Ja, das Fahrzeug wurde auf die Werkseinstellungen zurückgesetzt**	Anzahl Schlüssel gesamt	**2**
Wartungsnachweise	**Wartungsbuch**	Nachlackierungen vorhanden	**Nein**
Wartungsnachweis vollständig	**Nein**	Betriebsanleitung	**Ja**
Originalschlüssel	**Ja**		

BEREIFUNG

Montierte Reifen

Ort	Position	Profiltiefe	Hersteller	Dimension	Reifentyp	Felgenart
Vorne	Links	5,0 mm	Goodyear	215/55 R 17 98 W	Sommer	Aluminium
Vorne	Rechts	5,0 mm	Goodyear	215/55 R 17 98 W	Sommer	Aluminium
Hinten	Links	6,0 mm	Goodyear	215/55 R 17 98 W	Sommer	Aluminium
Hinten	Rechts	6,0 mm	Goodyear	215/55 R 17 98 W	Sommer	Aluminium

Nicht montierte Reifen

Ort	Position	Profiltiefe	Hersteller	Dimension	Reifentyp	Felgenart
-	-	7,0 mm	Continental	215/60 R 16 99 H	Winter	Aluminium
-	-	7,0 mm	Continental	215/60 R 16 99 H	Winter	Aluminium
-	-	7,0 mm	Continental	215/60 R 16 99 H	Winter	Aluminium
-	-	7,0 mm	Continental	215/60 R 16 99 H	Winter	Aluminium



KOSTEN- & WERTZUSAMMENFASSUNG

Belastung Kunde

Bauteil	Schadensart	Schweregrad	Reparaturmethode
1 | Wartungsheft	Abgelaufen	Unbekannt	Erneuern
2 | Motorhaube	Kratzer	>15 cm - 20 cm	Lackieren
3 | Stoßfänger vorne	Kratzer	>4 cm - 6 cm	Lackieren
4 | Seitenwand hinten links	Kratzer	>4 cm - 6 cm	Akzeptabel (Gebrauchsspur)
5 | Tür hinten links	Kratzer	>30 cm	Lackieren
6 | Tür vorne links	Kratzer	>6 cm - 8 cm	Lackieren
7 | Alufelge vorne links	Kratzer	>8 cm - 10 cm	Ersetzen
8 | Alufelge hinten links	Kratzer	>3 cm - 4 cm	Ersetzen
9 | Zusätzliche Räder	Kratzer	>2 cm - 3 cm	Ersetzen
10 | Stoßfänger hinten	Kratzer	>25 cm - 30 cm	Lackieren
11 | Heckklappenverkleidung	Gebrochen	>3 cm - 4 cm	Ersetzen
12 | Seitenwand hinten rechts	Kratzer	>3 cm - 4 cm	Akzeptabel (Gebrauchsspur)
13 | Tür vorne rechts	Kratzer	>10 cm - 15 cm	Lackieren
14 | Schwellerverkleidung rechts	Kratzer	>8 cm - 10 cm	Lackieren
15 | Windschutzscheibe	Riss	Ersetzen	Ersetzen


SCHÄDEN



[Unclassified]

1 | Wartungsheft


Schadensart	Abgelaufen
Schweregrad	Unbekannt
Reparaturmethode	Erneuern
Ursache	Bei Inspektion festgestellt



2 | Motorhaube


Schadensart	Kratzer
Schweregrad	>15 cm - 20 cm
Reparaturmethode	Lackieren
Ursache	Bei Inspektion festgestellt





3 | Stoßfänger vorne

Schadensart	Kratzer
Schweregrad	>4 cm - 6 cm
Reparaturmethode	Lackieren
Ursache	Bei Inspektion festgestellt

4 | Seitenwand hinten links

Schadensart	Kratzer
Schweregrad	>4 cm - 6 cm
Reparaturmethode	Akzeptabel (Gebrauchsspur)
Ursache	Bei Inspektion festgestellt





5 | Tür hinten links

Schadensart	Kratzer
Schweregrad	>30 cm
Reparaturmethode	Lackieren
Ursache	Bei Inspektion festgestellt




6 | Tür vorne links

Schadensart	Kratzer
Schweregrad	>6 cm - 8 cm
Reparaturmethode	Lackieren
Ursache	Bei Inspektion festgestellt




7 | Alufelge vorne links

Schadensart	Kratzer
Schweregrad	>8 cm - 10 cm
Reparaturmethode	Ersetzen
Ursache	Bei Inspektion festgestellt





8 | Alufelge hinten links


Schadensart	Kratzer
Schweregrad	>3 cm - 4 cm
Reparaturmethode	Ersetzen
Ursache	Bei Inspektion festgestellt




9 | Zusätzliche Räder

Schadensart	Kratzer
Schweregrad	>2 cm - 3 cm
Reparaturmethode	Ersetzen
Ursache	Bei Inspektion festgestellt

Kommentare: eine Felge zerkratzt










10 | Stoßfänger hinten

Schadensart	**Kratzer**
Schweregrad	**>25 cm - 30 cm**
Reparaturmethode	**Lackieren**
Ursache	**Bei Inspektion festgestellt**



11 | Heckklappenverkleidung



Schadensart	**Gebrochen**
Schweregrad	**>3 cm - 4 cm**
Reparaturmethode	**Ersetzen**
Ursache	**Bei Inspektion festgestellt**




12 | Seitenwand hinten rechts

Schadensart	**Kratzer**
Schweregrad	**>3 cm - 4 cm**
Reparaturmethode	**Akzeptabel (Gebrauchsspur)**
Ursache	**Bei Inspektion festgestellt**



13 | Tür vorne rechts

Schadensart	**Kratzer**
Schweregrad	**>10 cm - 15 cm**
Reparaturmethode	**Lackieren**
Ursache	**Bei Inspektion festgestellt**




14 | Schwellerverkleidung rechts

Schadensart	**Kratzer**
Schweregrad	**>8 cm - 10 cm**
Reparaturmethode	**Lackieren**
Ursache	**Bei Inspektion festgestellt**




15 | Windschutzscheibe

Schadensart	**Riss**
Schweregrad	**Ersetzen**
Reparaturmethode	**Ersetzen**
Ursache	**Bei Inspektion festgestellt**

HERSTELLERAUSSTATTUNG

ABS elektronisch mit EBD	Aktivkohlefilter	Ambientebeleuchtung vorn
Anhängevorrichtung, abnehmbar	Außenspiegel verstellb. u. beh.(2)	Befestigungspunkte für Sicherheitstrenng
Berganfahrassistent	Bremsleuchte, dritte	Chrom-Dekor
Dachhimmel, hell	Dachreling, Aluminium-Look	Dieselpartikelfilter
Drehzahlmesser	Einstiegszierl. vorn	Elektronic Shifter
Elektronisches-Stabilitäts-Programm ESP	Fahrerinformationssystem- 25,4 cm Farbd.	Fahrspur-Assistent inkl. Fahrspurhalte-A
Fensterheber elektrisch vorn und hinten	Fernlicht-Assistent	Feststellbremse, elektronisch
Ford Easy Fuel	Ford Ergonomie-Sitz Fahrer+Beifahrer	Ford Navig. inkl. Ford SYNC3
FordPass Conn. inkl. eCall,LiveTraf, WLA	Frontscheibe beheizbar	Gepäckraumabdeckung
Gepäckraumbeleuchtung	Geschwindigkeitsregelanl. mit Begrenzer	Getriebe: 8-Gang-Automatikgetriebe
Heckscheibenheizung	Heckscheibenwischer	Innenbeleuchtung mit Verzögerungsschalt.
Innenspiegel automatisch abblendend	Intelligentes Sicherheits-System	Isofix-Halterung
Kindersicherung elektrisch	Klimaautomatik 2-Zonen	Kopfstützen hinten, höhenverstellbar
Kopfstützen vorn, 4-fach höhen- und neig	Lackierung: Metallic	Lackierung: Uni
LED-Design-Tagfahrlicht in den Nebelsch.	Lenkrad: Multifunktions-Lederlenkrad	Lenksäule, verstellbar
Leselampen vorn und hinten	Mittelkonsole vorn	MyKey-Schlüsselsystem
Nebelscheinwerfer	Notbremslicht	Paket Business 2
Paket: Winter	Park-Pilot-System vorn und hinten	Pre-Collision-Assist
Räder: LM 7Jx17 im 10x2 Speichen-Des.	Räder: Reifen-Reparatur-Set	Räder: Reifendruckkontrollsystem
Regensensor, Scheinwerferassistent	Rückleuchten mit LED-Technologie	Rücksitzbank geteilt umklappbar 60/40
Scheinwerfer-Abblendlicht	Scheinwerfer-Assist. m.Tag/Nacht-Sensor	Seitenschweller in Wagenfarbe lackiert
Servolenkung elektro-mechanisch	Sicherheitstrennnetz, hinter 2.Reihe	Sitz: Fahrer-/Beifahrer Sitzheizung
Sitz: Kartenta., Beifahrersitzrücklehne	Sitz: Kartentasche, Fahrersitzrücklehne	Sitz:Vorder. manuell einstellbar
Sitze: Sportsitze mit Stoff-Polsterung	Start-Stopp-System	Startf. Ford Pow. m. FordKeyFree- S.
Steckdose 12 Volt im Gepäckraum	Steckdose 12 Volt im vorderen Innenraum	Stoßfänger vorne in Wagenfarbe lackiert
Tagfahrlicht	Teppichfußmatten vorne und hinten	Verkehrsschilderkennungs-System
Verzurrösen im Gepäckraumboden	Warnsys. für nicht ang.Fah.Sichertsgurt	Wegfahrsperre
Zentralverriegelung und Fernbedienung	Zigarettenanzünder	

ALLGEMEINE INFORMATIONEN

Der im Zustandsbericht festgestellte Fahrzeugzustand bezieht sich nur auf die festgestellten Schäden oder Mängel, die über die normale Abnutzung entsprechend der Laufzeit/Laufleistung bzw. über das übliche Verschleißmaß hinausgehen.

Die Besichtigung umfasste eine äußere Inaugenscheinnahme des Fahrzeuges ohne die Demontage von Verkleidungsteilen etc.
Das Ergebnis der Besichtigung wurde unter Anwendung des für den jeweiligen Vertrag gültigen Kriterienkataloges durchgeführt.

Die Besichtigung des Fahrzeuges fand durch einen Sachverständigen, ohne Anwesenheit einer bevollmächtigten Person statt.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt. Folglich sind Mängel bzw. Schäden, die nur bei einer Fahrprobe feststellbar sind, nicht berücksichtigt.

Im Rahmen der Fahrzeug/Objektbesichtigung wurde ein Probelauf des Motors durchgeführt.

Abgasrelevante Baugruppen wurden messtechnisch nicht überprüft. Folglich wurden Mängel, die nur bei einer Abgasuntersuchung feststellbar sind, nicht berücksichtigt.

Alle aufgeführten Beträge sind ohne die ges. MwSt. ausgewiesen. Merkantile Minderwerte sind steuerfrei. Alle systemseitig ermittelten Werte können Auf- oder Abrundungen enthalten.
Im Rahmen einer Weitergabe oder Veröffentlichung dieses Dokuments, sind die allgemein gültigen datenschutzrechtlichen Grundsätze, insbesondere hinsichtlich der Anonymisierung personenbezogener Daten, zwingend einzuhalten.

Dieses Dokument wurde elektronisch gefertigt und ist auch ohne Unterschrift gültig.

Es wird unterstellt, dass die Gesamtlaufleistung dem abgelesenen Km-Stand entspricht.

Gemäß Beauftragung werden zusätzlich auch akzeptable Schäden erfasst, sofern diese für den Fahrzeugzustandsbericht notwendig sind. Eine monetäre Bewertung dieser Positionen erfolgt nicht.

INFORMATIONEN ZUR BEGUTACHTUNG

Der Fehlerspeicher war zum Besichtigungszeitpunkt nicht ausgelesen.

Das Fahrzeug / Objekt wurde von oben und von unten besichtigt.

Die vorgefundenen Besichtigungsbedingungen waren ausreichend.

INFORMATIONEN ZUM FAHRZEUG

Für die Bearbeitung des Vorganges standen folgende Unterlagen zur Verfügung:

- Zulassungsbescheinigung Teil I (Fahrzeugschein)
- 2 Hauptschlüssel vorgelegt
- Wartungsnachweis: Serviceheft

Das Fahrzeug weist dem Alter, der Laufleistung und dem Einsatzzweck entsprechende Gebrauchsspuren auf.

Bei der Besichtigung und Lackschichtdickenmessung konnten keine Hinweise auf Nachlackierungen, Instandsetzungsarbeiten oder reparierte Vorschäden festgestellt werden.

FAHRZEUGBILDER





