Volkswagen
Service-Nachweis

Komplettnachweis

Fahrzeugdaten	
Fahrgestellnummer	WVGZZZA1ZKV080372
Typbezeichnung	T-ROC CLBMT 85 TDI M6F
Datum der Auslieferung	2019-04-18
Anschlussgarantie	Vertragsende 2024-04-17 Laufleistung 100000 km

Inspektion mit Ölwechsel (flexibel)	
Datum	2025-10-02
Laufleistung	60997 km
Auftragsnummer	2025012314
Durchgeführte Zusatzarbeiten	✓ Staub-u.Pollenfilter ✓ Wasserablauf ✓ Luftfiltereinsatz
Durchgeführt von	Aus rechtlichen Gründen sind Angaben zum durchführenden Servicebetrieb nur enthalten, soweit der Servicebetrieb auch der Ersteller dieses Nachweises des Digitalen Serviceplans ist.
Autorisierter Volkswagen Service Partner	Ja
Mobilitätsgarantie	Bis Anzeige Service, bei allen Fahrzeugen mit individuellen Konditionen bis Laufzeitende

Inspektion	
Datum	2024-06-13
Laufleistung	49743 km
Auftragsnummer	2024006636
Durchgeführte Zusatzarbeiten	✓ Bremsflüssigkeits Service ✓ Erweiterter Inspektionsumfang
Durchgeführt von	Aus rechtlichen Gründen sind Angaben zum durchführenden Servicebetrieb nur enthalten, soweit der Servicebetrieb auch der Ersteller dieses Nachweises des Digitalen Serviceplans ist.
Autorisierter Volkswagen Service Partner	Ja
Mobilitätsgarantie	Bis Anzeige Service, bei allen Fahrzeugen mit individuellen Konditionen bis Laufzeitende

Volkswagen
Service-Nachweis

Inspektion mit Ölwechsel (flexibel)	
Datum	2023-04-05
Laufleistung	39093 km
Auftragsnummer	2023002917
- Reifendichtmittel 11.22 Abgelaufen - Scheibenwischer Schmieren - Kühlmittelschlauch für Zusatzwasserpumpe undicht	
Durchgeführte Zusatzarbeiten	✓ Staub-u.Pollenfilter ✓ Wasserablauf
Durchgeführt von	Aus rechtlichen Gründen sind Angaben zum durchführenden Servicebetrieb nur enthalten, soweit der Servicebetrieb auch der Ersteller dieses Nachweises des Digitalen Serviceplans ist.
Autorisierter Volkswagen Service Partner	Ja
Mobilitätsgarantie	Bis Anzeige Service, bei allen Fahrzeugen mit individuellen Konditionen bis Laufzeitende

Inspektion	
Datum	2022-04-26
Laufleistung	35864 km
Auftragsnummer	2022006074
Durchgeführte Zusatzarbeiten	✓ Bremsflüssigkeits Service ✓ Erweiterter Inspektionsumfang
Durchgeführt von	Aus rechtlichen Gründen sind Angaben zum durchführenden Servicebetrieb nur enthalten, soweit der Servicebetrieb auch der Ersteller dieses Nachweises des Digitalen Serviceplans ist.
Autorisierter Volkswagen Service Partner	Ja
Mobilitätsgarantie	Bis Anzeige Service, bei allen Fahrzeugen mit individuellen Konditionen bis Laufzeitende

Volkswagen
Service-Nachweis

Inspektion mit Ölwechsel (flexibel)	
Datum	2021-04-14
Laufleistung	18372 km
Auftragsnummer	3371
-Spritzdüseneinstellng- Beifahrerseite zu hoch, eingestellt. - Ventilkappe Rad VR fehlt, neue aufgeschraubt. -Wasserablauf Tankdeckel zu, frei gemacht.	
Durchgeführte Zusatzarbeiten	✓ Staub-u.Pollenfilter ✓ Wasserablauf
Durchgeführt von	Aus rechtlichen Gründen sind Angaben zum durchführenden Servicebetrieb nur enthalten, soweit der Servicebetrieb auch der Ersteller dieses Nachweises des Digitalen Serviceplans ist.
Autorisierter Volkswagen Service Partner	Ja
Mobilitätsgarantie	Bis Anzeige Service, bei allen Fahrzeugen mit individuellen Konditionen bis Laufzeitende

Übergabe-Inspektion	
Datum	2019-04-15
Laufleistung	0 km
Auftragsnummer	UE00543121
Durchgeführt von	Aus rechtlichen Gründen sind Angaben zum durchführenden Servicebetrieb nur enthalten, soweit der Servicebetrieb auch der Ersteller dieses Nachweises des Digitalen Serviceplans ist.
Autorisierter Volkswagen Service Partner	Ja
Mobilitätsgarantie	Bis Anzeige Service, bei allen Fahrzeugen mit individuellen Konditionen bis Laufzeitende