Fahrzeug	**BMW SERIES 2 GRAN TO**	Kennzeichen	**W-13898M**	Erstzulassung	**29.09.2022**
Farbe	**Phytonicblau**	Fahrgestellnummer	**WBA6W910105V57737**	GA-Datum	**28.10.2026**
Kraftstoffart	**D**	Kilometerstand	**263362**		

Schadensbezeichnung	Reparaturart	Bilder
Warnleuchte Inspektion	Ausführen	| Img: 1 2
Warnleuchte Batterie	Prüfen	| Img: 1
Felge / Hinten Rechts	Ersetzen	| Img: 1
Felge / -	Smart Repair	| Img: 1
Felge / -	Smart Repair	| Img: 1
Felge / -	Smart Repair	| Img: 1
Felge / -	Smart Repair	| Img: 1

Dach / -	Reparieren	| Img: 1 2 3 4 5
Tür / Vorne Rechts	Reparieren	| Img: 1 2 3
Kotflügel / Vorne Rechts	Reparieren	| Img: 1 2 3 4
Windschutzscheibenzierleiste / Vorne Rechts	Ersetzen	| Img: 1 2
Kühlergrillzierleiste / Vorne Links	Ersetzen	| Img: 1 2 3 4

Überblick 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17