Fahrzeug	**FORD GRAND TOURNEO C**	Kennzeichen	**W-29352L**	Erstzulassung	**05.02.2021**
Farbe	**Frost Weiss**	Fahrgestellnummer	**WF0UXXWPGULS01551**	GA-Datum	**02.11.2026**
Kraftstoffart	**D**	Kilometerstand	**214846**		

Schadensbezeichnung	Reparaturart	Bilder
Warnleuchte Inspektion	Ausführen	| Img: 1
Windschutzscheibe / -	Smart Repair	| Img: 1 2 3
Betriebsanleitung / -	Ersetzen	| Img:
Bordmappe / -	Ersetzen	| Img:
Fußmatten / -	Ersetzen	| Img: 1
Teppichboden / -	Ersetzen	| Img: 1
Reifen / Vorne Links	Ersetzen	| Img: 1 2

Heck-/Gepäckraumklappenverkleidung / -	Ersetzen	| Img: 1 2 3
Türeinstieg / Vorne Links	Lackieren	| Img: 1
Türeinstieg / Hinten Links	Reparieren	| Img: 1
Stoßfänger / Hinten	Ersetzen	| Img: 1 2 3 4
Türdichtung / Hinten	Ersetzen	| Img: 1 2
Türeinstieg / Hinten Rechts	Reparieren	| Img: 1 2 3
Türeinstieg / Vorne Rechts	Lackieren	| Img: 1
Tür / Vorne Rechts	Reparieren	| Img: 1 2 3
Logo auf Kühlergrill / -	Ersetzen	| Img: 1
Stoßfänger / Vorne	Lackieren	| Img: 1 2
Radkappe / Vorne Rechts	Ersetzen	| Img: 1
Dachholm / Vorne Links	Reparieren	| Img: 1 2 3

Außenspiegelkappe / Rechts Ersetzen | Img: 1 2

Überblick 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17