Fahrzeug	**SKODA OCTAVIA**	Kennzeichen	**G-418XE**	Erstzulassung	**04.12.2023**
Farbe	**Graphit Grau Metallic**	Fahrgestellnummer	**TMBJJ0NX1RY068555**	GA-Datum	**04.11.2026**
Kraftstoffart	**D**	Kilometerstand	**173109**		

Schadensbezeichnung	Reparaturart	Bilder
Geräuschdämmung Motorhaube / Vorne	Ersetzen	| Img: 1 2
Dachholm / Vorne Links	Lackieren	| Img: 1 2
Stoßfänger / Vorne	Lackieren	| Img: 1
Türeinstieg / Hinten Links	Reparieren	| Img: 1

Überblick 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18