DEKRA

Schadenbewertungsgutachten

Ayvens

Fahrzeug	**VOLVO V60**	Kennzeichen	**W-76748M**	Erstzulassung	**14.10.2022**
Farbe	**Black Stone**	Fahrgestellnummer	**YV1ZWH1V9P1526057**	GA-Datum	**15.10.2026**
Kraftstoffart	**B**	Kilometerstand	**221712**		

Schadensbezeichnung	Reparaturart	Bilder
Felge / Vorne Links	Ersetzen	| Img: 1 2 3
Felge / Hinten Links	Ersetzen	| Img: 1 2
Felge / Vorne Rechts	Ersetzen	| Img: 1 2 3
Felge / -	Smart Repair	| Img: 1 2
Felge / -	Smart Repair	| Img: 1 2 3
Felge / -	Smart Repair	| Img: 1 2 3
Felge / -	Smart Repair	| Img: 1 2 3

Stoßfänger / Vorne	Lackieren	| Img: 1 2 3
Windschutzscheibe / -	Ersetzen	| Img: 1 2
Tür / Vorne Links	Reparieren	| Img: 1 2 3 4
Türverkleidung / Hinten Links	Ersetzen	| Img: 1 2
Heckklappe / Kofferraumtür / -	Ersetzen	| Img: 1 2 3 4
Kotflügel / Hinten Rechts	Reparieren	| Img: 1 2
Türverkleidung / Hinten Rechts	Ersetzen	| Img: 1 2

Überblick 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17